

## 万源市2023年10月双随机抽查情况公示

序号	时间	执法对象	执法人员	现场检查情况	处理情况	备注
1	2023年10月7日	万源市祥茂砂石有限公司	刘艺、王东、王浩 杨昱	<p>一、企业基本情况：1. 万源市祥茂砂石有限公司，地址位于四川省达州市万源市竹峪镇万源市竹峪镇，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781MA64JXJN4W，法定代表人是程莉。</p> <p>二、现场检查情况：1. 现场检查时，该厂未生产，正在矿山生态修复，因矿权于2023年7月28日到期，近期间歇性生产，环保相关手续完善。2. 该厂信访举报的弃渣场位于竹峪镇大柏树村道班房处，该厂的弃渣场于2019年自然资源局办理了用地手续，2018年水务局办理了水土保持方案，设计堆放量5.4万方，现场堆放弃渣约两万方，该厂于2021年12月已决定停止在该处堆放弃渣。因近期暴雨现场弃渣场底部挡墙处有约十米涵管冲毁，造成有约五十方淤泥进入河沟。因一直下雨该厂未及时修复涵管，今天天晴该厂正</p>	\	
2	2023年10月10日	万源市国禄砂石有限公司	张林兰、王浩、杨昱 王东、严攀伟	<p>一、企业基本情况：1. 万源市国禄砂石有限公司，地址位于竹峪镇，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781MA668BD34J，法定代表人是杨国禄</p> <p>二、现场检查情况：一、检查时该砂石厂未生产，环保手续齐全，砂石场按环保要求修建了冲洗平台，板块压滤设施，喷淋设施已按照要求建设，已正常运行，生产废水进入两个沉淀池，一个沉淀罐，沉淀后的水循环利用于生产，无外排情况。场地散失水妥善处理收集入沉淀池，雨污分流设施正常运行。现场检查时传输带下面有约三十方成品砂石，暂无堆积需防尘覆盖的成品砂石。</p>	\	
3	2023年10月10日	万源市龙马硅铁厂二采区	王浩、严攀伟、王东 杨昱、张林兰	<p>一、企业基本情况：1. 万源市龙马硅铁厂二采区，地址位于四川省达州市万源市竹峪镇竹峪镇，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781MA6CKBHE0W，法定代表人是曾浩。</p> <p>二、现场检查情况：经执法人员现场检查，该厂未生产，环保设施按批复要求修建。现已对倾倒在厂区外的生产工业废弃物进行了清理，一是用于矿山覆绿，二是用于厂区道路的铺垫，期间产生处置费用约2300元左右。</p>	要求：严格落实环保要求，规范生产，对矿山安装相关喷淋设施，杜绝在今后生产过程中粉尘污染事件发生。	

序号	时间	执法对象	执法人员	现场检查情况	处理情况	备注
4	2023年10月12日	万源市瑞博矿业有限公司	王东、严攀伟、王浩 张林兰、杨昱	一、企业基本情况：1. 万源市瑞博矿业有限公司，地址位于四川省达州市万源市竹峪镇万源市竹峪镇，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781MA691XL48B，法定代表人是杨勇。 二、现场检查情况：现场检查时，该公司的砂石生产线正常生产，污水处理设施正常运行。现场检查时，该公司砂石生产线污水处理厂下方有两股清水自流到路面，进出场地的车辆碾压后形成的浑浊泥浆水流入厂区外的沟渠排至河道内，造成河道内河水浑浊。执法人员责令该公司现场负责人立即停止生产，对存在的环境问题进行整改后方可投入正常生产。	要求：1. 立即修建散失水沉淀池，对场地上散失水进行完全收集，加强对厂区的废水收集定期检查，严禁废水外排。2. 加强专人对厂区外的道路路面进行保洁。做好防尘喷淋，防尘覆盖，洒水车定时洒水降尘，杜绝环境事故的发生。	
5	2023年10月16日	万源市欣森源石材开发有限责任公司	王东、王浩、严攀伟 杨昱	一、企业基本情况：1. 万源市欣森源石材开发有限责任公司，地址位于四川省达州市万源市石人乡四川省-达州市-万源市-石人乡-桂家河村3组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781MA62E43Q9G，法定代表人是邓平。 二、现场检查情况：现场检查时，该公司未生产，污染治理设施按要求规范建设，正在对矿山的淤泥进行清理转运，对裸露的弃土进行覆盖。现场未发现环境违法行为。	\	
6	2023年10月20日	四川省达州市立信铁合金有限责任公司	王东、王浩、严攀伟 杨昱	一、企业基本情况：1. 四川省达州市立信铁合金有限责任公司，地址位于四川省达州市万源市青花镇青花镇，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781723529036M，法定代表人是李彊。 二、现场检查情况：现场检查时，该公司已停产，于2019年10月停产至今。现场未发现环境违法行为。	\	

序号	时间	执法对象	执法人员	现场检查情况	处理情况	备注
7	2023年10月20日	万源市德沣实业有限公司	王东、王浩、严攀伟 杨昱	一、企业基本情况：1. 万源市德沣实业有限公司，地址位于四川省达州市万源市青花镇二龙沟村，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781MA62WU9J9Y，法定代表人是唐健。 二、现场检查情况：1. 现场检查时该公司因道路断道产品无法外运仓库已满未生产。2. 检查时环保手续齐全，环保设施按要求建设。3. 场地物料堆放部分覆盖。	要求：立即对物料堆放场地的成品进行完全覆盖。	
8	2023年10月20日	万源市青花镇黑石溪煤矿二煤矿	王东、王浩、严攀伟 刘理瑜、杨昱	一、企业基本情况：1. 万源市青花镇黑石溪煤矿二煤矿，地址位于四川省达州市万源市青花镇，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781567617474，法定代表人是龙昊。2. 2020年04月2日办理了排污许可登记，2020年9月29日办理了达审[2020]20号文件批复，验收在筹备中。 二、现场检查情况：1. 现场检查时，该厂正在进行产能年产30万吨地面基建作业；2. 物料料仓及堆场防尘喷淋已正常运行，危险废物暂存间已完善，现场检查时河道水清亮，无生产废水直排情况。3. 临时中转场的弃矸渣约200方未按照要求覆盖。	要求：该厂立即规范覆盖。	
9	2023年10月27日	万源市宏顺砖厂	王东、严攀伟、杨昱 刘理瑜	一、企业基本情况：1. 万源市宏顺砖厂，地址位于四川省达州市万源市罗文镇火石岭村，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781597544894N，法定代表人是田志文。 二、现场检查情况：1. 现场检查时，该厂未生产，因市场销售原因，于2023年6月停产至今。环保手续齐全。2. 现场该厂工人正在对脱硫设施设备进行检修，堆放的约六十方物料防尘覆盖，喷淋防尘设施设备正常。矿山	要求：该厂复工复产立即向我局报告，并按照环保要求做好自主监测。	
10	2023年10月29日	达州市长虹红旗煤矿	王巍、何奎仁	一、企业基本情况：1. 达州市长虹红旗煤矿（普通合伙人），地址位于四川省达州市万源市沙滩镇党家坡村，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781772967326C，法定代表人是贾旭。 二、现场检查情况：经检查该厂应扩建目前未生产（万源市应急局未下达开工令），现场检查危废间未张贴新的标识标志，现场对煤矸石进行了有效覆盖。建议对以前堆放的煤矸石堆场进行培土覆绿。	要求：1. 立即更换新的危废标识标志。2. 在停产期间要安排专人对矿区内的环境进行加强管理，杜绝一切环境违法行为的发生。	