

宣汉县 2023 年 10 月份执法检查情况汇总表

序号	办结时间	污染源名称	执法人员	现场检查情况	处理情况	工作任务名称
1	2023/10/9	宣汉博仁医院有限公司	张建林、余家荣	一、企业基本情况：1. 宣汉博仁医院有限公司，地址位于四川省达州市宣汉县东乡镇四川省达州市宣汉县东乡街道解放中路蒲城大厦西至东 15 号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511722MA63J3JM3U，法定代表人是赵代萍。 二、现场检查情况：1. 现场检查时，该医院正在营业，现场提供有环境影响报告表（宣环审[2020]54 号），批复拟设置床位 45 张，总建筑面积 700 平方米，开设内科、外科、妇科、儿科、中医科等诊疗科目。 2. 现场检查时，该医院目前实际床位数为 25 张，于 2022 年 7 月接手开始经营，现场未提供排污许可登记表，未在全国排污许可系统内填报相关排污信息，该医院正在办理排污	立案调查	自发任务

				许可登记表，正在全国排污许可系统内填报相关排污信息。		
2	2023/10/10	宣汉宏邦能源有限公司	夏清泉、曾凡东	一、企业基本情况：1. 宣汉宏邦能源有限公司，地址位于四川省达州市宣汉县樊哙镇花梨村四组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511722MA66THR42R，法定代表人是杨鹏。 二、现场检查情况：该加油站主要设备有1座50立方米埋地汽油罐（92#），1座30立方米埋地汽油罐（95#），1座20立方米埋地汽油罐（98#），1座30立方米埋地柴油罐（0#），埋地有关总容积130立方米，设3台双枪汽油加油机、1台双枪柴油加油机；配套有加油棚、站房、消防沙池等。该加油站污染治理设施主要有油气为二次油气回收装置，水主要是生活废水，经化粪池处理排入市政管网进入宣汉县巴山大峡谷污水处理厂进一步处理。办理环评及突发环境事件应急预案。	立案调查	自发任务

				发现该加油站未办理排污许可相关手续。		
3	2023/10/11	宣汉县上峡鸿运石材厂	陈华、田波	、现场检查情况： 1、2023 年 10 月 8 日，达州市宣汉生态环境局收到《四川省生态环境厅关于依法调查处理排污许可制度落实不到位问题的函》，文件显示宣汉县上峡鸿运石材厂没有办理排污许可证。经执法人员 2023 年 10 月 8 日现场核查，该厂办理了环评，进行了环评验收，该厂应办理排污登记表，但该厂自生产以来，没有办理排污登记表。 2、对该厂未办理排污登记表的行为进行立案调查。	立案调查	自发任务
4	2023/10/14	宣汉宏邦能源有限公司	夏清泉、曾凡东	一、企业基本情况：1. 宣汉宏邦能源有限公司，地址位于四川省达州市宣汉县樊哙镇花梨村四组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511722MA66THR42R，法定代表人是杨鹏。 二、现场检查情况：该加油站主要设备有 1 座 50 立方米埋	立案调查	自发任务

				地汽油罐（92#），1座30立方米埋地汽油罐（95#），1座20立方米埋地汽油罐（98#），1座30立方米埋地柴油罐（0#），埋地有关总容积130立方米，设3台双枪汽油加油机、1台双枪柴油加油机；配套有加油棚、站房、消防沙池等。该加油站污染治理设施主要有油气为二次油气回收装置，水主要是生活废水，经化粪池处理排入市政管网进入宣汉县巴山大峡谷污水处理厂进一步处理。办理环评及突发环境事件应急预案。发现该加油站未办理排污许可相关手续。		
5	2023/10/25	四川普源玻纤新材料有限公司	余家荣、张建林	现场检查情况：一、企业基本情况：1. 四川普源玻纤新材料有限公司，地址位于四川省达州市宣汉县柳池乡柳池工业园区，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511722MA67LLD684，法定代表人是张康宁。 二、现场检查情况：达州市生	现场整改	自发任务

				态环境保护综合行政执法支队会同达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队进行检查。检查情况如下:1、该公司 2019 年 9 月 30 日取得《关于年产 6 万吨高性能玻纤原料生产线建设项目环境影响报告表的批复》宣环审[2019]54 号。2、该公司 2023 年四月进行竣工环境保护验收。3、该公司 2023 年 8 月 8 日取得排污许可证,证书编号:91511722MA67LLD6840011Q。4、企业未及时取得排污许可证的情况进行了情况说明。		
6	2023/10/31	中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司(大湾 405 集气站)	张建林、曾凡东	一、企业基本情况:1. 中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司(大湾 405 集气站),地址位于四川省达州市宣汉县黄金镇太平坝村,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:915117006653749396,法定代表人是王飞。2. 中国石化普光气田开发及川气东送管道工	现场检查时无异常情况	第四季度双随机任务

				程环境影响报告，于 2007 年 2 月通过国家环境保护总局批复；2013 年 5 月，通过环境保护部竣工环保验收。3. 该集气站采用湿气加热保温混输主工艺，混合天然气从采气井口进入集气站，经集输管道输送至集气总站进行气液分离，其中，酸气进净化厂脱硫外输，产出水管输至气田水处理站，并处理达标后回注或者深度处理后返输至净化厂回用。该集气站现场不产生废水；加热炉、火炬燃烧原料均为纯净天然气。 二、现场检查情况：1. 现场检查时，集气站正在生产，日产天然气 75 万余 m³，加热炉正常运；2. 集气站密闭生产，生产废水均管输至污水处理站，处理达标后回注至回注井回注，日常无废水产生；非检维修时段，不产生固（危）废；3. 火炬塔正常燃烧。现场检查时，未发现环境违法行为。		
7	2023/10/3	普光 104 集气站	张建林、陈华	现场检查情况：一、企业基本	立案调查	第四季度双

	1			情况：1. 普光 104 集气站，地址位于四川省达州市宣汉县普光镇北斗村，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：915117006653749396，法定代表人是王飞。2. 中国石化普光气田开发及川气东送管道工程环境影响报告，于 2007 年 2 月通过国家环境保护总局批复；2013 年 5 月，通过环境保护部竣工环保验收。2020 年 6 月，申领了排污许可证，登记编号：915117006653749396016X，2023 年 9 月变更。3. 该集气站采用湿气加热保温混输主工艺，混合天然气从采气井口进入集气站，经集输管道输送至集气总站进行气液分离，其中，酸气进净化厂脱硫外输，产出水管输至气田水处理站，井处理达标后回注或者深度处理后返输至净化厂回用。该集气站现场不产生废水；加热炉、火炬燃烧原料均为纯净天然气。		随机任务
--	---	--	--	--	--	------

				二、现场检查情况：1. 现场检查时，集气站正在生产，日产天然气 35 万 m ³ ，加热炉正常运转；2. 集气站密闭生产，生产废水均管输至污水处理站，处理达标后回注至回注井回注，日常无废水产生；非检维修时段，不产生固（危）废；3. 火炬塔正常燃烧。现场检查时未发现环境违法行为。		
8	2023/10/30	聚亿金融城	方毅、田波	现场检查情况：1、聚亿金融城为住宅小区，无企业。2、生活污水进入城市管网。3、小区周围为门市。	现场检查时无异常情况	第四季度双随机任务
9	2023/10/31	宣汉双河王烟灰医院有限公司	方毅、周刚	现场检查情况：一、企业基本情况：1. 宣汉双河王烟灰医院有限公司，地址位于四川省达州市宣汉县双河镇双河镇街道，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511722MA68XB7Y82，法定代表人是王耀太。 二、现场检查情况：：1. 现场检查时该医院提供有环评报告表、验收、废水自行监测报	现场检查时无异常情况	第四季度双随机任务

				告表、排污登记许可证等相关手续；2. 该医院属于综合医院，设计临床床位 20 张、实际只有 15 张；3. 该院医疗危险废物交由达州佳境公司负责处理，医疗废物登记台账齐全；4. 医疗废水污水处理系统正常运行，现场检查时未见医疗废水排放，现场提供的废水监测报告未发现超标现象；5. 现场检查时未发现其他环境违法行为。		
10	2023/10/31	中国石化达州天然气净化有限公司	方毅、田波	现场检查情况：一、企业基本情况：1. 中国石化达州天然气净化有限公司，地址位于四川省达州市西外新区凤凰大道 468 号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511700588358811E，法定代表人是 王飞；2. 该项目环境影响报告表于 2007 年 2 月通过国家环境保护总局批复，2013 年 5 月通过国家环境保护部，2021 年 11 月申领了排污许可证，编号为：91511700588358811E001V，有	现场检查时无异常情况	第四季度双随机任务

				效期为：2021 年 12 月 29 日至 2026 年 12 月 28 日；3. 该项目普光气田高含硫天然气为原辅材料，主要生产商品天然气、硫磺，设计年处理天然气 120 亿立方米，硫磺 240 万吨，生产工艺：MDEA 脱硫，TEG 脱水，常规克劳斯硫磺回收，斯特克特尾气处理。生产过程中产生的废气后通过 120 米高排气筒排放，生产及生活废水经过 SBR 工艺处理合格后外排。 二、现场检查情况：1. 现场检查时，该企业共建设 12 列联合净化装置，处理普光气田高含硫天然气（其中 142、152 系列停运），其余正常产生运行；2. 共安装 3 台燃气生产锅炉其中 2 台处于停运状态；3. 各装置运行正常，在线监控无超标情况；4. 污水处理设施处于工艺处理阶段，废水未外排；5. 四联合一系列净化装置在线监控设备按规定定期校准、. 污水处理场氨氮分析设	
--	--	--	--	--	--

				备按规定校准。 三、10 月份处理危险废物（废铅酸蓄电池）：23 吨；一般固废：5.46 吨。 四、污染源在线监测数据 一联合一系列 二氧化硫 161mg/m3 氮氧化物 71mg/m3 一联合二系列 二氧化硫 121 mg/m3 氮氧化物 68mg/m3 二联合一系列 二氧化硫 74 mg/m3 氮氧化物 40 mg/m3 二联合二系列 二氧化硫 167mg/m3 氮氧化物 56mg/m3 三联合一系列 二氧化硫 220 mg/m3 氮氧化物 65mg/m3 三联合二系列 二氧化硫 68mg/m3 氮氧化物 69mg/m3 四联合一系列 仪器校准 五联合一系列 二氧化硫 158mg/m3 氮氧化物 80mg/m3 六联合一系列 二氧化硫 61mg/m3 氮氧化物	
--	--	--	--	--	--

				65mg/m3 六联合二系列 二氧化硫 131mg/m3 氮氧化物 55mg/m3 废水在线监控 流量 0 立方米 COD 4.559mg/L 氨氮 30mg/L (仪器校准) 悬浮物 17.391mg/L		
11	2023/10/31	宣汉县柏树河建材有限公司	周刚、陈华	现场检查情况：一、企业基本情况：1. 宣汉县柏树河建材有限公司，地址位于四川省达州市宣汉县天生镇四川省-达州市-宣汉县-天生镇-进步村，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511722095328016U，法定代表人是张仁先。 二、现场检查情况： 现场检查时，该宣汉县柏树河建材有限公司在生产，建有破砂机、制砖机、烘干窑等生产设施设备，配套建有脱硫塔一座，破碎车间用朔料篷布进行了围挡，封闭不完全，存在粉尘外逸环境隐患，不存在固废乱堆乱放现象，邻近小	责令整改	第四季度双随机任务

				河沟水体目视无异常。执法人员现场责令该公司完全围挡破碎车间，消除粉尘外逸环境风险。		
12	2023/10/30	宣汉县金向食品有限公司	周刚、田波	现场检查情况：一、企业基本情况：1. 宣汉县金向食品有限公司，地址位于四川省达州市宣汉县东乡镇周桥村七社，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：915117226948339701，法定代表人是向运铺。 二、现场检查情况：1、现场检查时，该公司正常营业。2、该公司办理了相关环保手续。3、生产废水经过沉淀池排入城市生活污水处理厂进行处理。4、检查时、该厂正在进行消毒杀菌。存在的问题，对化粪池进行及时安全的清掏。	现场整改	第四季度双随机任务
13	2023/10/30	宣汉县观池煤业有限公司	杜吉兵、牟加兵、唐伟、刘鹏、林清、李朋青	现场检查情况：一、企业基本情况：1. 宣汉县观池煤业有限公司，地址位于四川省达州市宣汉县东乡镇宣汉县东乡镇黄金槽村，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：	现场检查时无异常情况	现场检查宣汉观池煤业有限公司

				91511722779849840H, 法定代表人是杨秀轩。 二、现场检查情况: 该公司大门关闭, 厂区内无人看守, 无生产痕迹, 设备未使用, 无废水外排现象。		
14	2023/10/31	宣汉双桥医院 b	吴华东、曾凡东	现场检查情况: 一、企业基本情况: 1. 宣汉双桥医院 b, 地址位于四川省达州市宣汉县双河镇滨河路 132 号, 已注册工商营业执照, 统一社会信用代码: 52511722MJR2136538, 法定代表人是韩银春。 二、现场检查情况: 1. 现场检查时该医院提供有环评报告表、验收、废水自行监测报告表、排污登记许可证等相关手续; 2. 该医院属于综合医院, 设计临床床位 20 张、实际只有 15 张; 3. 该院医疗危险废物交由达州佳境公司负责处理, 医疗废物登记台账齐全; 4. 医疗废水污水处理系统正常运行, 现场检查时未见医疗废水排放; 5. 现场检查时未发现其他环境违法行为。	现场检查时无异常情况	第四季度双随机任务

15	2023/10/30	宣汉县南坝军隆家具厂家具生产项目	吴华东、周刚	现场检查情况：一、企业基本情况：1. 宣汉县南坝军隆家具厂家具生产项目，地址位于四川省达州市宣汉县四川省达州市宣汉县，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：92511722MA640W3AXL，法定代表人是冉隆均。 二、现场检查情况： 1、现场检查时该厂已建成。 2、该厂建设有除尘设施，有布袋除尘器，喷漆废气处理建设有UV光解设施。3、该厂办理了环评手续，原宣汉县环境保护局审批（宣环审[2019]12号）。4、该厂已自主进行验收。5、现场检查时未发现环境违法行为。	现场检查时无异常情况	第四季度双随机任务
16	2023/10/30	宣汉县人民医院门诊住院综合大楼项目	吴华东、张建林	现场检查情况：一、企业基本情况：1. 宣汉县人民医院门诊住院综合大楼项目，地址位于四川省达州市宣汉县四川省达州市宣汉县，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：125114224523721556，法定代表人是冉启军。	现场检查时无异常情况	第四季度双随机任务

				二、现场检查情况：1、现场检查时，该门诊综合大楼正在建设中。主体工程已完工，正在进行室内、室外的装修中。		
17	2023/10/30	宣汉县隆鑫砭业有限公司	吴华东、张建林	现场检查情况：一、企业基本情况：1. 宣汉县隆鑫砭业有限公司，地址位于四川省达州市宣汉县东乡镇东乡镇黄金槽村，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：915117226922663511，法定代表人是张艳丽。 二、现场检查情况：1、现场检查时，该搅拌站正常生产。2，在生产过程中废水循环使用。3，该厂的原材料堆场，已搭建钢架棚。4，固定污染源排污登记编号是，915117226922663511001w。5，存在的问题是，废水池没有及时清掏。6，该公司已办理了环境影响登记表和验收，宣环审（2014）121号，宣环验（2014）9号。	现场检查时无异常情况	第四季度双随机任务
18	2023/10/31	中国石化销售有限公司四川达州石油分公司普	余家荣、曾凡东	现场检查情况：一、企业基本情况：1. 中国石化销售有限公司	现场检查时无异常情况	第四季度双随机任务

		光气田第二加油站建设项目		司四川达州石油分公司普光气田第二加油站建设项目，地址位于四川省达州市宣汉县四川省达州市宣汉县，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：9151172266536823XD，法定代表人是王晶。 二、现场检查情况：该加油站于2017年由私人加油站变更为中石化四川达州石油分公司普光气田第二加油站，2019年11月获得达州市宣汉生态环境局批复，并于2019年12月验收，2020年7月申领排污许可证（简化管理），并于2023年7月延续。		
19	2023/10/31	中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司（毛坝大湾402集气站）	余家荣、吴华东	现场检查情况：一、企业基本情况：1. 中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司（毛坝大湾402集气站），地址位于四川省达州市宣汉县毛坝镇村，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：915117006653749396，法定代表人是王飞。2. 中国石化普光气田开发及川气东送管道工	现场检查时无异常情况	第四季度双随机任务

				程环境影响报告，于 2007 年 2 月通过国家环境保护总局批复；2013 年 5 月，通过环境保护部竣工环保验收。该站于 2020 年 6 月 4 日，申领了排污许可证，登记编号：915117006653749396023W。3. 该集气站采用湿气加热保温混输主工艺，混合天然气从采气井口进入集气站，经集输管道输送至集气总站进行气液分离，其中，酸气进净化厂脱硫外输，产出水管输至气田水处理站，井处理达标后回注或者深度处理后返输至净化厂回用。该集气站现场不产生废水；加热炉、火炬燃烧原料均为纯净天然气。 二、现场检查情况：1. 现场检查时，集气站正在生产，日产天然气 40 万余 m³，加热炉正常运；2. 集气站密闭生产，生产废水均管输至污水处理站，处理达标后回注至回注井回注，日常无废水产生；非检修时段，不产生固（危）废；	
--	--	--	--	---	--

				3. 火炬塔正常燃烧。现场检查时，未发现环境违法行为。		
20	2023/10/30	宣汉县三星混凝土有限公司樊哙分公司	余家荣、陈华	现场检查情况：一、企业基本情况：1. 宣汉县三星混凝土有限公司樊哙分公司，地址位于四川省达州市宣汉县樊哙镇金花村6组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511722MA677XX29A，法定代表人是代岭。 二、现场检查情况：现场检查时，该搅拌站未生产，停产约10天，场地无原料沙石堆放。未发现环境违法行为发生。	现场检查时无异常情况	第四季度双随机任务
21	2023/10/31	宣汉县黄金镇李世安页岩砖厂	余家荣、吴华东	现场检查情况：一、企业基本情况：1. 宣汉县黄金镇李世安页岩砖厂，地址位于四川省达州市宣汉县黄金镇书院村6组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：92511722MA64UE1C86，法定代表人是李世安。该厂于2017年依法报批建设项目环境影响报告表，2018年6月获得宣汉环境保护局批复；2020年3月申领排污许可证（简化	现场整改	第四季度双随机任务

				管理），2023 年 3 月变更延续。该项目以煤矸石和页岩为原辅料生产砖石，年产 2000 万块页岩砖。 二、现场检查情况：1. 现场检查时，该砖厂正在生产；2. 该砖厂废气由脱硫塔处理后经高 17 米烟囱排放，现场使用 PH 试纸测试，数据为 9；3. 该厂原料煤矸石和页岩堆码在厂区内，搭棚遮盖；4. 现场检查时，位于该厂搭建的棚外堆码有少量页岩，未完全覆盖，现场已责令立即整改		
22	2023/10/30	宣汉县樊哙镇生猪定点屠宰场	陈华、张建新	现场检查情况：一、企业基本情况：1. 宣汉县樊哙镇生猪定点屠宰场，地址位于四川省达州市宣汉县樊哙镇金花村 5 组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511722MA6492H717，法定代表人是唐大刚。 二、现场检查情况：现场检查时，该屠宰场未生产，屠宰废水经过化粪池发酵处理后通过管网还林还田，未发现环境	现场检查时无异常情况	第四季度双随机任务

				违法行为发生。		
23	2023/10/30	宣汉县巨鹏建材有限公司	陈华、余家荣	现场检查情况：一、企业基本情况：1. 宣汉县巨鹏建材有限公司，地址位于四川省达州市宣汉县东乡镇宣汉县东乡镇兴隆村二组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511722327106448Q，法定代表人是唐桂森。 二、现场检查情况：1、现场检查时，该砖厂正常生产。2、该厂已办理了环评验手续。排污许可证编号，91511722327106448Q001v。存在的问题是，地面灰尘未及时清扫。	现场整改	第四季度双随机任务
24	2023/10/31	宣汉县杨家河页岩砖厂	陈华、张建林	现场检查情况：一、企业基本情况：1. 宣汉县杨家河页岩砖厂，地址位于四川省达州市宣汉县君塘镇君塘镇滴水村9组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：	现场检查时无异常情况	第四季度双随机任务

				91511722MA674XRLXW，法定代表人是高洪伟。 二、现场检查情况： 现场检查时，该宣汉县杨家河页岩砖厂在生产，厂区空坝上积存有待销售成品页岩砖。该页岩砖厂建有破碎机、制砖机、烘干窑等生产设施设备，配套建有脱硫及除尘环保设施，在运行。厂区行政楼后空坝上露天堆放有废弃砖头，周边未见环境异常情况。执法人员现场责令该页岩砖厂清理空坝上的废弃砖块，进行破碎作为原材料回用，实现资源化利用。		
25	2023/10/30	宣汉县三鑫混凝土有限公司	田波、吴华东	现场检查情况：一、企业基本情况：1. 宣汉县三鑫混凝土有限公司，地址位于四川省达州市宣汉县东乡镇宣汉县东乡镇永安村一社，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511722756639090M，法定代表人是桂尧菊。 二、现场检查情况：1、现场检查时，该厂正常生产。2、	现场整改	第四季度双随机任务

				该厂办理了相关环保手续。3、生产废水循环使用废水池两，安装了压滤机。存在的问题，地面积水较多。		
26	2023/10/31	中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司（毛坝 501 集气站）	田波、吴华东	现场检查情况：一、企业基本情况：1. 中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司（毛坝 501 集气站），地址位于四川省达州市宣汉县毛坝镇街道，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：915117006653749396，法定代表人是王飞；2. 中国石化普光气田开发及川气东送管道工程环境影响报告，于 2007 年 2 月通过国家环境保护总局批复；2013 年 5 月，通过环境保护部竣工环保验收，2023 年 6 月申领排污许可，许可证号：915117006653749396029W；3. 该集气站采用湿气加热保温混输主工艺，混合天然气从采气井口进入集气站，经集输管道输送至集气总站进行气液分离，其中，酸气进净化厂脱	现场检查时无异常情况	第四季度双随机任务

				疏外输，产出水管输至气田水处理站，井处理达标后回注或者深度处理后返输至净化厂回用。该集气站现场不产生废水；加热炉、火炬燃烧原料均为纯净天然气。 二、现场检查情况：1. 现场检查时，集气站正在生产，日产天然气 50 万余 m³，加热炉正常运；2. 集气站密闭生产，生产废水均管输至污水处理站，处理达标后回注至回注井回注，日常无废水产生；非检修时段，不产生固（危）废；3. 火炬塔正常燃烧。现场检查时，未发现环境违法行为。		
27	2023/10/31	宣汉县祥林建材厂	田波、方毅	现场检查情况：一、企业基本情况：1. 宣汉县祥林建材厂，地址位于四川省达州市宣汉县胡家镇华山村七社，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：915117220974371363，法定代表人是王云平。2. 该公司年产 5000 万块煤矸石烧结砖生产技改项目于 2018 年 1 月依法报批建设项目环境影	现场整改	第四季度双随机任务

				响评价报告表手续,2018年3月获得宣汉县环境保护局批复,2018年4月开展自主竣工验收,2020年5月申领排污许可证(简化管理),许可证编号: 915117220974371363001V,2023年4月延续;3.该公司以煤矸石和页岩为主要原辅料,烧结制成品砖,年产砖3000余万块,配套有布袋除尘器、脱硫塔等污染治理设施。 二、现场检查情况:1.现场检查时,该厂正在生产;2.布袋除尘器、脱硫设施正常运行,现场使用PH试纸测试脱硫碱液池,数值为9;3.该公司的大部分煤矸石和页岩等易产生扬尘的原料均堆码在搭建的棚内;4.现场检查时,该公司部分页岩堆码在棚外,已当场责令整改,立即将堆码在棚外的页岩进行覆盖。		
28	2023/10/31	宣汉天敏化工有限公司	曾凡东、周刚	现场检查情况:一、企业基本情况:1.宣汉天敏化工有限公司	现场检查时无异常情况	第四季度双随机任务

				司，地址位于四川省达州市宣汉县普光镇微玻纤新材料产业园，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511722MA626X2641，法定代表人是王刚；2. 该公司年产50000 二硫化碳项目于 2018 年依法报批环境影响报告书手续，2018 年获得达州市环境保护局批复，2022 年 11 月开展非重大变动环境影响分析，并获得省环科院专家签字，2023 年 10 月开展自主竣工验收，2022 年 12 月申领排污许可证，许可证编号：91511722MA626X2641001；3. 该公司主要以天然气、硫磺等原料生产二硫化碳，现年产量为 20000 余吨，该公司建设有“焚烧+两级石灰石-石膏脱硫”废气处理设施等污染治理设施，安装有废气在线监控设备。 二、现场检查情况：1. 现场检查时，该厂正在生产；2. 废气处理设施运行正常，在线监控	
--	--	--	--	---	--

				数据正常 3. 该公司产生的固废（脱硫石膏）经板宽压滤机压滤后收集堆码在厂区内搭建的棚内，固废产生、转移台账均记录在册，压滤废水循环使用；4. 该公司无生产废水产生，生活废水接入园区污水管网。		
29	2023/10/30	中国石油天然气股份有限公司西南油气田川东北作业分公司	曾凡东、周刚	现场检查情况：一、企业基本情况：1. 中国石油天然气股份有限公司西南油气田川东北作业分公司，地址位于四川省达州市宣汉县南坝镇南坝镇龙文村，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511700MA62AYEKXA，法定代表人是葛枫。 二、现场检查情况： 1、该天然气净化厂建设有 3 列天然气脱水脱硫及硫磺回收装置。现场检查时该厂有 2 列装置在生产，其中第 2 列装置在停产检修。2、该天然气净化厂生产废水经过处理后，通过管道输送到黄龙 3 井回注。3、该天然气净化厂建设	现场检查时无异常情况	第四季度双随机任务

				有危险废物暂存间，交由有资质的单位进行处理。4、该天然气净化厂废气排放建设有在线监测系统，现场检查时在正常运行。5、现场检查时未发现环境违法行为。		
--	--	--	--	---	--	--