

宣汉县 2023 年 8 月份执法检查情况汇总表

序号	办结时间	污染源名称	执法人员	现场检查情况	处理情况	工作任务名称
1	2023/8/2	宣汉县老鹰溪砂石加工厂	张建林、余家荣	现场检查时，该厂正在生产，原材料部分未覆盖，破碎机正在破碎作业。	整改	自发任务
2	2023/8/16	宣汉县宏延加油站	张建林、余家荣	一、企业基本情况：1. 宣汉县宏延加油站，地址位于四川省达州市宣汉县东乡镇宣汉县东乡镇解放南路 368 号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码 91511722309388648X，法定代表人是王朝成。 二、现场检查情况： 1. 该加油站属于民营加油站，位于宣汉县东乡街道解放南路 368 号，项目占地面积 950 平方米，属于三级加油站，项目设置加油机 3 台，设置 3 个地埋式双层钢质储油罐，总容积 90 立方米，总储存能力 75 立方米。 2. 现场检查时，该加油站建设有危险废物暂存间，设置有危废标识标牌。 3. 该企业隔油池未采取防渗	立案调查	自发任务

				措施。		
3	2023/8/21	宣汉县云峰砭业有限公司	张建林、余家荣、杜吉兵、牟加兵	一、企业基本情况：1. 宣汉县云峰砭业有限公司，地址位于四川省达州市宣汉县东乡镇宣汉县东乡镇琦龙路 156 号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码 9151172268238563XF，法定代表人是陈启权。 二、现场检查情况：1. 现场检查时，该厂正常生产。 2. 现场有两台罐车正在装运混凝土，铲车正在作业。喷淋系统正常运行，有一千三百方砂石原材料。	现场检查时无异常情况	自发任务
4	2023/8/21	四川正威新材料科技有限公司年产 10 万吨精密铜线项目	牟加兵、李朋青、唐伟、杜吉兵、林清、李明勇、王大华、余家荣、张建林	一、企业基本情况：1. 四川正威新材料科技有限公司年产 10 万吨精密铜线项目，地址位于四川省达州市宣汉县四川省达州市宣汉县，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511722MA6B0NYY52，法定代表人是王文生。 二、现场检查情况：1. 该项目占地 52185 平方米，总建筑面积约 34151 平方米，主要建设有生	现场整改	自发任务

				产车间（原辅材料储存区、成品仓库、生产区、化验室）、办公室及其他辅助设施，项目投资 100780 万元，新建 44 条拉丝生产线。项目建成后年产 10 万吨精密铜线规模。2. 现场检查时，该企业未进行生产。厂区设置有危险废物暂存间，地面已做防渗措施，标识标牌未及时更新。		
5	2023/8/31	四川宣汉志昌煤炭有限责任公司	方毅、唐伟、李朋青	一、企业基本情况：1. 四川宣汉志昌煤炭有限责任公司，地址位于四川省达州市宣汉县上峡镇洞口村 1 组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511722709075990K，法定代表人是尹兴琼。 二、现场检查情况：1. 现场检查时，该企业正在生产，运煤车斗正在从洞口运输原煤至堆码场；2. 在厂区行政大楼右侧建设有三级井下废水沉淀池，实行混凝沉淀后经处理达标排放；3. 厂区行政大楼右侧 30 米处空坝上露天堆放 1100 吨煤矸石，未采取围挡、	立案调查	自发任务

				覆盖、喷淋等防治扬尘污染措施。		
6	2023/8/22	宣汉县吉鑫路面工程有限责任公司	曾凡东、刘鹏	一、企业基本情况：1. 宣汉县吉鑫路面工程有限责任公司，地址位于四川省达州市宣汉县樊哙镇金娅村，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511722MA627QCQ8C，法定代表人是谢昆仑。 二、现场检查情况：该厂已停产，目前没有开工，只有两工人守厂，听工人说现在没有活路，也没有原材，现场检查时未发现异常情况。	现场检查时无异常情况	自发任务
7	2023/8/22	宣汉县杨家河页岩砖厂	方毅、李朋青、牟加兵、杜吉兵、唐伟	一、企业基本情况：1. 宣汉县杨家河页岩砖厂，地址位于四川省达州市宣汉县君塘镇君塘镇滴水村9组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511722MA674XRLXW，法定代表人是高洪伟。 二、现场检查情况：现场检查时，该砖厂在生产，建有钢架	现场检查时无异常情况	自发任务

				结构生产厂房，破碎、传输、制胚、烧结均在厂房内进行，配套建有脱硫装置废气处理设施，在运行，未见固废乱堆乱放现象，周边环境未见情况。		
8	2023/8/22	宣汉县聚元建材厂	吴华东、冉爱华	一、企业基本情况：1. 宣汉县聚元建材厂，地址位于四川省达州市宣汉县新华镇大洞村三社，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：9151172268990675XB，法定代表人是廖崇高。 二、现场检查情况：现场检查时已停产。	现场检查时无异常情况	自发任务
9	2023/8/22	宣汉县泓泰采石厂	吴华东、冉爱华	一、企业基本情况：1. 宣汉县泓泰采石厂，地址位于四川省达州市宣汉县新华镇宣汉县新华镇大洞村，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511722MA634FFRXR，法定代表人是吴小敏。 二、现场检查情况：该厂已停产，现无人值守。	现场检查时无异常情况	自发任务
10	2023/8/22	宣汉县聚源沙石厂	吴华东、冉爱华	一、企业基本情况：1. 宣汉县聚源沙石厂，地址位于四川省	现场检查时无异常情况	自发任务

				达州市宣汉县新华镇大洞村，已注册工商营业执照，统一社会信用代码： 91511722095588256Y，法定代表人是唐中涛。 二、现场检查情况：该厂已停产，无人值守。		
11	2023/8/22	宣汉县勇平矿业有限公司	曾凡东、刘鹏	一、企业基本情况：1. 宣汉县勇平矿业有限公司，地址位于四川省达州市宣汉县渡口乡樊哙镇，已注册工商营业执照，统一社会信用代码： 9151172258420337XL，法定代表人是卢万勇。 二、现场检查情况：该矿已停产属于独立升级矿井处于“一停四不停”状态、只进行日常安全巡检，通风，排水工作，检查时矿井污水处理设施运行正常，危险废物暂存间规范，设置有标识标牌，有记录台账，现场检查时无异常情况。	现场检查时无异常情况	自发任务

12	2023/8/22	宣汉县三墩土家族乡卫生院	曾凡东、夏清泉	一、企业基本情况：1. 宣汉县三墩土家族乡卫生院，地址位于四川省达州市宣汉县三墩乡宣汉县三墩土家族乡街道，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：12511422452372614B，法定代表人是郎骏。 二、现场检查情况：1、该医院在营业 2、该医院污水处理系统正常运行，有记录台帐。3、该医院医疗废物有暂存间，有转运记录，医疗废物交由达州市佳境公司处置。4、现场检查时未发现环境违法行为。	现场检查时无异常情况	自发任务
13	2023/8/22	宣汉县樊哙中心卫生院	曾凡东、刘鹏	一、企业基本情况：1. 宣汉县樊哙中心卫生院，地址位于四川省达州市宣汉县樊哙镇宣汉县樊哙镇街道，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：12511422452372462Y，法定代表人是熊启超。 二、现场检查情况：1、该医院在营业 2、该医院污水处理系统正常运行，有记录台帐。3、该医院医疗废物有暂存间，	现场检查时无异常情况	自发任务

				有转运记录，医疗废物交由达州市佳境公司处置。4、现场检查时未发现环境违法行为。		
14	2023/8/22	渡口乡卫生院	曾凡东、夏清泉	一、企业基本情况：1. 渡口乡卫生院，地址位于四川省达州市宣汉县渡口乡街道，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：12511422452372710L，法定代表人是曾银凡。 二、现场检查情况：1、该医院在营业 2、该医院污水处理系统正常运行，有记录台帐。3、该医院医疗废物有暂存间，有转运记录，医疗废物交由达州市佳境公司处置。4、现场检查时未发现环境违法行为。	现场检查时无异常情况	自发任务
15	2023/8/23	宣汉县樊哙镇宏远机制砂石场	曾凡东、刘鹏	一、企业基本情况：1. 宣汉县樊哙镇宏远机制砂石场，地址位于四川省达州市宣汉县樊哙镇金花村 6 组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：92511722MA67DUD188，法定代表人是杨永书。 二、现场检查情况：该砂石厂正常生产，污水排入沉淀池，未发现外排现象，渣土堆放场	立案调查	自发任务

				未覆盖、未采取防尘措施		
16	2023/8/25	四川迈科隆真空新材料有限公司	吴华东、冉爱华	一、企业基本情况：1. 四川迈科隆真空新材料有限公司，地址位于四川省宣汉县普光工业园区微玻纤产业园，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511722MA633Q4P8H，法定代表人是 冉启明；2. 该公司年产 500 万平方米 VIP 真空绝热板项目环境影响报告表于 2017 年 6 月通过达州市宣汉生态环境部门批复，2018 年 8 月通过自主环保验收，2020 年 5 月申领了排污许可证，编号为：91511722MA633Q4P8H001X，有效期为：2020 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日；3. 该项目以玻璃微纤维芯材、真空阻隔膜和吸附剂为原辅材料，主要生产真空绝热板，年产 200 万平方米立方米，生产工艺：玻璃纤维芯材—烘烤（电烘箱）—吸附剂（氧化钙）填入开槽口—装袋—真空封装—检测—包边—装箱打包—入库。生	现场整改	自发任务

				产过程中产生的噪声通过选用低噪声设备和进行建筑隔声等减小环境影响；生产过程中不产生生产废水，主要用水为真空封口机各泵循环冷却水和生活用水，生产设备冷却水循环使用；生产过程中产生生活垃圾、废料和危险废物（废机油等），生活垃圾交由园区环卫统一处理，废料回收利用，不能利用的交由环卫部门处理，危险废物交由有资质的三方公司处理。 二、现场检查情况：1. 现场检查时，该企业正在生产，电烘箱和真空封口机等设备正在运行；2. 危险废物暂存间已整改完成，设置有围挡，采取防渗措施，设置有收集池，配备有计量器，填写有记录台账等，危险废物暂存间内存放有废机油；3. 一般固体存放间堆码存放有废料等固体废物，存放间外凌乱堆码有废料等固体废物，已责令整改。		
17	2023/8/25	宣汉县人民医院土主分	吴华东、冉爱华	、企业基本情况：1. 宣汉县人	现场检查时无	自发任务

		院		民医院土主分院，地址位于四川省宣汉县普光镇（宣汉县精神病医院内），法定代表人是冉启明；2. 该医院基础设施改善工 2020 年月通过自主环保验收，2021 年 7 月申领了排污许可证，编号为：125114224523721556003R，有效期为：2021-07-21 至 2026-07-20；该医院运行时产生的废气（真空泵、医疗设备废气）消毒过滤后高空排放；医疗废水和病区生活废水预处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中排放标准后进入污水管网。医疗废物收集在危险废物暂存间后交由三方有资质的公司处理。 二、现场检查情况：1. 现场检查时，该医院正在运行，病区内有病人 160 余人；2. 废水处理间内废水预处理设备正在运行；3. 医疗废物暂存间存放有收集的医疗废物，记录有台账。	异常情况	
--	--	---	--	--	------	--

18	2023/8/25	四川豪诚物流有限公司	吴华东、冉爱华	一、企业基本情况：1. 四川豪诚物流有限公司，地址位于宣汉县普光镇铜坎社区5组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码： 91511722MA68PRDH7A，法定代表人是刘志强；2. 该公司硫磺仓储项目环境影响报告表于2019年2月通过宣汉环境保护局批复，2019年通过自主环保验收，2020年4月申领了排污许可证，编号为： 91511722MA68PRDH7A001X，有效期为：2020年4月22日—2025年4月21日；3. 该项目以液体硫磺为原辅材料，主要从事硫磺仓储运输销售，生产工艺：液体硫磺—水冷却降温—固体不溶性颗粒硫磺。生产过程中产生的废水经过收集沟流入废水沉淀池，经3级沉淀后循环使用，不外排。 二、现场检查情况：1. 现场检查时，该公司正在生产，液硫罐车正在泄液硫，通过物理水冷降温为固体不溶性颗粒硫	现场整改	自发任务
----	-----------	------------	---------	---	------	------

				磺；2. 现场检查时生产废水正在通过厂区内收集水沟进入沉淀池循环使用，现场检查未发现生产废水进入外环境。3. 现场检查时，该公司运输车辆冲洗平台未投入使用，已提出整改要求，限期完成整改。		
19	2023/8/28	达州金杉天马汽车销售有限公司	周刚、方毅、张其林、余家荣	一、企业基本情况：1. 达州金杉天马汽车销售有限公司，地址位于四川省达州市宣汉县东乡镇四川省-达州市-宣汉县-东乡镇，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511722MA63WA9H97，法定代表人是康卫彬。 二、现场检查情况：废气处理装置（喷漆房风机）未正常使用，负压不正常。	立案调查	自发任务
20	2023/8/28	宣汉县普光科睿新材料有限公司	余家荣、唐伟、牟加兵、杜吉兵	一、企业基本情况：1. 宣汉县普光科睿新材料有限公司，地址位于四川省达州市宣汉县柳池乡宣汉县柳池工业园区1号干道2号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511722MA633YTW6Q，法定代	责令整改	自发任务

				表人是黎治。 二、现场检查情况：1. 企业成立于 2017 年 1 月，并当月取得营业执照，于 2017 年 5 月开工建设，2018 年 8 月投入运营；2017 年 9 月取得宣汉县环境保护局关于年产 2000 吨大辊桶拉丝及其制品生产线技改项目环境影响报告表的批复意见（宣环审[2017]46 号）；企业建设有拉丝机组 10 台，辊桶 10 个及其附属施胶系统等，总投资 2000 万元。企业提供有排污许可证，编号：91511722MA633YTW6Q001U。 2. 现场检查时，企业部分机组处于生产状态；危险废物标识标牌未及时更新。 3. 整改情况：颜料桶已放置在危险废物暂存间；新采购生产设备已安装集气罩收集，活性炭吸附后安全排放。		
21	2023/8/28	四川佳肴食品有限公司	陈华、田波	一、企业基本情况：1. 四川佳肴食品有限公司，地址位于四川省达州市宣汉县南坝镇龙	现场检查时无异常情况	自发任务

				文村工业园区，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511722210351159T，法定代表人是李洪川。 二、现场检查情况： 1、现场检查时该厂在生产。2、该厂主要是进行牛肉制品加工，原料为牛肉。根据订单进行牛的屠宰。3、该厂有锅炉一台，主要燃料为天然气。4、该厂生产废水经处理后接入南坝城市生活污水管网，到南坝污水处理厂进行处理。 5、现场检查时未发现环境违法行为。		
22	2023/8/28	宣汉县天车坝砖厂	陈华、周刚	一、企业基本情况：1. 宣汉县天车坝砖厂，地址位于四川省达州市宣汉县南坝镇龙文村三社，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：9151172205608846xk，法定代表人是孙中兵。 二、现场检查情况： 1、现场检查时该厂未生产（处于停产状态）。2、现场检查时未发现环境违法行为。	现场检查时无异常情况	自发任务

23	2023/8/28	宣汉县天桥页岩砖厂	陈华、周刚	一、企业基本情况：1. 宣汉县天桥页岩砖厂，地址位于四川省达州市宣汉县下八乡十五村四社，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511722MA62E5M425，法定代表人是李立文。 二、现场检查情况： 1、现场检查时该厂在生产。2、现场检查时该厂污染治理设施在正常运行。3、现场检查时未发现环境违法行为。	立案调查	自发任务
24	2023/8/28	宣汉县宏峻建材厂	陈华、田波	一、企业基本情况：1. 宣汉县宏峻建材厂，地址位于四川省达州市宣汉县下八乡下八镇天一村三社，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511722692259506L，法定代表人是田英杰。 二、现场检查情况： 1、现场检查时该厂在生产。2、现场检查时该厂污染治理设施在正常运行。3、现场检查时未发现环境违法行为。	现场整改	自发任务
25	2023/8/28	宣汉县辽源砖厂	陈华、田波	一、企业基本情况：1. 宣汉县辽源砖厂，地址位于四川省达	现场检查时无异常情况	自发任务

				州市宣汉县下八乡平源村，已注册工商营业执照，统一社会信用代码： 915117223269347191，法定代表人是向人发。 二、现场检查情况： 1、现场检查时该厂未生产 2、该厂建设有脱硫塔。3、该厂破碎车间等已搭棚。4、现场检查时未发现环境违法行为		
26	2023/8/28	宣汉县下八平原村石材厂	陈华、田波	一、企业基本情况：1. 宣汉县下八平原村石材厂，地址位于四川省达州市宣汉县下八乡平原村，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：92511722MA68RTWD1C，法定代表人是赵兰川。 二、现场检查情况： 1、现场检查时该厂未生产。2、该厂建设有沉淀池，压滤机。3、现场检查未发现废水外排。4、现场检查时未发现环境违法行为。	现场检查时无异常情况	自发任务
27	2023/8/30	宣汉海诺尔环保发电有限公司	陈华、田波	一、企业基本情况：1. 宣汉海诺尔环保发电有限公司，地址	现场整改	自发任务

				位于四川省达州市宣汉县黄石乡百花村，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511722353618439B，法定代表人是吴波。 二、现场检查情况： 1、宣汉海诺尔环保发电有限公司建设有 2 台焚烧炉，现场检查时有一台焚烧炉在运行。调度大厅显示屏显示的炉温为 988 度。目前该公司处于调试阶段。2、现场检查时该公司在线监测运行正常。3、现场检查时该公司的飞灰全部堆放在厂内，为袋装，总共约有 3800 吨。一部分堆放在室内，一部分堆放在厂区的院坝，堆放厂区院坝的飞灰用土工防渗膜和塑料布进行了覆盖。目前飞灰填埋场未落实，故飞灰全部暂存于厂内。4、现场提供有突发环境事件应急预案，于 2022 年 12 月 28 日在达州市宣汉生态环境局进行了备案，备案号 511722-2022-062-L。5、要求	
--	--	--	--	---	--

				企业按相关法律法规处置飞灰，对暂存于厂内的飞灰采取“三防”措施，防止污染事故发生。6、要求企业自行按照相关规范和要求，自行进行环保验收工作。		
--	--	--	--	--	--	--