

2025 年达州市从事辐射监测机构年度业务表现检查情况表

序号	单位名称	本年度检查中发现的问题	备注
1	四川世阳卫生技术服务有限公司	1份监测报告未监测出射线泄漏的真实情况	
2	成都同洲科技有限责任公司	5份报告系统相片上传不规范；2份报告系统人名登记不规范；1份报告系统行政区划登记错误	
3	四川炳测环保技术有限公司	无	本年度1份报告
4	四川国测检测技术有限公司	1份报告系统人名登记不规范；2份报告系统相片上传不规范；1份报告监测工况描述不清；1份报告点位图不规范	本年度2份报告
5	四川瑞迪森检测技术有限公司	1份报告系统人名登记不规范	本年度2份报告
6	成都华亚科技有限公司	多份报告系统人名登记不规范；1份报告数据单位错误；1份报告点位图漏通风口；1份报告点位图标注与监测数据点位不符	
7	四川省永坤环境监测有限公司	1份报告系统未完成即用于行政审批	本年度2份报告
8	四川中环康源卫生技术服务有限公司	3份报告系统人名登记不规范；多份报告点位图不规范	
9	四川鸿源环境检测技术咨询有限公司	1份报告系统人名登记不规范	本年度2份报告
10	四川蓝瑞鑫卫生检测技术服务有限公司	1份报告系统人名登记不规范	本年度1份报告
11	四川鸿进达卫生技术服务有限公司	3份报告系统相片不规范；1份报告系统未完成即用于行政审批；	
12	四川泰安生科技咨询有限公司	3份报告系统未完成即用于行政审批；1份报告纸质版编号与系统编号不符；1份报告点位标注错误；1份报告系统相片不规范；多份报告系统人名登记不规范；所有报告均缺环境状况信息	
13	西弗测试技术成都有限公司	多份报告未在系统完成即用于行政审批，1份报告系统未上传合同；1份报告项目登记错误，缺监测因子	

序号	单位名称	本年度检查中发现的问题	备注
14	四川科正检测技术有限公司	3份报告系统人名登记不规范,3份报告系统监测机构人员登记错误	
15	四川仟核科技咨询有限公司	无	
16	四川盛和鼎安科技有限公司	2份报告系统未完成即用于行政审批; 1份报告项目行政区划登记错误、报告中监测对象名称错误; 1份报告系统人名登记不规范; 2份报告合同上传错误; 1份报告未加盖CMA章; 1份报告委托单位错误	
17	四川省瑜仁嘉卫生技术服务有限公司	1份报告系统人名登记错误, 1份报告系统人名登记不规范	