

## 万源市2023年12月双随机抽查情况公示

序号	时间	执法对象	执法人员	现场检查情况	处理情况	备注
1	2023年10月28日	万源市博爱医院	王魏、何奎仁	<p>一、企业基本情况：1. 万源市博爱医院，地址位于四川省达州市万源市太平镇太平镇河西威龙苑79号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781793954866R，法定代表人是王仁予。</p> <p>二、现场检查情况：存在环境违法行为，具体情况如下：</p> <p>1、固体（危险）废物贮存情况不规范（未张贴新的标识标志）要求三日内完成整改，该院环评相关手续齐全，办理了突发环境风险预案并备案，现场对该院医疗废水进行了采样，该院污水处理采用一级强化处理加次氯酸钠消毒后通过城市污水管网进入万源市污水处理厂处理后达标排放，现场污水处理设施正常运行。</p>	/	
2	2023年12月4日	万源市精典汽车服务有限责任公司	王巍、王浩	<p>一、企业基本情况：1. 万源市精典汽车服务有限责任公司，地址位于四川省达州市万源市茶垭乡李家沟村一组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：915117813562394349，法定代表人是陈美天。</p> <p>二、现场检查情况：1. 现场检查时，该公司正常营业，环保手续齐全。2. 环保污染治理设施按要求建设，有活性炭吸附装置，有2023年11月份的三方公司监测报告，检测报告废气和噪声检测合格。场地冲洗废水进入化粪池。3. 存在的问题：危险废物暂存间的警示标识有误，闲置的调漆房的废机油桶未及时发现规范收集到危险废物暂存间。</p>	要求：立即做好危险废物暂存间的警示标识，废机油桶立即规范收集到危险废物暂存间，12月15日完成整改。	

序号	时间	执法对象	执法人员	现场检查情况	处理情况	备注
3	2023年12月4日	万源市长石砂石厂	严攀伟、王浩	<p>一、企业基本情况：1. 万源市长石砂石厂，地址位于四川省达州市万源市长石乡四川省达州市万源市长石乡九村一社，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：9151178133775799X9，法定代表人是王军波。</p> <p>二、现场检查情况：1. 经现场检查该砂石场未生产，现场有一位守厂人员。2. 停产原因是安全隐患整改从2023年3月至2023年10月。万源市自然资源局批复的采矿许可证，有效期至2022年12月20日。</p>	/	
4	2023年12月4日	万源市草坝中心卫生院	何奎仁、王浩	<p>一、企业基本情况：1. 万源市草坝中心卫生院，地址位于四川省达州市万源市草坝镇万源市草坝镇，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：12511481452404911C，法定代表人是刘长洪。</p> <p>二、现场检查情况：经现场检查，该院医疗废物暂存按要求落实、收集规范。医疗废水经三方公司监测合格。现场查阅台账记录，按环保要求落实记录。</p>	要求：1、在医疗废物转运交接过程中要签字规范；2、及时更换新的危废标识标牌。	
5	2023年12月4日	达州市大型水利工程建设管理中心	何奎仁、王东	<p>一、企业基本情况：1. 达州市大型水利工程建设管理中心，地址位于四川省达州市万源市固军乡冉家坝，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：12511400699152058k，法定代表人是刘仕甸。</p> <p>二、现场检查情况：现场检查时，该建设管理中心未生产，因未取得用地批复，于2023年7月停产至今。现场二号弃渣场已生态复绿复耕，导流洞已完工，等手续办理了，按照环保相关要求规范建设。现场未发现环境污染问题。</p>	\	

序号	时间	执法对象	执法人员	现场检查情况	处理情况	备注
6	2023年12月6日	万源市锦荣砂石有限公司	王浩、王东	<p>一、企业基本情况：1. 万源市锦荣砂石有限公司，地址位于四川省达州市万源市沙滩镇朱家沟二村山坪组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781MA649A1Y2F，法定代表人是毕兴良。</p> <p>二、现场检查情况：现场检查时，该厂正常生产，厂区内建有三级沉淀池，压滤机一台，生产废水经处理后循环使用，未外排。破碎车间及传输带均密闭，采取洒水降尘措施。建有危废暂存间，相关记录台账完善，现场未发现环境违法行为。</p>		
7	2023年12月6日	万源市万和沙石厂	严攀伟、何奎仁	<p>一、企业基本情况：1. 万源市万和沙石厂，地址位于四川省达州市万源市沙镇十村猫儿沟，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781553492682Q，法定代表人是邓孝战。</p> <p>二、现场检查情况：1. 经现场检查该砂石场未生产，因矿山手续2023年1月到期，该厂正在进行生态修复工作。2. 环保手续齐全，环保设施设备按要求建设。</p>		
8	2023年12月11日	万源市土地沟灰石厂	王巍、何奎仁	<p>一、企业基本情况：1. 万源市土地沟灰石厂，地址位于四川省达州市万源市白羊乡万源市白羊乡鄂家沟村，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781MA62E91P1F，法定代表人是王仕洪。</p>		
9	2023年12月11日	万源市陈家湾煤矿	何奎仁、王浩	<p>一、企业基本情况：1. 四川省万源市万通实业有限公司陈家湾煤矿，地址位于四川省达州市万源市青花镇太平镇四合村一社，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781MA62E78D2H，法定代表人是陈朝平。</p> <p>二、现场检查情况：现场检查时，该企业停产中，自2019年1月开始停产至今。停产原因：申报年产20万吨扩能手续。</p>		
10	2023年12月18日	万源市欣森源石材开发有限责任公司	王巍、王浩	<p>一、企业基本情况：1. 万源市欣森源石材开发有限责任公司，地址位于四川省达州市万源市石人乡四川省-达州市-万源市-石人乡-桂家河村3组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781MA62E43Q9G，法定代表人是邓平。</p> <p>二、现场检查情况：现场检查时，该公司未生产，正在对矿区存在环境问题进行整改落实，现场未发现环境违法行为。</p>		

序号	时间	执法对象	执法人员	现场检查情况	处理情况	备注
11	2023年12月18日	四川省磊鑫实业有限公司	何奎仁、王东	一、企业基本情况：1.四川省磊鑫实业有限公司，地址位于四川省达州市万源市沙镇白沙镇东风坝，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781210452021H，法定代表人是李奎。 二、现场检查情况：现场检查时，由于市场原因，该厂已停产10天。经查阅前期监测报告，该厂生产废气排放达标且无环境违法	要求：1.加强对厂区道路洒水降尘工作，避免大风天气造成扬尘污染；2.复产后，加强日常管理，在生产过程中落实环保措施，确保治污设施正常运行，避免出现环境污染和造成环境安全隐患问题的发生。	
12	2023年12月19日	华新环境工程（万源）有限公司	王巍、严攀伟	一、企业基本情况：1.华新环境工程（万源）有限公司，地址位于四川省达州市万源市官渡镇万源市官渡镇玛瑙溪村，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781MA62E5FW7R，法定代表人是杜平。 二、现场检查情况：该公司为华新水泥（万源有限公司）垃圾协同处置车间，现场该车间接正常运行，办理了环评审批及验收相关手续，现场较整洁，垃圾运输车间有少量垃圾堆放，建有渗滤液收集池，渗漏由泵送入		
13	2023年12月19日	万源市宏顺砖厂	王巍、何奎仁	一、企业基本情况：1.万源市宏顺砖厂，地址位于四川省达州市万源市罗文镇火石岭村，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781597544894N，法定代表人是田志文。 二、现场检查情况：经现场检查该厂破碎车间和制砖车间未运行，砖窑正在运行，脱硫塔运行正常，现场有部分煤炭未覆盖。	要求：1.严格按照环保要求生产时正常运行大气污染防治设施；2.立即对未覆盖的煤炭进行有效覆盖防治扬尘污染；3.做好厂区内的环境管理工作，杜绝环境安全事故和违法行为的发生。	
14	2023年12月19日	万源市文家岩煤业有限公司	王巍、王东	一、企业基本情况：1.万源市文家岩煤业有限公司，地址位于四川省达州市万源市沙滩镇沙滩镇桅子园罗家湾组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：95911781309312491Y，法定代表人是王小刚。 二、现场检查情况：该煤矿因隐患整改停产		
15	2023年12月19日	万源市鸿宇砂石厂	严攀伟、王东	一、企业基本情况：1.万源市鸿宇砂石厂，地址位于四川省达州市万源市沙镇四川省-达州市-万源市-白沙镇往川坝村二组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781MA6BF54Y7C，法定代表人是李洪双。2.环保相关手续齐全。 二、现场检查情况：1.现场检查时，该厂未生产，因矿山资源枯竭，于2023年4月20日停产至今。2.建有三台干湿分离压滤机，两个大的沉淀池池，两个大的沉淀罐，防尘环保雾炮机两台。现场未发现环境违法行为。		

序号	时间	执法对象	执法人员	现场检查情况	处理情况	备注
16	2023年12月19日	万源市中心医院	严攀伟、王东	<p>一、企业基本情况：1.万源市中心医院，地址位于四川省达州市万源市太平镇太平镇，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：125114814524038550，法定代表人是石庆明。</p> <p>二、现场检查情况：1.现场检查时，该院正常营业，环保相关手续齐全。2.医疗危险废物暂存间的医疗危废规范暂存，11月14日达州市环境监察现场检查存在的问题，已整改完成。排污口紫外线挡板已按要求设置，一般性可回收固废已三方公司回收，废液已于12月8日与三方公司签订回收合同，12月14日已转运。14日后产生废液25.5公斤暂存于危险废物。</p>		