

达州市宣汉生态环境局 2025 年第四季度执法检查情况汇总表

序号	结束时间	污染源名称	执法人员	现场检查情况	工作任务名称
1	2025-11-04	达州市拓普节能建材有限公司	余家荣 (23140015254) 吴华东 (23140015078)	<p>一、企业基本情况：1.达州市拓普节能建材有限公司，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为宣汉县柳池工业园区，法定代表人：张永生，统一社会信用代码是:9151172231442974X3，所属行业：其他建筑材料制造；2.2024年06月13日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：9151172231442974X3001U，有效期为：2029-06-12。</p> <p>二、现场检查情况：1.现场检查时，该企业已季节性停产；2.现场检查时，暂未发现环境问题。</p>	双随机任务(固定源)
2	2025-12-03	四川清神金属制品有限公司	周刚(23140015045)、余家荣(23140015254)	<p>一、企业基本情况：1.四川清神金属制品有限公司，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为宣汉县柳池工业园区，法定代表人：侯文纯，统一社会信用代码是:91511722MA62E01M21，所属行业：金属结构制造；</p> <p>二、现场检查情况：本次检查暂未发现环境问题。</p>	双随机任务(固定源)

3	2025-12-03	四川吉晶安新材料科技有限公司	周刚（23140015045）、杜吉兵（23140015086）	<p>一、企业基本情况：1.四川吉晶安新材料科技有限公司，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为四川省达州市宣汉县柳池工业园区一号干道北，法定代表人：陈江滨，统一社会信用代码是:91511722MA68PW738J，所属行业：技术玻璃制品制造；2.2025年07月22日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：91511722MA68PW738J001U，有效期为：2030-07-21，废气主要污染物种类包括氮氧化物、颗粒物、二氧化硫，废气暂无主要排放口，一般排放口有1个，大气污染物排放执行标准为：玻璃工业大气污染物排放标准 DB513164-2024，废水主要污染物种类包括氨氮（NH₃-N）、pH值、悬浮物、动植物油、化学需氧量、五日生化需氧量、氟化物（以F-计），废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为：玻璃工业大气污染物排放标准 DB513164-2024。</p> <p>二、现场检查情况：1.现场检查时，该企业正在生产；2.现场检查时，该企业已办理排污许可证（91511722MA68PW738J001U）、竣工环境保护验收监测报告表、建设项目环境影响报告表等环境相关资料；3.现场检查时，该企业采取的工艺流程为：废旧玻璃通过电磁给料机、直线筛进行第一次筛分、再人工分拣、然后破碎机破碎、直线筛进行第二次筛分，最后包装机包装或者</p>	双随机任务(固定源)
---	------------	----------------	----------------------------------	---	------------

				直接外售或者返回破碎工序；4.现场检查时，该企业危废暂存间设置不规范，氢氟酸存放存在安全隐患，现场未提供环境应急预案。已现场责令该企业立即整改。	
4	2025-12-03	达州百丰玻璃制品有限公司	杜吉兵（23140015086）、方毅（23140015283）	<p>一、企业基本情况：1.达州百丰玻璃制品有限公司，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为四川省达州市宣汉县柳池工业园区返乡农民工创孵化园5号楼1楼，法定代表人：张岩，统一社会信用代码是:91511722MADJHJBB2D，所属行业：其他玻璃制品制造；2.2025年07月02日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：91511722MADJHJBB2D001Q，有效期为：2030-07-01，废气主要污染物种类包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物，废气主要排放口有1个，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:玻璃工业大气污染物排放标准 DB51 3164-2024、//、大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996，废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:玻璃工业大气污染物排放标准 DB51 3164-2024、//、大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996。</p> <p>二、现场检查情况：1.现场检查时，该企业正在生产；2.现场检查时，该企业已办理排污许可证（91511722MADJHJBB2D001Q）、建设项目环</p>	双随机任务(固定源)

				境影响报告表、竣工环境保护验收监测报告表、突发环境事件应急预案、环评批复（宣环审【2024】49号，2024.11.7）等环境相关资料；3.现场检查时，该企业未提供加生石灰、片碱的台账记录；未提供危废台账；未按排污许可证要求提供半年一次的监测报告。4.现场检查时，该企业车间除尘效果差，粉尘过重；5.现场检查时，该企业没有进行应急演练。已现场责令该企业立即整改。	
5	2025-12-03	宣汉万象建材有限公司	杜吉兵（23140015086）、周刚（23140015045）	<p>一、企业基本情况：1.宣汉万象建材有限公司，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为四川省达州市宣汉县普光镇柳池工业园区一号干道，法定代表人：郭清志，统一社会信用代码是:915117226783840955，所属行业：水泥制造；2.2024年05月23日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：915117226783840955001P，有效期为：2029-05-22，废气暂无主要污染物，废气暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:四川省水泥工业大气污染物排放标准 DB51/ 2864—2021，废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:四川省水泥工业大气污染物排放标准 DB51/ 2864—2021。</p> <p>二、现场检查情况：1.现场检查时，该企业处于停产状态；2.现场检查时，该企业已办理环评批</p>	双随机任务(固定源)

				<p>复（宣环审【2022】40号、取得批复时间2022.10.17）、排污许可证（915117226783840955001P）、技术改造竣工环境保护验收意见（2022.11-2022.12，）、环境应急预案等；3.现场检查时，该企业现有3.2×13m球磨机，3.8×13m卧式球磨机、OX3000涡旋组合选粉机辅料生产线调整为水泥生产线，年产达120万吨，实际建设有4号、5号、6号布袋除尘器，修建有危险废物暂存间，有危废台账。4.现场检查时，暂未发现环境问题。</p>	
6	2025-11-07	宣汉县胡家镇展途汽车维修厂（个体工商户）	余家荣（23140015254）、吴华东（23140015078）	<p>一、企业基本情况：1.宣汉县胡家镇展途汽车维修厂（个体工商户），位于四川省达州市宣汉县，具体地址为四川省达州市宣汉县胡家镇北龙路519号，法定代表人：罗勇，统一社会信用代码是：92511722MADED8AT72，所属行业：汽车修理与维护；</p> <p>二、现场检查情况：1.现场检查时，该汽修厂正常生产，营业面积约200平方米。主要从事汽车维修、保养和喷漆等；2.该汽修厂建设有喷漆房，采取密闭作业方式，尾气配套有光氧催化处置设施，现场检查时，能正常运行；3.该汽修厂设置有危险废物暂存间，危废间内分三格设置，设置有40厘米高围堰，均采取防渗漏措施，现场检查时，该危废间暂存有废机油、废机油桶等危险废物；4.现场检查时，该汽修厂危险废物登记有台账，并如实记录，与有处置资质的</p>	双随机任务（固定源）

				单位签订有收集处置合同，危险废物转移时，有转运联单；5.现场检查时，该汽修厂危险废物暂存间张贴有标识标牌，但未更新，张贴不规范，已现场责令整改。	
7	2025-11-07	四川省宣汉上峡煤焦有限公司	方毅（23140015283）、吴华东（23140015078）	<p>一、企业基本情况：1.四川省宣汉上峡煤焦有限公司，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为宣汉县上峡乡柳茂村，法定代表人：张天军，统一社会信用代码是:91511722210351730Y，所属行业：煤炭开采和洗选业；</p> <p>二、现场检查情况：1、该煤矿位于宣汉县上峡镇杨柳关村，为原煤开采企业。2、该煤矿办理了固定污染源排污登记。3、该煤矿自2025年4月以来一直停产，未生产作业。4、本次检查暂未发现环境问题。</p>	双随机任务(固定源)
8	2025-11-04	达州福鸿服饰有限公司	方毅（23140015283）、余家荣（23140015254）	<p>一、企业基本情况：1.达州福鸿服饰有限公司，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为宣汉县柳池工业园区11号楼第四层，法定代表人：赵军，统一社会信用代码是:91511722MA64CPUQ99，所属行业：服饰制造；</p> <p>二、现场检查情况：1.现场检查时，该企业已关闭，现场无人员值守，无生产设施；2.现场检查时，暂未发现环境问题。</p>	双随机任务(固定源)

9	2025-12-03	四川仁森新材料有限公司	余家荣（23140015254）、吴华东（23140015078）	<p>一、企业基本情况：1.四川仁森新材料有限公司，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为宣汉县柳池工业园区五号干道旁，法定代表人：黄华，统一社会信用代码是:91511722MA682Y0F1D，所属行业：玻璃纤维及制品制造；2.2020年08月25日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：91511722MA682Y0F1D001Q，有效期为：2023-08-24。</p> <p>二、现场检查情况：1.现场检查时，该企业已关闭退园；2.本次检查暂未发现环境问题。</p>	双随机任务(固定源)
10	2025-12-02	四川卧云再生资源开发有限公司	杜吉兵（23140015086）、周刚（23140015045）	<p>一、企业基本情况：1.四川卧云再生资源开发有限公司，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为达州市宣汉县樊吟镇花梨村2组、4组，法定代表人：陈平，统一社会信用代码是:91511722MA7JG7DM63，所属行业：其他建筑材料制造；2.2025年06月09日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：91511722MA7JG7DM63001Q，有效期为：2030-06-08，废气暂无主要污染物，废气暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为：/、大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996，废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为：/、大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996。</p> <p>二、现场检查情况：1.环保手续齐全；2.污染治理设施运行正常；本次检查暂未发现环境问题。</p>	双随机任务(固定源)

11	2025-12-01	宣汉县三星混凝土有限公司	周刚（23140015045）、杜吉兵（23140015086）	一、企业基本情况：1.宣汉县三星混凝土有限公司，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为宣汉县东乡镇永安村一社，法定代表人：桂尧菊，统一社会信用代码是:91511722756639090M，所属行业：砼结构构件制造；二、现场检查情况：现场检查时，该企业已停产，混凝土运输罐车停放于厂区内，生产设备未运行。	双随机任务(固定源)
12	2025-11-04	达州市恒悦乐器有限公司	余家荣（23140015254）、方毅（23140015283）	一、企业基本情况：1.达州市恒悦乐器有限公司，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为四川省达州市宣汉县柳池工业园区7号楼5层，法定代表人：向可恒，统一社会信用代码是:915117223457133567，所属行业：其他乐器及零件制造；二、现场检查情况：1.现场检查时，该企业正在生产；2.现场检查时，该企业提供了排污许可证（登记编号915117223457133567001w）、环境保护验收意见、环境影响报告表批复（宣环审【2019】80号)等环境相关手续；3.现场检查时，该企业危废间标识标牌不规范，已现场责令该企业立即整改。	双随机任务(固定源)
13	2025-11-04	四川荣鑫钢化玻璃有限公司	吴华东（23140015078）、余家荣（23140015254）	一、企业基本情况：1.四川荣鑫钢化玻璃有限公司，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为宣汉县柳池工业4号干道3号，法定代表人：符飞荣，统一社会信用代码是:91511722MA625XKA64，所属行业：特种玻璃制造；2.2020年08月26日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：91511722MA625XKA	双随机任务(固定源)

				64001U, 有效期为: 2023-08-25。 二、现场检查情况: 1.现场检查时, 该企业已关停; 2.现场检查时, 暂未发现环境问题。	
14	2025-11-03	宣汉县昌泰砼业有限公司	吴华东 (23140015078)、 方毅(23140015283)	一、企业基本情况: 1.宣汉县昌泰砼业有限公司, 位于四川省达州市宣汉县, 具体地址为宣汉县东乡镇周桥村, 法定代表人: 向凯玲, 统一社会信用代码是:915117225676322522, 所属行业: 砼结构构件制造; 二、现场检查情况: 1.现场检查时, 该企业未生产, 员工在清洗场地, 清洗罐车; 2.该企业为登记管理企业。3.该企业取得环评批复(宣环审(2019)3号), 2018年11月编制环境影响报告表, 2019年8月通过环评验收。4.该企业压滤机回水管道破损, 现场责令企业立即更换。	双随机任务(固定源)
15	2025-12-03	四川黔卫医疗卫生用品有限公司	杜吉兵 (23140015086)、 余家荣 (23140015254)	一、企业基本情况: 1.四川黔卫医疗卫生用品有限公司, 位于四川省达州市宣汉县, 具体地址为四川省达州市宣汉县普光经开区柳池工业园区黔柜产业园, 统一社会信用代码是:91511722MA6912HX59; 二、现场检查情况: 1.现场检查时, 现场负责人告知, 四川黔卫医疗卫生用品有限公司主要生产口罩等医疗用品, 在2022年左右已关闭停产, 厂房已归属于黔柜电气公司; 2.本次检查暂未发现环境问题。	双随机任务(固定源)

16	2025-12-02	宣汉县樊哙镇永顺砂石厂	<p>余家荣 (23140015254)、 吴华东 (23140015078)</p>	<p>一、企业基本情况：1.宣汉县樊哙镇永顺砂石厂，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为四川省达州市宣汉县樊哙镇花梨村一组，法定代表人：王加中，统一社会信用代码是:92511722MA67M79192，所属行业：其他建筑材料制造；2.2024年05月28日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：92511722MA67M79192001Q，有效期为：2029-05-27，废气暂无主要污染物，废气暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、，废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、。</p> <p>二、现场检查情况：本次检查暂未发现环境问题。</p>	双随机任务(固定源)
17	2025-12-01	宣汉青青血液透析中心有限公司	<p>周刚 (23140015045)、 方毅(23140015283)</p>	<p>一、企业基本情况：1.宣汉青青血液透析中心有限公司，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为宣汉县蒲江街道西华大道109号，法定代表人：李宁，统一社会信用代码是:91511722MA6656RE35，所属行业：门诊部（所）；</p> <p>二、现场检查情况：1.现场检查时该企业正在营业。2.该企业设置有危险废物暂存间，张贴有标识标牌。3.该企业取得环评批复，该医院设置有床位20张，日接待能力约40人，环保投资33万元。4.该医院安装有一体化污水处理设施，污</p>	双随机任务(固定源)

				水经预处理后排入城市污水管网	
18	2025-11-05	宣汉县三墩乡富兴煤矿	方毅 (23140015283)、 杜吉兵 (23140015086)	<p>一、企业基本情况：1.宣汉县三墩乡富兴煤矿，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为宣汉县三墩乡梨树村6-3社，法定代表人：马公炳，统一社会信用代码是:91511722L01833613W，所属行业：煤炭开采和洗选业；</p> <p>二、现场检查情况：1.现场检查时，该企业已停产；2.该企业的废水处理设备未运行且设备内无积存废水；3.该企业停产值守人员说明，该企业与2025年4月正式停产，目前处于待关闭状态；4.矿井已处于封闭状态，场外生产设备已全部拆除。</p>	双随机任务(固定源)
19	2025-11-04	达州市国鸿建筑节能工程有限公司	吴华东 (23140015078)、 周刚(23140015045)	<p>一、企业基本情况：1.达州市国鸿建筑节能工程有限公司，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为宣汉县柳池工业园区，法定代表人：李坤阳，统一社会信用代码是:91511702572756073Y，所属行业：轻质建筑材料制造；</p> <p>二、现场检查情况：1.现场检查时，该企业已长期停产；2.现场检查时，暂未发现环境问题。</p>	双随机任务(固定源)

20	2025-11-03	四川新军扬生物科技有限公司（方斗）	方毅 （23140015283）、 杜吉兵 （23140015086）	<p>一、企业基本情况：1.四川新军扬生物科技有限公司（方斗），位于四川省达州市宣汉县，具体地址为宣汉县方斗食品工业园区，法定代表人：张善宽，统一社会信用代码是:91511722MA66H87B24，所属行业：其他饲料加工；</p> <p>二、现场检查情况：1.现场检查时，该公司饲料加工项目未生产作业，该公司年产饲料 1.8 万余吨；2.现场检查时，该公司饲料加工破碎车间采用全密闭，配套有布袋除尘设施；3.现场检查时，该公司不产生生产废水，生活废水接入园区污水处理厂。</p>	双随机任务(固定源)
21	2025-12-04	中原油田分公司天然气处理厂	余家荣 （23140015254）、 吴华东 （23140015078）	<p>一、企业基本情况：1.中原油田分公司天然气处理厂，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为四川省达州市宣汉县东乡街道插旗村，法定代表人：段卫锋，统一社会信用代码是:91410900739075131L，所属行业：天然气生产和供应业；</p> <p>二、现场检查情况：1.现场检查时，该企业已关闭，现场无人值守；2.现场检查时，暂未发现环境问题。</p>	双随机任务(固定源)
22	2025-12-03	宣汉明君塑料包装有限公司	杜吉兵 （23140015086）、 周刚(23140015045)	<p>一、企业基本情况：1.宣汉明君塑料包装有限公司，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为宣汉县柳池工业园区，法定代表人：樊孝明，统一社会信用代码是:915117220739982032，所属行业：塑料丝、绳及编织品制造；</p> <p>二、现场检查情况：1.现场检查时，该企业已关闭，现场无人值守；2.现场检查时，暂未发现环</p>	双随机任务(固定源)

				境问题。	
23	2025-12-03	宣汉优优服饰有限责任公司	吴华东 (23140015078)、 周刚(23140015045)	<p>一、企业基本情况：1.宣汉优优服饰有限责任公司，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为达州市普光经济开发区柳池工业园区标准厂房8栋，法定代表人：郑晓凤，统一社会信用代码是:91511722MA7DA9UNXX，所属行业：服饰制造；</p> <p>二、现场检查情况：1.现场检查时，该企业正在生产，主要进行布匹裁剪、缝制和服饰成品生产；2.该企业已办理有营业执照、排污许可证等资料；3.企业排污许可证为登记管理，现场检查发现其生产过程不涉及印染工艺，未发现环境问题。</p>	双随机任务(固定源)
24	2025-12-02	宣汉县鸿达汽车修理厂	周刚 (23140015045)、 方毅(23140015283)	<p>一、企业基本情况：1.宣汉县鸿达汽车修理厂，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为宝寺社区巴人大道斜石板巷，法定代表人：覃东，统一社会信用代码是:92511722MA63MNPY0M，所属行业：汽车修理与维护；</p> <p>二、现场检查情况：1.现场检查时，该企业正在营业。2.该企业排污许可管理类别为登记管理，提供有建设项目环境影响登记表、突发环境事件应急预案等资料。3.该企业设置有危险废物暂</p>	双随机任务(固定源)

				存间，张贴标识标牌，固（危）废采取分区存放，地面采取有防渗措施，提供有危险废物转移联单。4.存在问题：危险废物暂存间未设置托盘，已现场责令企业立即整改，采取托盘存放危险废物。	
25	2025-11-03	四川省龙森中药业有限公司	方毅 (23140015283)、 余家荣 (23140015254)	<p>一、企业基本情况：1.四川省龙森中药业有限公司，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为四川省达州市宣汉县普光经济开发区方斗食品加工园区，法定代表人：杨昌林，统一社会信用代码是:91511722572786571B，所属行业：中药饮片加工；</p> <p>二、现场检查情况：1.现场检查时，该公司中药饮片加工项目正在生产，晾晒车间正在进行木瓜片等中药片晾晒作业，库房内堆码有成品中药片，该公司年产 600 余吨各类中药片；2.现场检查时，该公司中药清洗车间未作业，清洗废水经沉淀后接入方斗食品园区污水处理厂；3.该公司含中药药性废水经管道接入预处理池，经预处理后接入园区污水处理厂；4.该公司烘干、蒸煮等环节产生的废气经油烟净化处理装置处理后通过管道介入污水沉淀池再次出后后外排。</p>	双随机任务(固定源)

26	2025-12-03	四川广川铝材有限公司	<p>周刚 (23140015045)、 余家荣 (23140015254)</p>	<p>一、企业基本情况：1.四川广川铝材有限公司，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为四川省达州市宣汉县柳池镇柳坪村4号干道5号，法定代表人：马茂平，统一社会信用代码是:91511722MA62E4BH6Y，所属行业：铝压延加工；2.2024年05月28日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：91511722MA62E4BH6Y001C，有效期为：2029-05-27。 二、现场检查情况：1.现场检查时，该企业正在生产。2.该企业提供有环境影响报告书、环评验收、排污许可证、应急预案等环保资料。3.该企业建设有挤压车间、氧化电泳车间、喷涂车间、熔铸车间等，搭建有1条喷涂生产线、氧化生产线、电泳生产线，修建有1台25t熔铸炉、1台35t熔铸炉。生产工艺为：配料→熔炼→铸造→锯切→加热、挤压→锯切、实现→铝材半成品→喷涂、氧化电泳等→成品。4.该企业已按照重污染天气管控措施进行减产，目前6条生产线仅有1条生产线在生产，2台窑炉均已熄火，</p>	双随机任务(固定源)
27	2025-12-03	四川晶星玻璃纤维有限公司	<p>吴华东 (23140015078)、 杜吉兵 (23140015086)</p>	<p>一、企业基本情况：1.四川晶星玻璃纤维有限公司，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为达州市宣汉县柳池工业园区，法定代表人：陈启权，统一社会信用代码是:91511722MA67UM9M51，所属行业：玻璃纤维及制品制造； 二、现场检查情况：1.现场检查时，该企业已关闭，现场无人值守；2.现场检查时，未发现环境</p>	双随机任务(固定源)

				问题。	
28	2025-12-01	宣汉县方家沟屠宰场	杜吉兵 (23140015086)、 余家荣 (23140015254)	一、企业基本情况：1.宣汉县方家沟屠宰场，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为宣汉县东乡镇兴隆村 10 组，法定代表人：覃详勇，统一社会信用代码是:91511722MA66JXR687，所属行业：禽类屠宰； 二、现场检查情况：现场检查时该企业已停产，现场未见生产及施工情况。	双随机任务(固定源)
29	2025-12-01	宣汉同盛医院有限公司	杜吉兵 (23140015086)、 吴华东 (23140015078)	一、企业基本情况：1.宣汉同盛医院有限公司，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为宣汉县蒲江街道永安大道骏杰汽贸园 2 号楼，法定代表人：聂森，统一社会信用代码是:91511722590491961L，所属行业：综合医院；2.2024 年 02 月 05 日申领了排污许可证,许可证管理级别为：简化管理,编号为：91511722590491961L002U,有效期为：2029-02-04,废气暂无主要污染物,废气暂无主要排放口,暂无一般排放口,大气污染物排放执行标准为:医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005,废水主要污染物种类包括石油类、挥发酚、化学需氧量、pH 值、总氰化物、五日生化需氧量、动植物油、流量、悬浮物、色度、总余氯(以 Cl 计)、粪大肠菌群、	双随机任务(固定源)

				<p>氨氮(NH₃-N)、阴离子表面活性剂, 废水暂无主要排放口, 暂无一般排放口, 大气污染物排放执行标准为:医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005。</p> <p>二、现场检查情况: 1.现场检查时, 该医院正在营业。2.该医院取得环境影响报告表、排污许可证、环评批复等环保资料。3.该企业安装一体化污水处理设备, 一体化污水处理设施采取“A/O+沉淀+消毒”工艺, 配套安装有在线监测设备, 现场检查时, 在线监测设备在运行, 数据显示无异常。4.该医院共设置床位 105 张, 设计门诊接待量 100 人次/天, 环保投资 197 余万元。5. 该医院设置有危险废物暂存间, 张贴有危险废物标识标牌, 现场检查时, 提供有危险废物转移联单。6.现场检查时, 未发现环境违法行为。</p>	
30	2025-11-03	宣汉县中医院	<p>方毅 (23140015283)、 周刚(23140015045)</p>	<p>一、企业基本情况: 1.宣汉县中医院, 位于四川省达州市宣汉县, 具体地址为四川省达州市宣汉县东乡镇后街 40 号, 法定代表人: 冯春念, 统一社会信用代码是:12511422452372673E, 所属行业: 中医医院; 2.2024 年 12 月 09 日申领了排污许可证, 许可证管理级别为: 简化管理, 编号为: 12511422452372673E001W, 有效期为: 2029-12-08, 废气主要污染物种类包括油烟, 废气暂无主要排放口, 一般排放口有 1 个, 大气污染物排放执行标准为:饮食业油烟排放标准 GB 18483-2001、医疗机构水污染物排放标准 GB</p>	双随机任务(固定源)

				<p>18466-2005、锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014, 废水主要污染物种类包括总镉、肠道致病菌、总铅、总铬、氨氮 (NH₃-N)、动植物油、色度、总砷、石油类、化学需氧量、六价铬、挥发酚、pH 值、粪大肠菌群、悬浮物、阴离子表面活性剂、总余氯 (以 Cl 计)、总氰化物、五日生化需氧量、总汞、肠道病毒、流量, 废水暂无主要排放口, 暂无一般排放口, 大气污染物排放执行标准为: 饮食业油烟排放标准 GB 18483-2001、医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005、锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014。</p> <p>二、现场检查情况: 1. 现场检查时, 该医院在营业。2. 该医院建设有一台污水处理站, 安装有在线监测设备, 现场检查时, 污水处理站在运行, 在线监测设备在运行, 在线监测设备显示氨氮 38.44mg/L, 余氯 4.42mg/L, 化学需氧量 46.39mg/L, 数据未出现异常。3. 该医院设置有危险废物暂存间, 张贴有标识标牌。</p>	
31	2025-12-03	达州市铸鑫新材料科技有限公司	杜吉兵 (23140015086)、 吴华东 (23140015078)	<p>一、企业基本情况: 1. 达州市铸鑫新材料科技有限公司, 位于四川省达州市宣汉县, 具体地址为四川省达州市普光经济开发区柳池工业园区蔡家山干道 1 号, 法定代表人: 王家烽, 统一社会信用代码是: 91511722MABYUG1NX5, 所属行业: 铝冶炼; 2. 2024 年 04 月 24 日申领了排污许可证, 许可证管理级别为: 重点管理,</p>	双随机任务(固定源)

			<p>编号为：91511722MABYUG1NX5001P，有效期为：2029-04-23。</p> <p>二、现场检查情况：1.现场检查时，该企业在生产。2.该企业提供有环境影响报告书、环评批复、环评验收、排污许可证、环境应急预案等环保资料，排污许可管理等级为重点管理。3.该企业生产工艺为废铝→预处理→熔炼→精炼→合金铸造→成品。共建设有2条破碎分选生产线，2条铝棒生产线，2条深井铸造线，2条炉灰渣处理生产线，配套建设有废气处理设备，分别为：脱漆工序碳化废气经“烟气焚烧炉焚烧+旋风除尘+急冷”处理，再经“干法脱酸+活性炭粉末喷射+覆膜布袋除尘”处理后达标排放；铝棒生产线熔炼炉、精炼炉废气与环境集烟一并经“干法脱酸+活性炭粉末喷射+覆膜布袋除尘”处理后达标排放；铝灰渣回收系统废气经“干法脱酸+覆膜布袋除尘”处理后达标排放。4.该企业废气处理设施配套安装有在线监测设备。现场检查时，在线监测设备在运行，数据无异常。5.该企业设置有危险废物暂存间，张贴有标识标牌，地面采取防渗措施。6.现场检查时，未发现环境违法行为。</p>	
--	--	--	--	--

32	2025-12-03	宣汉县妇幼保健计划生育服务中心（宣汉县妇幼保健院）	<p>余家荣 (23140015254)、 方毅(23140015283)</p>	<p>一、企业基本情况：1.宣汉县妇幼保健计划生育服务中心（宣汉县妇幼保健院），位于四川省达州市宣汉县，具体地址为宣汉县东乡镇华融社区杨家巷 66 号，法定代表人：赵鹏飞，统一社会信用代码是:125114224523722007，所属行业：妇幼保健院（所、站）；2.2024 年 07 月 10 日申领了排污许可证，许可证管理级别为：简化管理，编号为：125114224523722007002U，有效期为：2029-07-09，废气主要污染物种类包括颗粒物、林格曼黑度、二氧化硫、氮氧化物，废气暂无主要排放口，一般排放口有 1 个，大气污染物排放执行标准为:锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014、医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005，废水主要污染物种类包括 pH 值、色度、石油类、流量、粪大肠菌群、悬浮物、挥发酚、氨氮（NH₃-N）、总余氯（以 Cl 计）、化学需氧量、总氰化物、动植物油、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014、医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005。</p> <p>二、现场检查情况：1.现场检查时，该医院在营业。2.该医院提供有在线监测设备验收报告、环境竣工验收报告、排污许可证等环保资料，排污许可管理类别为简化管理。3.该医院安装有水</p>	双随机任务(固定源)
----	------------	---------------------------	---	--	------------

				质在线监测设备，现场检查时，在线监测设备在运行，数据无异常。4.该医院设置有危险废物暂存间，张贴有标识标牌。5.现场检查时，未发现环境违法行为。	
33	2025-12-02	中国（普光）锂钾综合开发产业园基础设施建设项目污水处理厂	周刚 (23140015045)、 吴华东 (23140015078)	一、企业基本情况：1.中国（普光）锂钾综合开发产业园基础设施建设项目污水处理厂，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为宣汉县普光镇石人村9社陶家沟，法定代表人：罗晓宇，统一社会信用代码是:91511722210350412T，所属行业：污水处理及其再生利用；2.2024年11月21日申领了排污许可证,许可证管理级别为：重点管理，编号为：91511722210350412T006V，有效期为：2029-11-20，废气主要污染物种类包括臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢，废气暂无主要排放口，一般排放口有1个，大气污染物排放执行标准为:恶臭污染物排放标准 GB 14554-93、城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002，废水主要污染物种类包括总汞、动植物油、粪大肠菌群数（个/L）、石油类、总铅、色度、五日生化需氧量、六价铬、总氮（以N计）、氯化物（以Cl-计）、总铬、烷基汞、悬浮物、氨氮（NH3-N）、总镉、化学需氧量、甲醇、总砷、总磷（以P计）、pH值、硫酸盐（以SO42-计），废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:恶臭污	双随机任务(固定源)

				<p>染物排放标准 GB 14554-93、城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002。</p> <p>二、现场检查情况：1.现场检查时，该污水处理厂正在生产，实际日处理污水 800 余 m³（园区部分企业停产）；2.现场检查时，该污水处理厂各设备均正常运行，废水入口和出口均安装有在线监测设备，出水口设备与环保部门联网，现场检查时，各监测因子数值未超标；3.现场检查时，该污水处理厂危废间暂存有实验室废液等危险废物，均按照相应要求存放，最近一次转移时间是 2025 年 9 月 29 日，将危险废物转移至县城污水处理厂交由有资质的单位统一处置；4.现场检查时，达州市宣汉生态环境监测站工作人员取出水口水样，开展测管协同监测；5.现场检查时，该公司一二期污水处理项目均开展竣工环保验收工作，编制有突发环境事件应急预案且备案。</p>	
34	2025-12-02	宣汉县杨家河页岩砖厂	<p>余家荣 (23140015254)、 周刚(23140015045)</p>	<p>一、企业基本情况：1.宣汉县杨家河页岩砖厂，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为宣汉县君塘镇滴水村九组，法定代表人：廖龙春，统一社会信用代码是:91511722MA674XRLXW，所属行业：粘土砖瓦及建筑砌块制造；2.2023 年 12 月 27 日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：91511722MA674XRLXW001V，有效期为：2028-12-26，废气主要污染物种类包括氮氧化物、颗粒物、二氧化</p>	双随机任务(固定源)

				<p>硫、氟化物，废气暂无主要排放口，一般排放口有 1 个，大气污染物排放执行标准为:砖瓦工业大气污染物排放标准 GB 29620-2013、《砖瓦工业大气污染物排放标准》修改单 GB 29620-2013、//，废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为:砖瓦工业大气污染物排放标准 GB 29620-2013、《砖瓦工业大气污染物排放标准》修改单 GB 29620-2013、//。</p> <p>二、现场检查情况：现场检查时，该企业已按照重污染天气管控要求进行停产，窑炉已熄火，排气筒未排放烟气。</p>	
35	2025-12-02	四川硅蓝新材料科技有限公司	<p>吴华东 (23140015078)、 方毅(23140015283)</p>	<p>一、企业基本情况：1.四川硅蓝新材料科技有限公司，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为四川省达州市宣汉县普光经济开发区柳池工业园蔡家山路，法定代表人：张岩，统一社会信用代码是:91511722MAACEUY43W，所属行业：平板玻璃制造；2.2024 年 02 月 21 日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：91511722MAACEUY43W001P，有效期为：2029-02-20。</p> <p>二、现场检查情况：1.现场检查时，达州市生态环境局和达州市宣汉生态环境局开展联合核查，该企业在生产，生产工艺为原料（硅砂、长石、白云石、纯碱、石灰石、芒硝、炭粉）》原料称量混合→玻璃熔窑（天然气）→成型室</p>	双随机任务(固定源)

			<p>(成型机组)→退火窑→切割机→检验→成品库。2.该企业编制有环境影响报告表,取得环评批复(宣环审〔2022〕5号)、环评验收、排污许可证(证书编号:91511722MAACEUY43W001P),排污许可管理类别为重点管理。3.该企业建设有1条70t/d超薄基板玻璃生产线,配套建设有1套窑炉废气处理设施,废气采用SCR脱销+半干法脱硫+布袋除尘处理,达标后经15米排气筒排放。该企业废气治理设施在运行,排气筒有烟气排放,配套建设有在线监测设备,并与环保部门联网。4.现场检查时,在线监测设备在运行,数据无异常。5.通过调阅该企业在线监测系统历史数据,发现11月17日-20日,11月23日-27日氮氧化物日均值超标8天(该公司于2025年9月30日与生态环境局的在线监控系统联网,按规范要求调试2个月,调试期为2025年9月30-11月30日)。该企业分别于2025年10月13日向宣汉生态环境局申请窑炉检修;11月18日因为热控设备出现故障导致在线监控数据超标向宣汉生态环境局报告;11月27日向宣汉生态环境局报告检修排查窑炉以及蓄热室格子砖损烧严重的情况,11月28日检修完成,数据达标。玻璃窑炉出于安全因素未能及时停炉。出现数据超标情况后该企业负责人及时向宣汉生态环境局报告,并立即开展排查和处置措施;11月17日前生产记录台账日产量</p>	
--	--	--	--	--

				<p>1342 重箱，企业立即采取措施进行减产，17 日到 28 日日产量 598 重箱，减产达到 50%；同时加大治污设施处理效率及加大氨水投放量。6. 存在问题：现场检查时，该企业未提供应急预案，在线监测小屋未安装视频监控，已责令企业立即整改，编制应急预案并备案，安装视频监控</p>	
36	2025-11-04	宣汉县弘博建材有限公司	<p>方毅 (23140015283)、 杜吉兵 (23140015086)</p>	<p>一、企业基本情况：1.宣汉县弘博建材有限公司，位于四川省达州市宣汉县，具体地址为四川省达州市宣汉县新华镇河坝社区六组，法定代表人：郑延术，统一社会信用代码是:91511722MA7G1QKF0X，所属行业：粘土砖瓦及建筑砌块制造；2.2023 年 10 月 25 日申领了排污许可证，许可证管理级别为：重点管理，编号为：91511722MA7G1QKF0X001V，有效期为：2028-10-24，废气主要污染物种类包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物，废气暂无主要排放口，一般排放口有 1 个，大气污染物排放执行标准为：砖瓦工业大气污染物排放标准 GB 29620-2013、《砖瓦工业大气污染物排放标准》修改单 GB 29620-2013、/，废水暂无主要污染物，废水暂无主要排放口，暂无一般排放口，大气污染物排放执行标准为：砖瓦工业大气污染物排放标准 GB 29620-2013、《砖瓦工业大气污染物排放标准》修改单 GB 29620-2013、/。</p> <p>二、现场检查情况：1.现场检查时，该建材公司</p>	双随机任务(固定源)

				正在生产，日产砖 15 余万匹；2.现场检查时，该建材厂脱硫设施正在运行，破碎车间未作业；3.该建材公司废气排放口已安装烟气在线监测设备并于 10 月联网，目前正处于安装调试阶段，在线监测数据未超标；4.现场检查时，达州市生态环境监测站对尾气排放口开展废气监测，监测报告待出。	
37	2025-12-03	达州东部经济开发区生态智慧城综合开发建设项目（供水工程-任家咀取水泵房）	周刚 (23140015045)、 余家荣 (23140015254)	一、建设项目基本信息：1.达州东部经济开发区生态智慧城综合开发建设项目（供水工程-任家咀取水泵房），位于宣汉县，具体地址为四川达州宣汉县，所属行业：自来水生产和供应；二、现场检查情况：本次检查暂未发现环境问题。	双随机任务（建设项目）
38	2025-12-02	宣汉县三墩土家族乡龙洞村向家坡建筑石料用灰岩矿开发项目	周刚 (23140015045)、 方毅(23140015283)	一、建设项目基本信息：1.宣汉县三墩土家族乡龙洞村向家坡建筑石料用灰岩矿开发项目，位于宣汉县，具体地址为四川达州宣汉县，所属行业：粘土及其他土砂石开采；二、现场检查情况：现场检查时，该项目正在建设中，已办理环评，污染治理设施同步建设。建设临时用地已进行复绿，建设产生的一般固废清运至弃土场，本次检查暂未发现环境问题。	双随机任务（建设项目）
39	2025-11-07	五宝浅 015-X1 井建设工程	方毅 (23140015283)、 杜吉兵 (23140015086)	一、建设项目基本信息：1.五宝浅 015-X1 井建设工程，位于宣汉县，具体地址为四川达州宣汉县，所属行业：陆地天然气开采；二、现场检查情况： 1、该井位于宣汉县五宝镇高坝村，建设工程主	双随机任务（建设项目）

				<p>要内容为采气流程建设,2025年5月26日取得环评批复(达市环审[2025]6号),目前还未建设。</p> <p>2、本次检查暂未发现环境问题。</p>	
40	2025-11-04	铁北1侧井试采地面工程	<p>余家荣 (23140015254)、 吴华东 (23140015078)</p>	<p>一、建设项目基本信息:1.铁北1侧井试采地面工程,位于宣汉县,具体地址为四川达州宣汉县,所属行业:陆地天然气开采;</p> <p>二、现场检查情况:1.现场检查时,该企业正在试采气;2.现场检查时,该企业采气废水存在异味;现场检查时,已给该企业下达环境监察意见书,责令按要求整改。</p>	双随机任务(建设项目)
41	2025-11-03	普光园区化工专线输气管道工程	<p>吴华东 (23140015078)、 杜吉兵 (23140015086)</p>	<p>一、建设项目基本信息:1.普光园区化工专线输气管道工程,位于宣汉县普光镇,具体地址为四川达州宣汉县普光化工园区,所属行业:管道工程建筑;</p> <p>二、现场检查情况:1.现场检查时,该项目未投产,基础设施,管道基本建成,供气管道未连通。2.现场检查时,该项目管道铺设开挖土地已复耕复绿;3.现场检查时,该项目未建成,未投入使用,暂未开展竣工环保验收。</p>	双随机任务(建设项目)
42	2025-12-04	川东北边远井普陆7井天然气回收利用项目	<p>杜吉兵 (23140015086)、 吴华东 (23140015078)</p>	<p>一、建设项目基本信息:1.川东北边远井普陆7井天然气回收利用项目,位于宣汉县,具体地址为四川达州宣汉县,所属行业:陆地天然气开采;</p> <p>二、现场检查情况:1.现场检查时,该企业已关</p>	双随机任务(建设项目)

				闭，现场无人值守；2.现场检查时，暂未发现环境问题	
43	2025-12-03	达州东部经济开发区生态智慧城综合开发建设项目（供水工程-供水管网工程）	周刚 (23140015045)、 余家荣 (23140015254)	一、建设项目基本信息：1.达州东部经济开发区生态智慧城综合开发建设项目（供水工程-供水管网工程），位于宣汉县，具体地址为四川达州宣汉县，所属行业：自来水生产和供应； 二、现场检查情况：1.现场检查时，该工程正在建设中，深基坑主体泵房结构已完成，边坡治理已完成，正在进行是室内装饰安装工程。2.存在问题，少量裸土未覆盖，已责令施工方立即整改，采取覆盖措施。	双随机任务（建设项目）
44	2025-11-07	达州市宣汉县堰沟水库工程	吴华东 (23140015078)、 杜吉兵 (23140015086)	一、建设项目基本信息：1.达州市宣汉县堰沟水库工程，位于宣汉县胡家镇花池社区，所属行业：其他水利管理业； 二、现场检查情况：1.现场检查时，达州市宣汉县堰沟水库项目未施工作业，该项目于2024年7月开始施工作业，目前已完成总工程量的95%，预计2026年2月完工；2.现场检查时，该项目拦水大坝已修建完成，大坝外边坡已治理，施工场地内堆码有少量成品砂石，均采取覆盖措施；3.现场检查时，该项目施工作业区域地面均采取硬化措施，设置有排水沟，雨污分流较为彻底，进出施工场地设施有车辆冲洗平台；	双随机任务（建设项目）

				4.现场检查时,该项目施工采挖弃土均转运至专用弃土堆码场,表层土已覆盖,正在进行复耕复绿作业。	
45	2025-11-07	宣汉县小型灌区新建项目	余家荣 (23140015254)、 周刚(23140015045)	一、建设项目基本信息:1.宣汉县小型灌区新建项目,位于宣汉县,具体地址为四川达州宣汉县,所属行业:灌溉活动; 二、现场检查情况:1.现场检查时,该项目正在建设中。2.该项目2024年5月办理有环评批复。 3.现场检查时,现场检查暂未发现环境问题。	双随机任务(建设项目)
46	2025-11-07	盛朝聚华年产百万吨级钾盐钾肥开发利用项目(一期)	方毅 (23140015283)、 杜吉兵 (23140015086)	一、建设项目基本信息:1.盛朝聚华年产百万吨级钾盐钾肥开发利用项目(一期),位于宣汉县,具体地址为四川达州宣汉县,所属行业:复混肥料制造; 二、现场检查情况:1.现场检查时,该项目正在建设中,尾气处理设备、袋式除尘器、危险废物暂存间等污染防治设施设备已建成,还未投入生产。2.现场检查时,该项目未进行生产,生产设备未运行。3.该项目于2025年5月23日取得环评批复。4.现场检查时未发现环境违法行为。	双随机任务(建设项目)
47	2025-11-05	宣汉县漆树土家族乡乘龙村鲁家洞建筑石料用灰岩开发项目	吴华东 (23140015078)、 方毅(23140015283)	一、建设项目基本信息:1.宣汉县漆树土家族乡乘龙村鲁家洞建筑石料用灰岩开发项目,位于宣汉县,具体地址为四川达州宣汉县,所属行业:土砂石开采;	双随机任务(建设项目)

				二、现场检查情况：1.现场检查时，该建设项目正处于建设状态中，目前尚未竣工；2.现场检查时，提供有营业执照和环评批复等资料；3.现场检查时，该建设项目正在对设备进行调试，未发现环境问题。	
48	2025-12-01	后河徐家坡水源地	余家荣 (23140015254)、 吴华东 (23140015078)	一、饮用水源地基本信息：1.后河徐家坡水源地，位于宣汉县，具体地址为四川省-达州市-宣汉县-东乡镇； 二、现场检查情况：1.该处饮用水源实行自动取水，现场无人值守。2.现场检查时，周边设置有告示牌。3.现场检查时周边水面无异物。	双随机任务（饮用水源地）
49	2025-12-02	后河徐家坡水源地	杜吉兵 (23140015086)、 方毅(23140015283)	一、饮用水源地基本信息：1.后河徐家坡水源地，位于宣汉县，具体地址为四川省-达州市-宣汉县-东乡镇； 二、现场检查情况：现场检查时，该取水点无人值守，使用自动取水设备。附近河面整洁无异常。	双随机任务（饮用水源地）
50	2025-12-02	后河徐家坡水源地	方毅 (23140015283)、 周刚(23140015045)	一、饮用水源地基本信息：1.后河徐家坡水源地，位于宣汉县，具体地址为四川省-达州市-宣汉县-东乡镇； 二、现场检查情况：现场检查时，该取水点采取自动取水，现场无人值守，设置有标识标牌，附近未发现环境违法行为	双随机任务（饮用水源地）