



达州市通川生态环境保护综合行政执法大队2022年5月移动执法系统环境执法检查情况公示

序号	办结时间	任务对象	负责人	现场检查情况	处理情况	备注
1	2022/5/25	达州双胞胎饲料有限公司	林庆、彭川	现场检查，该公司正在生产，使用10吨生物质锅炉进行加热，锅炉工况95%；锅炉使用生物质颗粒为燃料，安装有布袋除尘、水膜除尘设施；四川省达州生态环境监测中心站监测人员对该公司锅炉烟气进行了采样，待监测结果出具后再进行处理。		信访调处
2	2022/5/12	达州市磊鸿建材有限公司	彭川、费文斌	现场检查，该公司未生产，2021年9月由达州市生态环境局对该公司的违法行为处以罚款2万元整，该公司至今未生产。		信访调处
3	2022/5/25	四川铭达源新材料科技有限公司	林庆、杨斌	我局执法人员协同东岳镇人民政府现场检查时该公司未生产，该公司厂房进行全密闭，制粒、破碎、粉碎环节产生粉尘，安装脉冲及布袋收尘设施处理后通过15米排气筒排放，原料堆放在密闭的原料堆场内。	要求:1.生产时加强污染治理设施正常运行;2.在环保收尘设施旁安装专用电表;3.保持厂内环境干净规范。	信访调处
4	2022/5/5	罗江镇中心卫生院（达州市通川区第二人民医院）	彭川、林庆	1.现场检查，该医院正常营业，设有内科、康复科等科室，设有病床35张（医疗机构许可证副本登记号4523467235117021202101）； 2.现场检查，达州市通川生态环境局委托达州市通川生态环境局监测站工作人员魏建锋、卢彪对达州市通川区第二人民医院（达州市通川区罗江中心卫生院）总排污口的水质予以采样取证，分别采取1瓶500毫升和2瓶1000毫升的水样。（附采样清单）； 3.现场检查，执法人员对现场进行了拍照。		其他任务
5	2022/5/12	达州市通川区石龙溪鲁登政废旧塑料经营部	彭川、林庆	1.现场检查，该经营部正在生产； 2.该经营部负责人提供了《营业执照》等相关文件； 3.现场检查，生产设施设备有600型破碎机1台、甩干机1台、脱标机1台； 4.现场检查，环保污染设施设有沉淀池3个（大约共30立方米）； 5.现场检查，达州市通川区石龙溪鲁登政废旧塑料经营部清洗池的清洗废水溢流到清洗池外的雨水沟再流到朱家沟河； 6.现场检查，执法人员对现场进行了拍照。		其他任务

6	2022/5/31	达州市通川区魏兴场镇污水处理厂	彭川、林庆	现场检查,该污水处理厂正常运行,在线监测数据上传正常,危险废物暂存间存放规范、危废记录台帐及生产运行台帐规范完善,污水处理设施正常运行。	其他任务
7	2022/5/31	达州市通川区富民建材厂	彭川、费文斌	现场检查,该建材厂正常生产,污染治理设施运行正常(脱硫酸碱液测试值为9)厂区降尘喷淋设施正常运行,厂区内的雨水收集池已建好并投入使用,危险废物暂存间存放规范、记录台帐完善。	其他任务
8	2022/5/31	达州市通川区铁家废品收购经营部	彭川、费文斌	现场检查,该经营部正常营业,经营部主要收购废铁,年收购量约500吨,全部销售到航达有限公司,危险废物暂存间有少量废机油,不外销全部用于自己机械设备的润滑。	其他任务
9	2022/5/31	达州市通川区金潭建材有限公司 有限责任公司	彭川、费文斌	该公司正常生产,污染治理设施正常运行(脱硫酸碱液测试值为9,喷淋设施正常运行),危险废物暂存间存放规范、记录台帐完善。	其他任务
10	2022/5/31	达州市宏隆食品有限公司	彭川、费文斌	现场检查,公司负责人提供了《排污登记回执》(登记编号:915117007090718501002w),该公司正常生产,污水处理设施正常运行,该公司污水处理工艺为收集一→深埋式厌氧一→曝气,处理后达标排放至园区污水管网后再排放至魏兴污水处理厂并出具了污水《检测报告》,该公司的污水投药记录完善规范。	其他任务
11	2022/5/31	通川区中医院	彭川、林庆	达州市通川区中医院2022年5月15日—5月25日余氯日数据恒定为0.195和0.203数据异常,其原因为1.在前段水处理的消毒过程中是使用的单过硫酸氢钾消毒粉,由于此药剂含量轻在消毒过程中经过化学反应后,在水中残留的氯含量很少;2.在线监测仪表是监测的游离氯,监测过程中没有化合氯的成分,故而在监测数字处于偏低的状态,因而显示异常,现总余氯监测设备已购买但还未安装,该医院负责人承诺在6月2日前安装好余氯(次氯酸钠)投药装置,6月10日前安装调试好总余氯监测设备并联网上传。	其他任务

12	2022/5/9	达州市通川区乾成再生资源回收经营部	彭川、林庆	现场检查时，高华侨驾驶一辆车牌号为渝A83RP1的小型面包车，正在用车上的抽油泵抽取该经营部废机油桶内的废机油；渝A83RP1的小型面包车用抽油泵共抽取了该经营部的废机油约300斤。		案件调查
13	2022/5/20	达州洪兵汽车制造有限公司	林庆、苟舒	现场检查该公司已建成未办理环评手续；车身、挂车制造项目建有通过式抛丸清理机一台、喷漆房一间、烘干房一间、喷砂机一台、液板自动焊接机一台、液压板料折弯机一台、液压摆式剪板机一台、液压机一台。		案件调查
14	2022/5/20	达州市盛迪隆家具有限公司	林庆、苟舒	现场检查，该公司正在生产；建有二条生产线，建有下列料机一台、封边机一台、打孔机一台；封边机采用高温胶进行封边，产生的挥发性有机物，未在密闭空间里作业，未安装污染治理设施。		案件调查
15	2022/5/23	达州市通川区魏兴场镇污水处理厂	彭川、肖峰	2022年5月4日达州市金地工业发展有限责任公司(魏兴场镇污水处理厂)废水排口总氮日均数据为15.014毫克/升,数据异常,该运维公司分别于5月4日至5月8日、5月13日至5月20日采取了自主监测,自主监测值均显示正常,并出具了《检测报告》恒福(环)检字(2022)第0573号、第0550号,在此期间总氮数据异常是由于该污水处理厂的监测设备的配件三通阀、高压阀以及膜片出现故障,通过及时维修和更换设施设备后,5月20日该污水处理厂在线监测数据均恢复正常(12.69毫克/升)并及时上传了数据。		在线监控检查