

宣汉县 2025 年第三季度执法检查情况汇总表

序号	办结时间	污染源名称	执法人员	现场检查情况	处理情况	工作任务名称
1	2025/7/17	中原油田分公司天然气处理厂	周刚、余家荣	1. 现场检查时，普陆 7 井已停产封井，生产设备已拆除；2. 现场检查时，井口处有少量积水，已现场要求工作人定期进行清理；3. 重庆后科环保有限责任公司编制《川东北边远井普陆 7 井天然气回收利用项目环境影响报告书》显示，污染源源强核算章节未核算非甲烷总烃源强，遗漏非甲烷总烃源强核算和影响分析。	立案调查	交办任务
2	2025/7/29	四川中汉众鑫再生资源综合利用有限公司	余家荣、周刚	1. 现场检查时该企业已停止建设；2. 现场检查时该企业天然气熔炉未进行建设；3. 该企业生产车间临时借用给达州市宏盛电化有限公司作临时库房使用；4. 据企业现场负责人徐龙清说明，该企业正在补办相应的环保手续。	现场检查无异常情况	移交任务
3	2025/8/19	四川江口水利发电有限公司	陈华、杜吉兵	1. 现场检查时，该企业正在生产；2. 该企业办理有环境影响报	整改	第三季度双随机任务

				告书；3. 现场检查时，该企业设置有危险废物暂存间，但标识标牌不规范，已责令企业按要求进行更换。		
4	2025/8/19	后河徐家坡水源地	杜吉兵、陈华	1. 现场检查时，该企业正常生产；2. 现场设置有一级饮用水源标识标牌告示牌、围栏；3. 现场检查时附近河面正常无漂浮物，周边未发现人员垂钓、私自下河洗澡等行为。	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务
5	2025/8/20	达州启峰体育用品有限公司	余家荣、周刚	1. 现场检查时，该企业正在生产；2. 该企业生产工艺为化纤制品裁剪加工；3. 现场检查时，该企业产品边角料、化纤制品等堆放混乱，已责令企业进行清理，规范堆放。	整改	第三季度双随机任务
6	2025/8/20	宣汉普光科睿新材料有限公司	曾凡东、吴华东	1. 现场检查时，该企业正在生产；2. 现场检查时，该企业提供有排污许可证，环境影响报告表、环评批复等资料；3. 现场检查时，该企业设置有危险废物暂存间，物品堆放无序、地面有积尘。责令企业规整固废，分区分类存放，并清扫地面保持整洁。	整改	第三季度双随机任务
7	2025/8/20	四川省宣汉县前河华景段防洪治理工程	周刚、曾凡东	现场检查情况：本工程于 2024 年 4 月办理环评，并开工建设，	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务

				于 2025 年 2 月完工，待验收。 1. 现场检查时施工工区和临时表土堆场正进行迹地恢复，并复耕复垦；2. 现场检查时低洼地回填区已回填完毕，已进行土地复垦和绿化植草；3. 现场检查时未发现环境问题。		
8	2025/8/20	宣汉县嘉世建材厂	周刚、吴华东	1. 现场检查时，该砖厂已于 2025 年 8 月停产，并计划长时间停产，本次检查暂未发现环境问题；2. 该砖厂应按要求于 2025 年 8 月 31 日前安装在线监控设备并联网，该厂已安装废气在线监控设备，暂未联网，已督促该厂按照时间节点完成联网工作。	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务
9	2025/8/20	宣汉县和信天然气有限公司	陈华、余家荣	1. 现场检查时，该企业正在生产；2. 现场检查时，该企业提供有环境影响报告表等环评资料；3. 该企业建设有金家垭口配气站，现场检查时，配气站在运行；4. 现场检查未发现环境违法行为。	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务
10	2025/8/20	宣汉县星辰砖厂	余家荣、杜吉兵	现场检查时，该企业已停产，窑炉已熄火。	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务
11	2025/8/21	后河徐家坡水源地	方毅、吴华东	1. 现场检查时该饮用水源取水点正在搬迁，新取水点在试运	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务

				行；2. 现场检查时，张贴有一级饮用水源标识标牌和护栏；3. 现场检查时，附近未发现工程施工、河面倾倒固废、污水下河等违法行为；4. 现场检查时，附近河面整洁无异常。		
12	2025/8/22	四川汉润水业有限公司胡家分公司	曾凡东、吴华东	现场检查情况：1. 四川汉润水务集团公司胡家分公司主要从事自来水生产和供应，位于宣汉县胡家镇，排污许可证管理类别为登记管理；2. 现场检查时，该公司正在生产，自来水生产设施设施是否正常运行，记录有台账；3. 现场检查时，该制水车间无生产废水产生，无废排放；4. 现场检查时，该制水车间未发现污泥等固体废物产生；5. 现场检查时，该公司药品存放在专用区域，配置有加药房等设施，记录有加药台账。6. 现场检查时，未发现环境问题。	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务
13	2025/8/22	宣汉县鑫瀚污水有限公司	方毅、周刚	1. 现场检查时，该企业正在生产；2. 该企业提供有环境影响报告书、营业执照、环评批复等资料；3. 现场检查时，该处理厂危废暂存间标识标牌不规范，已现	整改	第三季度双随机任务

				场责令企业立即整改。		
14	2025/9/11	宣汉县肥嘟嘟养殖场	方毅、周刚	1. 现场检查时，该养殖场正在营业；2. 现场检查时，场内只有育肥室 B 栋在养殖生猪，其余圈舍为空圈；3. 现场检查时，该养殖场未能提供突发环境事件应急预案备案表。	立案调查	自建任务
15	2025/9/16	宣汉县土黄镇德友石材加工厂	杜吉兵、陈华	1. 现场检查时，该企业已季节性停产；2. 现场检查时，该企业无工人、生产设备未启用；3. 现场检查时，该企业提供有营业执照、排污许可证、环境影响评价表、环评批复、环境应急预案等相关资料；4. 现场检查时，暂未发现环境问题。	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务
16	2025/9/19	后河徐家坡水源地	余家荣、吴华东	1. 现场检查时该水源地设置有标识标牌和警示标志；2. 现场检查时，该水源地设置有防护护栏；3. 现场检查时，未发现保护区内有排污企业和异常情况；4. 本次检查暂未发现环境问题。	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务
17	2025/9/19	宣汉县公交有限公司	吴华东、曾凡东	现场检查情况：本次检查暂未发现环境问题。	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务

18	2025/9/19	宣汉县国华环保科技有限公司	杜吉兵、方毅	现场检查情况：1. 国华环保科技有限公司属于园区自来水厂；2. 现场检查时，该企业正在生产；3. 现场检查时，该企业提供有环评批复、排污登记回执、竣工检测验收报告等资料；4. 该厂反冲洗废水经沉淀浓缩处理后进入园区污水管网，不外排；5. 现场检查时未发现环境问题。	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务
19	2025/9/19	宣汉县众捷汽车服务有限公司	吴华东、曾凡东	1. 现场检查时，该企业正处于季节性停产状态，并向相关部门报停，重新生产时间待定；2. 该企业设置有一间危废暂存间，因停产该暂存间暂停使用；3. 该企业喷漆房设置有一套废气处理设备，因停产现场无废气产生，废气处理设备也暂停使用；4. 现场检查时该企业未发现环境问题。	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务
20	2025/9/19	宣汉县聚元建材厂	余家荣、吴华东	现场检查情况：1. 该厂属于非煤矿山开采类砂石加工厂，现场检查时，未生产，未进行矿山开采作业，未进行砂石加工作业；2. 该厂砂石加工采用水洗工艺，配套有循环水池，污水罐、压滤机，污水管道等污水治理设施，生产	整改	第三季度双随机任务

				废水循环使用，不外排；3. 现场检查时，该厂砂石加工区堆码有少量成品砂石，未完全覆盖，已当场责令整改，完全覆盖；4. 该厂编制有建设项目环境影响评价报告表，并获得环评批复，已开展竣工环保验收，申领有排污许可证，类型为简化管理，编制有矿山修复方案。		
21	2025/9/19	四川卓光玻璃制品有限公司	方毅、陈华	1. 现场检查时该企业正处于停产状态，部分生产设施已撤除，正对厂区设备进行技术改造，恢复生产时间待定；2. 现场检查时该企业提供有环评批复、营业执照、排污许可证等资料；3. 现场检查时，因该企业停产未发现明显环境问题。	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务
22	2025/9/19	新腾汽车维修服务中心	吴华东、余家荣	1. 现场检查时，该汽修中心正常营业，营业场所为2个门市，主要从事汽车保养、维修，不涉及钣金何喷漆等涂装工序；2. 现场检查时，该汽修中心门市内有废机油，存放在塑料密封桶内，废机油桶存放在门市内的危废暂存间，该危废间上墙有标识标牌，危废间地面防渗不彻底，已	整改	第三季度双随机任务

				责令该汽修中心立即整改；3. 现场检查时，未发现废电瓶。		
23	2025/9/19	四川汉润水业有限公司	周刚、方毅	1. 现场检查时，该企业正在生产；2. 现场检查时该企业提供有环评批复（宣环审 2017-75 号）、突发环境事件应急预案、竣工环境保护验收监测报告、排污许可证（证书编号：91511722MA623XML8G001Q）等资料；3. 现场检查发现，该企业单位名称从四川汉润水业有限公司变更为宣汉县鑫润污水处理有限公司，法人代表变更为韩俊，行业类别变更为污水处理及其再生利用；4. 现场检查发现，该企业设置有危废暂存间，暂存间设置较规范，并提供有本年度危险废物转移联单；5. 本次检查暂未发现环境问题。	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务
24	2025/9/19	宣汉县南坝永胜沙石加工厂	陈华、周刚	现场检查情况：1、宣汉县南坝永胜沙石加工厂位于宣汉县南坝镇朱家坝。 2、该沙石加工厂建设有污水处理系统，生产废水经压滤后循环使用，不外排，现场检查时该厂未生产，未发现废水外排。	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务

				3、该沙石加工厂已办理排污许可证，管理类别为简化管理。本次检查暂未发现环境问题。		
25	2025/9/19	四川正达凯新材料有限公司	余家荣、曾凡东	1. 现场检查时，四川正达凯新材料有限公司主营项目未投产；2. 四川正达凯新材料有限公司于2022年编制环评报告书并获得批复，因建设中工艺发生改变，存在重大变更事项，已停止建设，目前正在依法重新报批环评；3. 四川正达凯新材料有限公司分布式能源项目编制环评并依法获得批复，于2025年3月申领排污许可证（系统上传的排污许可证），管理类别为重点管理，该公司分布式能源项目主要为主营项目提供能源供应，因主营项目未投产，分布式能源项目也处于长期停产中。4. 现场检查时，该公司分布式能源项目排污口安装有在线监测设备并联网，未生产，已在系统标记。	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务
26	2025/9/19	四川力爱塑料科技有限责任公司	方毅、周刚	1. 现场检查时，该企业正处于停产状态，厂区内生产设施未运	整改	第三季度双随机任务

				行，重新生产时间待定；2. 现场检查时，该企业提供有排污许可证等资料；3. 现场检查发现，该企业设置有危废间暂存间，但暂存间未规范设置标识标牌，已现场责令企业立即整改；4. 该企业的突发环境事件应急预案正在办理中，已现场督促该企业尽快落实。		
27	2025/9/19	宣汉县后河建材有限公司	曾凡东、方毅	1. 现场检查时，该厂已于 2025 年 8 月 20 日停产，已打停产报告；2. 现场检查时，该厂已安装烟气在线监测设备，但未联网，已打停产报告，暂缓联网。	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务
28	2025/9/19	四川佳肴食品有限公司	陈华、杜吉兵	现场检查情况：1、四川佳肴食品有限公司位于宣汉县南坝镇。 2、该公司为牛肉制品加工。 3、该公司建设有污水处理系统，生产废水经处理后排入南坝镇城市污水管网，接至南坝镇污水处理厂。现场检查时该厂污水处理系统在正常运行。 4、该公司已办排污许可证，管理类别为登记管理。该公司已按要求开展自行监测。 5、现场检查时未发现环境违法	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务

				行为。 本次检查暂未发现环境问题。		
29	2025/9/19	宣汉县柏树河建材有限公司	方毅、余家荣	1. 现场检查时，该企业正处于季节性停产状态，重新生产时间待定；2. 现场检查时，该企业提供有环评批复（宣环审 2018-37 号）、排污许可证（证书编号：91511722095328016U001V）、企业营业执照等资料；3. 现场检查时，该企业废气安装有处理设备，企业处于停产状态；4. 现场检查未发现环境问题。	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务
30	2025/9/19	达州亮博新材料科技有限公司	陈华、余家荣	1. 现场检查时，该企业正在生产；2. 现场检查时，该企业提供有环评批复、排污许可证、环境检测报告等资料；3. 该企业生产工艺废水经过处理后回用，不外排；4. 现场检查时，该企业生产车间地面有一层粉尘未清理，执法人员已现场责令企业及时清理车间地面，避免粉尘污染。	整改	第三季度双随机任务
31	2025/9/19	宣汉县中医院（西区新院区）	曾凡东、杜吉兵	1. 现场检查时，该医院正在生产；2. 现场检查时，该医院提供有环评批复、环境应急预案、排污许可证、监测验收报告等资料；3. 现场检查时，该医院 cod、	整改	第三季度双随机任务

				氨氮和臭氧在线监测设备正常运行，且各项主要数据均在规定的排放限值内；4. 该医院设置有危废暂存间，并规范设置有危废间标识标牌；5. 现场检查时，该医院正在建设康养院，但项目现场喷淋装置设置不规范，已现场责令医院立即整改。		
32	2025/9/23	中国电信股份有限公司宣汉分公司	周刚、方毅	现场检查情况：本次检查暂未发现环境问题。	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务
33	2025/9/23	宣汉县下八平原砂石加工厂	周刚、方毅	现场检查情况： 1、宣汉县下八平原砂石加工厂位于宣汉县下八镇平原村。为砂石加工企业。现场检查时该厂处于停产状态，没有生产作业。 2、该厂建设有沉淀池，有压滤机，生产废水经压滤后循环利用，不外排。 3、该厂内堆放有沙石，已进行覆盖。 4、该厂有车辆进出的洗车溜槽。 本次检查暂未发现环境问题。	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务
34	2025/9/23	宣汉县南坝镇金华石材加	杜吉兵、曾凡东	现场检查情况：	现场检查无异常	第三季度双随

		工销售		1、该企业名称实为宣汉县南坝精华石材加工厂。为石材切割，机器雕刻。 2、该厂修建有沉淀池，有压滤机，切割废水经沉淀池后进入压滤机，生产废水经处理后循环利用，不外排。现场检查时未发现废水外排。 本次检查暂未发现环境问题。	情况	机任务
35	2025/9/23	南坝城市生活污水处理厂	杜吉兵、周刚	现场检查情况： 1、宣汉县南坝城市生活污水处理厂位于宣汉县南坝镇，为城市生活污水处理企业。现场检查时在正常运行。 2、该污水处理厂安装有在线监测系统，现场检查时在正常运行。 3、该污水处理厂为重点管理企业，已按排污许可证的要求进行管理 & 自行监测。 4、达州市宣汉生态环境监测站对该厂开展了测管协同监测。 5、本次检查暂未发现环境问题。	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务
36	2025/9/23	宣汉县鑫润污水处理有限公司	吴华东、陈华	1. 现场检查时，该企业正在修建三期污水处理项目；2. 已现场开展“测管协同”，由达州市宣汉	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务

				生态环境局监测站工作人员进行现场采样；3. 现场检查发现，该企业法人代表变更为韩俊，已在信息核实章节纠正；4. 现场检查时，企业提供环评批复（宣环审 2017-75 号）、排污许可证（编号：91511722MA623XML8G001Q）、突发环境事件应急预案等资料； 5. 该企业的危废间设置较为规范，同时提供有年度危废转移联单；6. 本次检查暂未发现环境问题。		
37	2025/9/24	四川亿隆环保科技有限公司	吴华东、冉爱华	1. 现场检查时，该公司工业废弃物综合利用正在生产，废气排放口正在排放废气；2. 该公司工业废弃物综合利用项目设备作业时，物料从密闭料仓经密闭输送带直接进入回转窑焚烧系统，高温焚烧后，尾渣综合利用，焚烧燃料使用天然气，废气经“脱硝+旋风除尘+急冷+干式反应+布袋除尘+洗涤塔”处理后经 45 米高烟囱排放；3. 该公司工业废弃物综合利用项目废气排放口安装有烟气在线监测设备并联网，现场检查时，在线监测设备运行	现场检查无异常情况	专项检查

				正常，数据正常；4. 现场检查时，达州市生态环境局委托成都市华测检测技术有限公司对该公司工业废弃物综合利用项目废气排放口的二噁英因子进行现场监测。		
38	2025/9/25	四川德润钢铁集团航达钢铁有限责任公司	余家荣、周刚	现场检查情况：现场检查时，该企业炼钢车间正在生产；现场检查时，该企业提供了环评批复、排污许可证等资料，环评批复编号为川环审批〔2020〕53号，排污许可证编号为91511702754732195F001P；现场检查时，电炉排放口环保数采仪烟尘数据为1.930mg/m ³ ，精炼炉排放口环保数采仪烟尘数据为0.770mg/m ³ ；现场检查时，成都市华测检测技术有限公司这正在对电炉烟气排放口开展监测；现场检查时，无异常情况。	现场检查无异常情况	专项检查
39	2025/9/26	宣汉县源锋砂石厂	杜吉兵、余家荣	1. 现场检查时，该企业确认名称为宣汉县源锋砂石厂，该厂目前处于长期停产状态，重新生产时间待定；2. 现场检查时，该企业提供有营业执照、排污许可证（编号：	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务

				91511722MA6BC4U72T001Q)、突发环境事件应急预案和环评批复(宣环审 2018-38 号)等资料,其中,环评批复项目名称为宣汉县漆树源锋石材加工厂,企业负责人现场说明已向我局提交企业名称更换说明;3. 现场检查时,该企业制砂机等生产设备处于停产状态,沉淀池等环保设施内无明显未处理废水;4. 现场检查未发现环境问题。		
40	2025/9/26	宣汉锦坤建材有限公司	吴华东、陈华	1、现场检查时,该公司未停产(2025 年初停产至今);2. 该公司提供有建设项目环境影响报告表,环评批复文件,突发环境事件应急预案,排污许可证(简化管理),环保竣工验收报告(2025 年 7 月完成自主验收)等手续;3. 该公司为来料砂石建材厂,生产环节均在密闭车间内进行,使用水洗工艺,配套有压滤机,循环水池等污水处理设施,生产废水循环使用不外排;4,现场检查时,该公司设置有危废暂存间,存放有少量废机油,生产至今暂未转运;5. 该公司生产	现场检查无异常情况	第三季度双随机任务

				作业区域均采取硬化措施，设置有排水沟，公司门口设置有车辆冲洗装置，配套有车辆冲洗废水处理设施。		
41	2025/9/29	桂菊昌	张建林、余家荣	1. 现场检查时，该涉嫌违法车辆停在宣汉县三星混凝土有限公司场内；2. 现场检查时，桂菊昌提供有本人身份证，身份证号：513022196810085906，家庭住址：四川省宣汉县五宝镇长白村2组85号；3. 现场检查时，桂菊昌提供有涉案车辆行驶证，行驶证显示：该车号码号牌：川AX2810；车辆类型：重型特殊结构货车；车辆所有人：成都甘来物流有限公司；注册日期：2017年9月8日；发证日期：2022年11月23日；4. 现场检查时，发现该车辆（川AX2810）的尾气后处理装置的温度传感器与接口之间，被加装了一层的垫片。该垫片的加装，致使温度传感器失灵，尾气后处理装置无法正常工作。	立案调查	移交任务