

达州市大气水土壤污染防治“三大战役”领导小组办公室文件

达污防“三大战役”办〔2017〕111号

达州市大气水土壤污染防治 “三大战役”领导小组办公室 关于四川省大气污染强化督查 川东北机动组第三轮督查达州情况的通报

市级相关部门，各县（市、区）人民政府，达州经开区管委会：

12月16日—12月18日，成都平原地区2017-2018年秋冬季大气污染防治强化督查第三轮次川东北机动组对达州市大气污染防治工作情况进行了督查。现将有关情况通报如下：

一、工作开展情况

12月16日—12月18日，检查组共检查企业（点位）24个（见附件）。其中：建筑工地企业（点位）8个，道路施工点位5个，工业企业8个，腊肉集中熏制点1个，木材加式集群1个，汽车4S店1个。现场发现问题企业（点位）16个，占检查总数的67%。

二、发现的主要问题

（一）重视程度还不够高。督查发现，地方政府和各级相关部门对大气污染防治工作的重视程度还未统一到省委、省政府的高度，对前期督查交办的问题未针对性制定“一厂一策”整治措施，在抓整改落实方面还存在松懈思想。

（二）整治力度还不够足。督查发现，点位整治力度偏松、偏软的情况较为普遍，部门指导欠缺、监督要求不严和整改标准不统一客观上导致了问题点位整改进度较慢。

（三）“回头看”问题整改完成率偏低。本轮次督查组对 11 个第一、二轮督查发现问题点位开展“回头看”式抽查，其中 3 个点位基本完成整改，完成率仅 27%，整改落实不明显。

（四）“散乱污”企业环境问题较为突出。“散乱污”企业“先停后治”落实不到位、任务不明确、整治进度较慢。相关部门“管行业管环保”的要求执行还不到位，政府统一协调、部门协作配合的作用体现不明显，存在推诿扯皮的现象。如大竹县木材加工“散乱污”集群点位整治目前仍未明确责任部门。

（五）建筑工地扬尘防治问题十分突出。督查组抽查的 13 个建筑工地，存在问题点位数 11 个，问题率为 85%。其问题主要表现在裸土未覆盖或覆盖不全、车辆冲洗设施简易、场地积尘洒水清扫制度未落实、降尘抑尘设施不完善等扬尘防治不到位。城区道路积尘较重，道路扬尘整治工作不够。

三、相关要求

请各地按照环保责任分工和属地管理原则，对照川东北机动组第三轮强化督查达州的问题清单，全面排查，督促违法、违规企业限期整改，并对有关问题进行调查处理，启动“一案双查”。请相关县（市、区）政府，市级相关部门将调查处理情况于2017年12月29日前书面（含电子版本）报送至市大气水土污染防治领导小组办公室（市环保局）。

联系人：市环保局大气科 胡栩钰

联系电话：2672230

电子邮箱：1033642470@qq.com

附件：成都平原地区2017-2018年秋冬季大气污染防治强化督查情况表（达州第三轮）

达州市大气水土污染防治
“三大战役”领导小组办公室
2017年12月26日





成都平原地区 2017-2018 年秋冬季大气污染防治强化督查情况表

(第三轮)

序号	督查人员	检查日期	任务类型	市	县(区)	详细地址	企业名称(单位)	生产状况	是否存在环境问题	环境问题类别	环境问题情况详述	处理建议	备注
1	孙雪芳、李志宏、杨宇	2017年12月16日	5	达州市	关于四川省大气污染防治督查川东北机动组第三轮督查达州情况的通报	达川区汉兴街	达川腊肉熏制点	停产	否				建设中，目前熏制作业区密闭，油污处理设施安装中。
2	孙雪芳、李志宏、杨宇	2017年12月16日	5	达州市	达川区	达川区汉兴丁家巷	启祥府工程项目	生产	是	9	进出口运输道路未硬化，积尘较重；无车辆冲洗废水沉淀池。	移交当地住建、城管部门督促整改，对涉及违法行为依法查处。	回头看
3	孙雪芳、李志宏、杨宇	2017年12月16日	5	达州市	达川区	达川区	达川区梁坝区安置房工程	生产	是	9	车辆冲洗设施简易，效果不佳；冲洗废水沉淀池未做防渗处理。	移交当地住建、城管部门督促整改，对涉及违法行为依法查处。	回头看

4	孙雪芳、李志宏、杨宇	2017年12月16日	5	达州市	达川区	达川区三里坪街道	煤矸石加工厂	停产	是	9	露天堆放		回头看，当地已实施断电。
5	孙雪芳、李志宏、杨宇	2017年12月16日	4	达州市	达川区	达川区三里坪街道	达县融胜砖厂	停产	是	9	地面清扫不到位，积尘严重；破碎采矿工段运输路面未硬化，未采取抑扬尘措施。	移交当地环保部门督促整改，对涉及违法行为为依法查处。	回头看，当地已实施断电，目前正在整改落实中。
6	孙雪芳、李志宏、杨宇	2017年12月16日	5	达州市	达川区	达川区三里坪街道	小河嘴煤矿	生产	是	9	地面清扫不到位，积尘严重；部分煤渣露天堆放，未覆盖。	移交当地环保部门督促整改，对涉及违法行为为依法查处。	回头看，第一二轮督查提出的问题整改已整改落实。
7	孙雪芳、李志宏、杨宇	2017年12月16日	5	达州市	达川区	达川区	达州市穿越汽车销售服务有限公司	生产	否				回头看
8	孙雪芳、李志宏、杨宇	2017年12月17日	5	达州市	大竹县	达州市大竹县	大竹县芦茅沟碎石场	停产	否				回头看，输送带已密闭，加设了喷淋设施。

9	孙雪芳、李志宏、杨宇	2017年12月17日	5	达州市	大竹县	达州市大竹县	乌木镇页岩砖厂	停产	否				回头看，当地已立案，正在停产整治阶段。
10	孙雪芳、李志宏、杨宇	2017年12月17日	5	达州市	大竹县	达州市大竹县	北城干道两侧项目	生产	是	9	第一轮督查要求整改的问题未落实。	移交当地住建、城管部门督促整改，对涉及违法行为依法查处。	回头看
11	孙雪芳、李志宏、杨宇	2017年12月17日	5	达州市	大竹县	大竹县建设路	乐基国际社区建设项目	停产	是	2	现场无法提供环评相关手续；车辆冲洗设施建设中。	移交当地住建、城管、环保部门督促整改，对涉及违法行为依法查处。	回头看，
12	孙雪芳、李志宏、杨宇	2017年12月17日	4	达州市	大竹县	大竹县竹阳南路	五四桥煤坝	停产	否				回头看，目前整改落实中。
13	孙雪芳、李志宏、杨宇	2017年12月17日	5	达州市	大竹县	大竹县竹阳南路	大竹县兴隆商贸有限公司	停产	是	6、9	堆场已覆盖，破碎工段未建防尘设施。	移交当地城管部门督促整改，对涉及违法行为依法查处。	回头看
14	孙雪芳、李志宏、杨宇	2017年12月17日	5	达州市	大竹县	大竹县竹阳南路	大竹县过境道路建设项目	生产	否				回头看，输送带已拆除，堆场已覆盖。

15	孙雪芳、李志宏、杨宇	2017年12月17日	5	达州市	大竹县	大竹县竹阳南路	大竹县高峰砖厂	生产	是	9	上料工段运输道路未硬化，积尘重。	回头看，脱硫和除尘设施已完成。
16	孙雪芳、李志宏、杨宇	2017年12月17日	4	达州市	大竹县	大竹县竹阳南路	大竹县五一塑料编织有限公司	停产	否			回头看，废气直排当地已立案，目前停产整治中。
17	孙雪芳、李志宏、杨宇	2017年12月17日	1	达州市	大竹县	大竹县竹阳南路	木材加工集群	生产	是	2、9	第一、二轮督查要求整改的问题未落实。	回头看
18	孙雪芳、李志宏、杨宇	2017年12月18日	5	达州市	通川区	通川区金龙大道	凤凰山隧道西延线二期工程	停产	是	9	地面清扫不及时，积尘较重；部分裸土露天堆放，未覆盖。	移交当地住建、城管部门督促整改，对涉及违法行为依法查处。
19	孙雪芳、李志宏、杨宇	2017年12月18日	5	达州市	通川区	通川区金龙大道	中迪红星商业广场项目	停产	是	9	运输道路未硬化，积尘较重；部分裸土露天堆放，未覆盖。	移交当地住建、城管部门督促整改，对涉及违法行为依法查处。
20	孙雪芳、李志宏、杨宇	2017年12月18日	5	达州市	通川区	达州市通川区	瓮福达州公司办公楼项目	生产	否			回头看

21	孙雪芳、李志宏、杨宇	2017年12月18日	6	达州市	通川区	达州市通川区	马踏洞新区建设项目	生产	是	9、13	现场有非运输车辆作业；裸土露天堆放，未覆盖。	移交当地住建、城管部门督促整改，对涉及违法行为依法查处。	回头看
22	孙雪芳、李志宏、杨宇	2017年12月18日	6	达州市	通川区	通川区朝阳东路858号	黄泥扁滨水公园建设项目	生产	是	9、13	现场有非运输车辆作业；裸土露天堆放，未覆盖。	移交当地住建、城管部门督促整改，对涉及违法行为依法查处。	回头看
23	孙雪芳、李志宏、杨宇	2017年12月18日	6	达州市	通川区	通川区朝阳中路108号	通川区快速通道拓宽改造工程	生产	是	9、13	现场有非运输车辆作业；裸土露天堆放，未覆盖。	移交当地住建、城管部门督促整改，对涉及违法行为依法查处。	回头看
24	孙雪芳、李志宏、杨宇	2017年12月18日	5	达州市	通川区	通川区金龙大道	云内动力达州汽车有限公司迁建项目	生产	是	9	裸土露天堆放，未覆盖。	移交当地住建、城管部门督促整改，对涉及违法行为依法查处。	

填表说明：一、“任务类型”一栏填写对应序号，若一个企业涉及多个任务应逐一全部填写。任务分类如下：（1）“散乱污”企业及集群淘汰升级情况、（2）燃煤锅炉整治、（3）VOCs治理、（4）重点行业设施建设及运行情况、（5）重点领域管控治理情况、（6）重污染天气应对情况、（7）中央和省级环保督察涉气问题整改情况。

二、“环境问题类别”一栏填写对应序号，若一个企业有多个问题应逐一全部填写。环境问题分类如下：（1）落后产能、（2）环评手续或“三同时”问题、（3）无证排污（火电行业）、（4）超标排污、（5）燃煤小锅炉未取缔、（6）未建设污染治理设施、（7）不正常运行污染治理设施、（8）自动监测数据弄虚作假、（9）扬尘措施不到位、（10）VOCs治理问题、（11）城市油烟扬尘问题、（12）露天焚烧、（13）重污染天气应急措施未落实、（14）危废问题、（15）中央环保督察问题整改上报不实、（16）省级环保督察问题整改上报不实、（17）其他环境问题。

