

宣汉县 2023 年 7 月份执法检查情况汇总表

序号	办结时间	污染源名称	执法人员	现场检查情况	处理情况	工作任务名称
1	2023/7/6	宣汉县毕洪养殖家庭农场	曾凡东、夏清泉	现场检查情况：修建了三口沉淀池，一口化粪池，又修建了一个粪水田间贮存池。粪便我们通过干湿分离机处理了的。养殖过程中产生的粪水贮存在沉淀池、化粪池、田间贮存池内。养殖粪便贮存在干粪堆沤池内，当地住户挑取用于还田。现场检查时发现：田间调节储存池未做防渗漏处理。	整改	自发任务
2	2023/7/18	宣汉县正旺养殖专业合作社	吴华东、余家荣	1. 企业基本情况： 宣汉县正旺养殖专业合作社，地址位于宣汉县石铁乡斜石村 1 组，已注册营业执，统一社会信用代码:93511722309442501G ，法定代表人文泽政；2. 该养殖场环境影响报告表于 2015 年 3 月通过 宣汉县环境保护局批复。3. 该养殖场主要饲养生猪，现存栏生猪 150 余头，主要产生粪便、恶臭、饲料残渣、冲洗废水、噪声等污染物；该	立案调查	自发任务

				养殖场建设有圈舍 7 栋，其中公猪舍 1 栋，母猪舍 2 栋，保育舍 1 栋，育肥舍 3 栋，共计建筑面积 2100 平方米；配套有 1 个厌氧发酵罐罐、1 个储气管罐、1 口预处理池，2 个化粪池，1 个田间储存池，输送管网等环保治理设施；该养殖场粪污经干湿分离后，干粪周边村民肥田消纳；废水进入预处理池后进入厌氧发酵罐氧化发酵，后进入化粪池，再通过管网输送至田间储存池，用于田地，茶园消纳；2. 现场检查时，该养殖场厌氧发酵罐已损坏，未投入使用，涉嫌违反“畜禽养殖场自行建设污染防治配套设施不正常运行”的相关法律法规。		
3	2023/7/21	宣汉县毛坝镇聚合养殖场	吴华东、余家荣	企业基本情况：1. 宣汉县友光养殖家庭农场，地址位于宣汉县毛坝镇永胜社区 1 组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码 91511722MA6AGTG80J，投资人：郑友光；2. 该养殖场于 2021 年 11 月在环境影响登记	立案调查	自发任务

				表备案系统登记备案,备案号202151172200000387;2020年4月申领了排污登记,登记编92511722MA6334XM8R001Z,有限期为2020-04-08至2025-04-07;3.该养殖场主要饲养蜀宣花肉牛,现存栏肉牛250余头,主要产生粪污、恶臭和噪声等污染物,粪污经干湿分离后,牛粪堆码在干粪池,后拉运至毛坝松柏公司果园还田地消纳,分离后的养殖废水通过地埋式管网进入沉淀池,后通过管网输送至林地消纳,现场检查情况:现场检查时,位于该养殖场外雨水沟见有呈黄褐色的粪便,系该养殖场圈舍围墙底部的洞口外漏出去的,该养殖场雨水沟与下方小河沟连接相通,呈黄褐色的粪便最终排入养殖场下方小河沟,对河水水质造成污染;		
4	2023/7/18	四川广川铝材有限公司	余家荣、张建林	现场检查时,该厂正在生产,在线监控显COD16.885mg/L,氨氮5.285mg/L。总排口流量	现场检查时无异常情况	自发任务

				计显示 20540958 立方。现场检查时，四川广川铝材有限公司已对达州市生态环境保护综合行政执法支队关于移交重点污染源自动监测设备运行情况专项检查问题清单进行整改。生产废水经处理后排入园区管网进入园区污水处理厂处理。		
5	2023/7/19	宣汉县南坝远建废旧收购门市	陈华、田波	1、现场检查时该门市在营业。废旧回收堆放处、破碎车间搭建有棚。2、该废旧门市主要进行废旧回收，对塑料瓶进行破碎，加水破碎。3、污染治理设施有沉淀池，废水不外排，循环利用。4、现场检查时未进行破碎。5、现场检查时未发现废水外排。6、现场检查时部分废旧品露天堆放，责令改正。	现场整改	自发任务
6	2023/7/19	宣汉鑫盛再生资源回收利用有限公司南坝分公司	陈华、田波	1、该厂主要进行废旧回收，对废塑料制品进行破碎及制造颗粒。2、该厂主要污染治理设施为沉淀池。3、现场检查时该厂未生产。4、现场检查时未发现环境违法行为。	现场检查时无异常情况	自发任务

7	2023/7/21	宣汉县望东普吉种猪养殖场	方毅、张建新、余家荣	2023年7月6日，达州市宣汉生态环境局现场检查宣汉县望东普吉种猪养殖场，发现该种猪养殖场厌氧发酵液沉淀池渗漏，粪污流进下方小河沟。	立案调查	自发任务
8	2023/7/20	宣汉县天桥页岩砖厂	陈华、田波	1、现场检查时该厂未生产。因砖厂生产的砖销路不畅，于2023年7月停产。2、该砖厂建设有废气处理系统（脱硫塔）。3、该砖厂物料棚因大风吹垮。4、现场检查时该厂厂内堆放有成品砖。5、现场提供有2023年5月监测报告，报告显示污染物排放不超标6、现场检查时未发现环境违法行为。	现场检查时无异常情况	自发任务
9	2023/7/20	宣汉县天车坝砖厂	陈华、田波	1、现场检查时该厂未生产，处于停产状态。2、现场检查时该厂没有工人。3、现场检查时未发现环境违法行为。	现场检查时无异常情况	自发任务
10	2023/7/27	宣汉县土主镇仕芹建材经营部	张建新、吴华东	1. 现场检查时，该石材厂已停产，原生产设备已拆除，厂区内堆码有少量成品砂石（尾货未处理）。现场结论：堆码尾货砂石未采取覆盖措施，已责	现场检查时无异常情况	第三季度双随机任务

				令该厂立即覆盖。		
11	2023/7/28	宣汉县颺水岩旧料回收碎石加工厂	张建林、余家荣	1 现场检查时：该企业没有建加工厂，只有营业执照和环评，地址位置全是空地、山林。	现场检查时无异常情况	第三季度双随机任务
12	2023/7/24	宣汉县鸿森建材有限公司	张建林、周刚	现场检查时，该厂已停产，现在无工作人员。	现场检查时无异常情况	第三季度双随机任务
13	2023/7/27	宣汉县黄金镇李世安页岩砖厂	吴华东、方毅	现场检查时，该砖厂处于停产状态，该厂已变更营业执照，更名为：宣汉县嘉世建材厂。	现场检查时无异常情况	第三季度双随机任务
14	2023/7/28	宣汉明君塑料包装有限公司	吴华东、方毅	1. 宣汉明君塑料包装有限公司位于柳池工业园区标准厂房 11 栋底楼；2. 现场检查时，该厂停产，无生产工作人员和值班人员，厂房内设备未运行。	现场检查时无异常情况	第三季度双随机任务
15	2023/7/28	年产 6 万吨高性能玻纤原料生产线建设项目	方毅、余家荣	1. 四川普源玻纤新材料有限公司项目占地面积 15160 平方米，投资 6400 万元，该项目分两期，一期建设 1 条年产 2 万多玻璃球生产线，采用马蹄窑型；二期建设一条 4 万吨玻璃球生产线，采用单元窑型，建成后年产耐腐蚀性玻璃	现场整改	第三季度双随机任务

				球 6 万吨。2019 年 9 月 30 日，达州市宣汉生态环境保护局以宣环审[2019]54 号文件对该项目环评表进行了批复，2023 年 2 月，四川普源玻纤新材料有限公司自主开展该项目的竣工环境保护验收工作并制定竣工环境保护验收检测方案。编制了环境应急预案，备案号 511722-2023-011-L。2. 现场检查时，危废间标识标牌不规范，地面未采取防渗；		
16	2023/7/24	宣汉县顺亿再生资源回收有限公司	李朋青、方毅、张建林、周刚	现场检查时，该公司在生产，有三名工人在进行有色朔料瓶与白色（无色）朔料瓶的人工分拣，待进入后续破碎作业工段。该公司生产厂棚外露天堆放有废弃杂地，邻近外环境未见异常情况。执法人员已当场责令该公司三个工作日内清理完露天废弃杂物，防止淋溶物随雨水外流污染环境。	现场检查时无异常情况	自发任务
17	2023/7/27	年产 4000 万块页岩砖生产线扩能技改项目	周刚、余家荣	现场检查时，该项目已投产，已完成竣工验收，目前处于停产状态。	现场检查时无异常情况	第三季度双随机任务

18	2023/7/28 8:37	宣汉县天生镇中心卫生院	周刚、方毅	现场检查时，该宣汉县天生中心卫生院正常营业，医疗废水经化粪池等环保设施处理后排入城镇污水集纳管道，进入天生场镇污水处理站达标排放，现场未见跑冒滴漏现象；医疗废物交由达州佳境医疗废物处理有限公司处理，签订有委托处理协议，建立有运行管理台帐，暂存间危险废物标识牌未及时更新。执法人员当场责令该卫生院三个工作日内更新危废标识牌。	现场检查时无异常情况	第三季度双随机任务
19	2023/7/27 9:17	宣汉财信环境污染防治有限公司(宣汉县柳池工业园区污水处理厂)	周刚、方毅	1. 宣汉县柳池工业园污水处理厂总占地面积 39693 平方米，设计污水处理规模为 10000 m ³ /d，主体处理工艺采用前置厌氧氧化沟工艺，加混凝反应池，转盘滤池，二氧化氯消毒为深度处理工艺。2. 现场检查时，在线监控显示氨氮出水水质 0.28mg/L，COD 在线水样值 5.6mg/L。3. 运维台账记录未签字。	责令整改	第三季度双随机任务
20	2023/7/28 9:17	宣汉县万象建材有限公司	吴华东、曾凡东	1. 宣汉万象建材有限公司成立于 2008 年，占地 40 余亩，	责令整改	第三季度双随机任务

				总投资 9378 万元,员工 56 人,下设 4 部 1 室 1 中心。公司采用带 HYG12045 型 kun 辊压机, YHV12050 型选粉机。2. 现场检查时,企业已停产,正在对设备进行检修,危废间标识标牌未更新,顶棚已加盖密封整改,焊接车间已清理整改,上料口已加盖整改。		
21	2023/7/28 16:58	4 万吨/年石灰石开采及加工项目	吴华东、田波	现场检查时,该矿山开采项目已闭矿,采区已植绿,杂草覆地,长势良好,通往矿区的公路已用砌砖封堵。	现场检查时无异常情况	第三季度双随机任务
22	2023/7/28 8:35	宣汉县平桥砖厂	余家荣、周刚	现场检查时,该砖厂因市场行情不景气已全面停产近三个月,安排有专人轮班值守办公室,无固废乱堆乱放现象,周边环境未见异常情况。	现场检查时无异常情况	第三季度双随机任务
23	2023/7/24 15:46	宣汉县辽源砖厂	余家荣、陈华	1、现场检查时该厂未生产。2、该厂厂区内露天堆放有煤矸石,约有 600 吨。3、现场检查时该厂露天堆放的煤矸石没有进行有效覆盖。4、对该厂露天堆放的煤矸石没有进行有效覆盖进行立案调查。	立案调查	第三季度双随机任务

24	2023/7/24 11:29	宣汉天沁医院	曾凡东、余家荣	1. 现场检查时该医院正常营业 2. 该医院是综合性民营医院，医疗用房面积 3600 平方米，核定床位 99 张，设有外科，内科等。3. 设有危险废物暂存间，废水处理系统，运行正常，预处理后排入城市管网，危险废物交由达州市佳境医废中心处理。4. 废水处理间有少量积水。	现场整改	第三季度双 随机任务
25	2023/7/27 17:26	宣汉县荣梅养殖家庭农场	余家荣、张建新	现场检查时，该养殖场已停产，因洪水淹没，圈内无生猪。	现场检查时无 异常情况	第三季度双 随机任务
26	2023/7/27 9:16	四川德润钢铁集团航达钢铁有限责任公司	方毅、陈华	现场检查时，该厂已按规定限电限产，设置有危废暂存间，台账记录完善，信息公示，危废管理制度上墙。企业停产，企业端已标记。	现场检查时无 异常情况	第三季度双 随机任务
27	2023/7/24 17:33	宣汉县柳池工业园区第五期基础设施建设项目	陈华、张建新	现现场检查，柳池工业园区第五期基础设施建设包括场地平整 1800 亩，新建次干道 4500 米，建设雨污管网 10000 米，绿化 15 万平方，安装路灯 350 盏。目前场地平整已结束，雨污管网修建 2000 米，工程完工部分，剩余工程正准备实施	现场检查时无 异常情况	第三季度双 随机任务

28	2023/7/24 15:32	宣汉忠健医院建设项目	田波、周刚	1、现场检查时该医院在正常营业。2、该医院已办理环评手续（宣环审[2018]46号）3、该医院2019年10月已自主进行环评验收。4、该医院已进行固定污染源排污登记。5、该医院已进行突发环境事件应急预案备案。6、现场检查时未发现环境违法行为。	现场检查时无异常情况	第三季度双随机任务
29	2023/7/28 9:18	宣汉县柳坪加油站	方毅、周刚	1. 该加油站位于宣汉县柳池园区，占地面积3200平方米，于2011年5月12日取得成品油零售的营业执照和相关经营许可证。该项目主要经营汽油，柴油的销售。建设有50立方米地埋卧式双层油罐3座。应急预案已备案，备案编号：511722-2019-050-L； 2. 现场检查时，危险废物标识标牌未及时更换	现场检查时无异常情况	第三季度双随机任务
30	2023/7/27 8:27	宣汉县宏昌碎石厂	周刚、余家荣	现场检查时，该石材加工厂在生产，建有两口串联沉淀池，不规范，其中下方沉淀池液位较高，有满溢风险。周边环境未见异常。	现场整改	第三季度双随机任务
31	2023/7/24	西南油气田分公司川东	周刚、张建林	1、该项目已建成投产。单位	现场检查时无	第三季度双

	15:45	北气矿宣汉采气作业区五宝浅8井		名称为宣汉县腾鑫建材有限公司。现场检查时该厂未生产，已停产。2、该项目已办理环评，环评批复为宣环审【2018】48号。已进行环评验收。已办理排污许可证。已编制突发环境污染事故应急预案，并在环保部门进行了备案。3、现场检查时未发现环境违法行为。	异常情况	随机任务
32	2023/7/24 14:58	宣汉县颺水岩旧料回收碎石加工	周刚、方毅	1、现场检查时，该加油站正常营业。2、修建了危险废物暂存间。加油枪安装了油气回收装置。3、第三次油气回收没有安装，在6月中旬停业安装。	现场整改	环境安全检查
33	2023/7/27 13:54	中国石油天然气股份有限公司西南油气田川东北作业分公司	陈华、曾凡东	现场检查情况：普光303集气站位于普光镇新滩村，该站占地10370平方米，日产天然气120万立方米；2.该站内有3个加热炉，均处于停用状态；3.该站有1个冷却水池、1个清水消防池，池内均装有清水；4.该站产出废水通过管道输送至污水处理站集中处理；4.该站火炬塔产生氮氧化物，	现场检查时无异常情况	在线监控数据异常

				无组织排放；5. 该站提供有环评及批复，竣工验收，排污许可证，突发环境应急预案等手续。		
34	2023/7/28 15:43	宣汉县金槽砖厂	陈华、吴华东	1、现场检查时。该厂已停产半个月时间了。2、车间和办公室无人看守。3、现场无废气、废水排放。	现场检查时无异常情况	现场检查宣汉县黄金槽砖厂
35	2023/7/29 16:24	宣汉海诺尔环保发电有限公司	陈华、田波	1、现场检查时该厂在生产。2、该厂生产车间已搭棚。3、该厂有一台压滤机，有废水沉淀池，洗沙废水经沉淀后循环利用，不外排。4、现场检查时未发现废水外排。5、现场检查时未发现环境违法行为。	现场检查时无异常情况	宣汉海诺尔环保发电有限公司