

万源市2022年10月双随机抽查情况公示

序号	时间	执法对象	执法人员	现场检查情况	处理情况	备注
1	2022年10月12日	万源市城市垃圾废弃垃圾填埋场土壤污染治理与修复项目	张林兰、王东	现场检查时，该填埋场因自主拆卸超滤设备检查，发现超滤膜孔有穿孔现象，确认是超滤膜年限过长导致出水和回水情况异常，由于政府采购超滤膜流程还在进行中，故暂停产水。现场该公司运行相应应急预案，对调节池水位进行回抽至填埋库区进行控制，现场未出现外溢等突发情况。	要求：该公司在完成更换超滤膜恢复正常生产时，向我局立即报告。	
2	2022年10月13日	万源市陈家湾煤矿	杨昱、何奎仁	现场检查：该煤矿由于办理扩能手续停产，井口已由应急管理局封锁；现场负责人提供了营业执照、环评验收等相关手续。现场未发现环境违法行为。	要求：1、该煤矿手续完善后需生产时应及时向环境保护局报告；2、在以后生产过程中严格按照环评相关条例落实。	
3	2022年10月17日	万源市井溪乡镇污水处理设施建设项目	张林兰、龙斌	该污水处理厂正常运行，查阅了加药台账，运行记录台账，按要求填写属实，现场负责人提供了环评等相关手续。每天正常运行四到五小时，环保污水处理设施正常运行，现场没有发现环境违法行为。	要求：污水处理厂必须按照环评相关要求设施设备正常运行，杜绝污水偷排漏排现象的发生。	
4	2022年10月20日	万源市乡镇污水处理站及配套管网建设项目（竹峪镇）	张林兰、王浩	经现场检查，由于管网改造，该厂一直未运行，处于停产状态，经现场负责人介绍，因雨季居多，施工进度缓慢。	要求：尽快对管网进行修复，确保污水处理厂正常运转。	
5	2022年10月24日	中国航天科技集团公司长征机械厂	何奎仁、龙斌	现场检查情况如下，该厂正在生产，环保治污设施正在运行，现场未发现环境违法行为。	\	

序号	时间	执法对象	执法人员	现场检查情况	处理情况	备注
6	2022年10月19日	万源市锦荣砂石有限公司	张林兰、严攀伟	经现场检查该砂石厂未生产，于2022年10月1日停产，所有设施设备停运，加工的成品砂石已覆盖，修建有四个废水沉淀池，一台袋式压泥机，该砂石厂手续齐全，现场未发现环境违法行为。	\	
7	2022年10月24日	万源市万宝源公路机械化养护有限责任公司	何奎仁、张林兰	现场检查情况如下，经查万源市万宝源公路机械化养护有限责任公司“实为”沥青搅拌站，该搅拌站现场未生产，场地已硬化，厂区已搭棚密闭，粉尘采取布袋试除尘，建有雨污分流沟渠，现场提供环保相关手续，建有危险废物间。	要求：一起进一步完善规范危险废物间；二是对油水雨水进行分离；三是对生产区加强环境安全管理。	