

2023 年达州市从事辐射监测机构年度业务表现检查情况表

序号	单位名称	本年度检查中发现的问题	备注
1	四川省核工业辐射测试防护院（四川省核应急技术支持中心）	无	本年度仅 1 份辐射监测报告
2	成都中辐环境监测测控技术有限公司	1 份报告系统人名登记不规范	
3	四川世阳卫生技术服务有限公司	1 份报告轨迹相片不规范；1 份报告设备信息错误；多份报告人名不规范；3 份报告上传以往年度合同；1 份报告未完成即用于行政审批；1 份报告与监督性监测数据相差近百倍；1 份报告评价标准错误；1 份报告监测人员操作不规范，数据不符合逻辑；多次出现监测报告数据与监管部门监测数据差距大的情况，同时多家单位反映该单位以场所漏射线为名向业主推荐做安全防护的机构。	
4	成都同洲科技有限责任公司	1 份报告轨迹图上传不规范	
5	浙江建安检测研究院有限公司	1 份报告系统人名登记不规范；部分报告缺环境状况；1 份报告评价结论模糊	
6	成都华亚科技有限公司	多份报告系统人名登记不规范；1 份报告系统未完成即用于行政审批；1 份报告系统未上传合同；1 份监测报告系统轨迹上传无效图片	
7	四川省永坤环境监测有限公司	1 份报告系统未完成即用于行政审批；1 份报告系统区域登记错误延误业主审批，损害业主利益	
8	四川中环康源卫生技术服务有限公司	1 份报告系统人名登记不规范、合同及监测计划上传错误、监测报告上传错误；为同一单位连续两季度违规出具个人剂量报告；1 份报告剂量计算错误；1 份报告点位布设不合理	
9	四川鸿源环境检测技术咨询有限公司	对 1 单位 3 个工作人员违规出具名义剂量；1 单位个人剂量监测报告无本底剂量记录；1 份报告系统上传无效监测计划	本年度仅 1 份辐射环境监测报告
10	四川蓝瑞鑫卫生检测技术服务有限公司	1 份报告系统人名登记不规范、点位缺失	本年度仅 1 份辐射环境监测报告

11	四川鸿进达卫生技术服务有限公司	1 份报告系统未完成即用于行政审批、缺环境状况	本年度仅 1 份辐射环境监测报告
12	四川泰安生科技咨询有限公司	多份报告系统人名登记不规范、报告缺环境状况；1 份报告系统行政区划登记错误；1 份报告系统合同上传错误；	
13	长润放射科技（宁夏）有限公司	多次无依据出具名义剂量	个人剂量监测
14	西弗测试技术成都有限公司	多份报告系统人名登记不规范；1 份报告未在系统完成即用于行政审批、上传其他项目轨迹图	
15	四川佳士特环境检测有限公司	3 份报告缺单位编码；1 份报告系统上传无效合同、系统中工作区域登记错误损害业主利益；1 份报告系统未完成即用于行政审批；1 份验收监测报告系统未完成即已完成验收工作；1 份报告企业负责人登记为单位名称；个别报告现场监测人员操作不规范	
16	四川致胜创科环境监测有限公司	1 份报告缺单位编码、人名系统登记不规范、合同及监测计划上传错误、监测条件存在瑕疵；1 份报告缺单位编码、报告中监测指标错误	仅有两份报告均有问题
17	湖北安源安全环保科技有限公司	1 份报告系统上传无效合同和监测计划	本年度仅 1 份辐射环境监测报告
18	四川仟核科技咨询有限公司	无	
19	成都翌达环境保护检测有限公司	1 份报告系统未完成即用于行政审批、	本年度仅 1 份辐射环境监测报告