

万源市2024年1月双随机抽查情况公示

序号	时间	执法对象	执法人员	现场检查情况	处理情况	备注
1	2024年1月8日	四川材智砂石有限公司	严攀伟、杨昱、王浩、王东	<p>一、企业基本情况：1. 四川材智砂石有限公司，地址位于四川省达州市万源市太平镇四合村228号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781MA666G608Q，法定代表人是吴义伟。</p> <p>二、现场检查情况：1. 现场检查时，该厂正常生产。2. 现场检查时，该厂环保污染治理设施均正常运行，生产废水经处理设施处理后循环使用，现场未发现环境违法行为。3. 经现场检查，该厂已对破损的围挡进行了修复，现已对存在的问题整改完毕。</p>	/	
2	2024年1月15日	万源市环茂建筑垃圾再生加工厂	何奎仁、刘理瑜	<p>一、企业基本情况：1. 万源市环茂建筑垃圾再生加工厂，地址位于四川省达州市万源市沙镇往川坝，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：915117813457150954，法定代表人是程祥建。</p> <p>二、现场检查情况：现场检查时，该厂已停产，对设备进行检修，检修完后放假。</p>	<p>要求：1、放假前对厂区环境卫生进行清理清扫，2、在未生产和装卸时做好覆盖，3、加强厂区环境日常管理，杜绝环境违法事件发生。</p>	

序号	时间	执法对象	执法人员	现场检查情况	处理情况	备注
3	2024年1月17日	万源市开元沙石加工厂	何奎仁、刘艺、王巍	<p>一、企业基本情况：1. 万源市开元沙石加工厂，地址位于四川省达州市万源市茶垭乡四川省-达州市-万源市-茶垭乡石马河村，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781MA64HQ5M7F，法定代表人是田正波。</p> <p>二、现场检查情况：该厂暂时未生产，因市场销售状况临时停产。部分沙石未完全覆盖。</p>	<p>要求：1、未生产和运输时把材料完全覆盖；2、对压滤的污泥要及时转运；3、后期生产过程中，严格落实环保措施，确保治污设施正常运行，杜绝环境违法行为发生。</p>	
4	2024年1月17日	达州市长虹红旗煤矿（普通合伙人）	何奎仁、王巍、刘艺	<p>一、企业基本情况：1. 达州市长虹红旗煤矿（普通合伙人），地址位于四川省达州市万源市沙滩镇党家坡村，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781772967326C，法定代表人是贾旭。</p> <p>二、现场检查情况：该厂因筹备30万吨升级改造相关工作，隐患排查停产。</p> <p>要求：1、在隐患排查期间，做好环保相关工作，落实环保措施，杜绝环境违法行为发生。</p>	<p>要求：1、在隐患排查期间，做好环保相关工作，落实环保措施，杜绝环境违法行为发生。</p>	
5	2024年1月22日	万源市祥梦砂石厂	严攀伟、王东、王浩、杨昱	<p>一、企业基本情况：1. 万源市祥梦砂石厂，地址位于大柏树村龙马石组，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781MA64CEB99C，法定代表人是朱学全。</p> <p>二、现场检查情况：1. 现场检查时该砂石场未生产，环保手续齐全，环保设施设备按要求修建，现场正在对场地散失水进行整改，进厂处修建已好一个废水收集池。2. 现场检查时，施工人员在整改施工过程中，仍有部分场地散失泥浆水未及时进行有效搜集，流至河道内。3. 我局执法人员已责令该厂负责人立即停止整改施工作业，待修建的废水搜集池干化后投入使用后方可进行整改施工。</p>	/	

序号	时间	执法对象	执法人员	现场检查情况	处理情况	备注
6	2024年1月22日	万源市东红商贸有限公司	王东、严攀伟、王浩、杨昱	<p>一、企业基本情况：1. 万源市东红商贸有限公司，地址位于四川省达州市万源市竹峪镇，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：，法定代表人是周海东。</p> <p>二、现场检查情况：1. 现场检查时，该厂正常生产，干湿分离压滤机正常运行，有两个沉淀池，两个蓄水罐，建有冲洗平台。2. 该厂的河堤挡护挡墙有一处漏洞，要求立即修补，不得有生产废水外排情况，安排专人负责车辆进出口冲洗。</p>	/	
7	2024年1月25日	万源市青花镇黑石溪煤矿二煤矿	王浩、王东、杨昱、严攀伟	<p>一、企业基本情况：1. 万源市青花镇黑石溪煤矿二煤矿，地址位于万源市青花镇，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781567617474，法定代表人是龙昊</p> <p>二、现场检查情况：1. 现场检查时，该煤矿未生产，因扩能扩建现正在对井下设备安装调试，井下废水及生活污水经管道搜集至685平台进行统一处置。今后生产过程中的生产废水统一引至570主平硐旁的污水处理站处理后达标排放。现污水处理站正在建设中。2. 现场检查时，厂区内的工人宿舍旁有随意扔弃的生活垃圾。3. 危废暂存间已经按环保要求落实了整改要求。</p>	4. 要求：立即对厂区内外的生活垃圾进行及时清理，并安排专人加强日常监管，杜绝此类事件再次发生	
8	2024年1月30日	万源市蝉瑞沙石加工厂	严攀伟、王浩、王东	<p>一、企业基本情况：1. 万源市蝉瑞沙石加工厂，地址位于四川省达州市万源市长坝乡长坝乡，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91511781MA6409XM6L，法定代表人是陈于漫。</p> <p>二、现场检查情况：现场检查时，该厂正常生产，厂内建有污水处理设施，生产过程中的废水经处理后循环使用，未外排。建有危废暂存间，相关记录台账完善，现场未发现环境违法行为。</p>	/	