

宣汉县 2023 年 5 月份执法检查情况汇总表

序号	办结时间	污染源名称	执法人员	现场检查情况	处理情况	工作任务名称
1	2023/5/21	四川清神金属制品有限公司	周刚、余家荣	现场检查时该公司在生产。氧焊机烟气未收集处理。喷漆房未喷漆，对喷漆环保处理系统 UV 光氧活性炭一体净化器中活性炭进行添加，未进行更换。存在环境问题：构件打磨区地上积尘较厚，将原建在打磨区的危废暂存间拆除，现在仍未恢复危废暂存间将废油漆桶随意存在房间。现场责成该公司尽快将危废暂存间建成恢复。	责令整改	自发任务
2	2023/5/10	宣汉县南坝千源养殖家庭农场	田波、陈华	1、现场检查时该厂在进行生猪养殖。2、现场检查时该厂占地面积约 15 亩，建设 7 栋圈舍。3、该养殖场建设有收集池，沉淀池，田间存贮池及灌溉管网，干湿分离机。4、现场检查时该养殖场到第二个田间存贮池无管道，粪污随坡外流，影响周边环境。	立案调查	自发任务

3	2023/5/23	宣汉县汉江废弃资源回收利用有限公司	李朋青、周刚	现场检查时，该建设项目由宣汉县芭蕉镇蒿坝村汉江再生资源回收有限公司搬迁至花生村三组，县更名为宣汉县盈泰建材有限公司，已基本建成，未生产，邻近小河沟水体目视无异常。建设单位已委托有资质的环评单位对该建设项目进行环境影响评价，委托协议已签订，相关服务款项已付清。目前，环评单位正在编制环评报告文本，建设单位正在履行相关手续。	现场检查时无异常情况	自发任务
4	2023/5/19	中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司宣汉一吉加油站	周刚、张建林、方毅、余家荣	1、现场检查时，该加油站正常营业。2、该加油站，建设了危废间，废气收集设施。	现场检查时无异常情况	自发任务
5	2023/5/19	中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司宣汉永安加油站	周刚、侯智心、余家荣、张建林	1、现场检查时，该加油站正常营业，有车辆正在加油。2、现场检查时，该加油站正在安装三次油气回收罐。	现场检查时无异常情况	自发任务
6	2023/5/24	宣汉县杨家河页岩砖厂	方毅、周刚、李朋青、王大华、林清、杜吉兵、牟加兵、唐伟	现场检查时，该砖厂在生产，厂区空坝上堆存有待销售成品空心页岩砖，有一辆货车正在外运销售。该砖厂配套建有	现场检查时无异常情况	自发任务

				脱硫塔及喷水抑尘等环保设施，在运行；破碎、制坯、焙烧等生产活动均在搭建的钢架篷内进行，未见破损敞露现象。周边环境未见异常情况。		
7	2023/5/22	宣汉县柏树河建材有限公司	方毅、周刚、李朋青、王大华、林清、杜吉兵、牟加兵、唐伟、李明勇	现场检查时，该建材有限公司在生产，空坝上堆存有待销售的成品页岩砖。该机制页岩砖厂破碎、制坯、烘焙均在生产厂棚内，破坯机、传输带等搭有密闭布套，配套建有脱硫塔及喷雾抑尘设施，在运行。周边环境未见异常情况。	现场检查时无异常情况	自发任务
8	2023/5/22	宣汉县新红机制页岩砖厂	方毅、周刚、李朋青、王大华、林清、杜吉兵、牟加兵、唐伟、李明勇	现场检查时，该机制页岩砖厂在生产，空坝上堆存有待销售的成品页岩砖。该机制页岩砖厂破碎、制坯、烘焙均在生产厂棚内，配套建有脱硫塔及喷雾抑尘设施，在运行。周边环境未见异常情况。	现场检查时无异常情况	自发任务
9	2023/5/22	宣汉县平桥砖厂	方毅、周刚、李朋青、王大华、林清、杜吉兵、牟加兵、唐伟、李明勇	现场检查时，该页岩砖厂在生产，空坝上堆存有待销售的成品页岩砖。该页岩砖厂破碎、制坯车间搭建有彩钢篷遮闭，篷内配套建有喷水抑尘设施，脱硫塔在运行。周边环境未见	现场检查时无异常情况	自发任务

				异常情况。		
10	2023/5/22	宣汉辉腾汽车销售服务有限公司	周刚、张建新、 余家荣	1、现场检查时，该修理厂正常营业。2、现场检查时，该修理厂污染治理设施正常运行。3、检查该修理厂活性炭已更换，旧的活性炭按照要求存放。	现场检查时无异常情况	自发任务
11	2023/5/22	宣汉县金港龙汽车销售服务有限公司	周刚、张建新、余家荣	1、现场检查时，该修理厂正在正常营业。2、该修理厂已完成一厂一册的标示标牌。3、该修理厂污染设施运行正常，危废间已按要求整改。	现场检查时无异常情况	自发任务
12	2023/5/24	宣汉县亿华砼业有限公司	方毅、周刚、李朋青、王大华、林清、杜吉兵、牟加兵、唐伟、李明勇	现场检查时，该砼业有限公司在生产，有混凝土罐车正在给建筑工地运送混凝土。该砼业有限公司建有喷雾抑尘设施，洗罐废水经混凝沉淀处理后回用，建有污泥堆放池，未见异常环境情况。	现场检查时无异常情况	自发任务
13	2023/5/23	宣汉县棚户区改造塔子梁工地	周刚、张建新、余家荣	1、现场检查时。该工地正常施工。2、该工地进行打围作业，铁质围栏上面建有喷雾抑尘设施；介于该工地场地问题及主体即将完工等具体情况，无法建设占地面积较大的冲洗平台，进而改为配置冲洗效	现场检查时无异常情况	自发任务

				果较好的冲洗水枪，确保冲洗效果，严防车辆带泥上路。		
14	2023/5/23	宣汉财信环境污染防治有限公司(宣汉县柳池工业园区污水处理厂)	方毅、周刚	现场检查时，该厂正在生产，4月20日至25日氨氮在线数据异常，原因为采样管堵塞。4月25日16时恢复正常。4月19日PH在线设备线路故障，4月23日11时恢复正常。	现场检查时无异常情况	自发任务
15	2023/5/24	四川清神金属制品有限公司	李朋青、王大华、林清、杜吉兵、唐伟、李明勇	现场检查时，该厂未生产，在生产车间地面灰尘未及时清扫。设置有危险废物暂间，房间内堆放有废油漆桶，但设置的标识、标牌已脱落。	现场整改	自发任务
16	2023/5/23	宣汉宏浩能源科技发展有限公司	吴华东、冉爱华	现场检查情况：1. 现场检查时，该企业正在生产，生产锅炉正在运行；2. 废气治理设施正在运行；3. 现场检查时发现设备、冲地废水接入园区污水管网后统一处理。	现场检查时无异常情况	自发任务
17	2023/5/23	宣汉正原微玻纤有限公司	吴华东、冉爱华	现场检查情况：1. 现场检查时，该企业正在生产，生产窑炉正在运行；2. 废气处理设备（水幕除尘设施、布袋除尘设施、脱硫脱硝设备等）正在运行，在线监测数据正常；3. 现场检查时发现生产废水回	现场检查时无异常情况	自发任务

				用不外排，生活废水接入园区污水管网。		
18	2023/5/24	宣汉县万象建材有限公司	余家荣、张建新	现场检查时，该厂未生产，在焊剂和切割车间地面有黑色的粉尘，未安装集气罩。抖提口未完全密封，有少量粉尘未收集。危废间存放有杂物。顶部未密封。	责令整改	自发任务
19	2023/5/24	成都攀科医药包装有限公司宣汉分公司	余家荣、张建新	现场检查时，该厂正在生产，主要产品是医用药瓶。该厂正在修建仓库。	现场检查时无异常情况	自发任务
20	2023/5/23	宣汉县樊吟金花煤业有限公司	曾凡东、刘鹏	现场检查时：该矿已停产属于联合升级矿井处于“一停四不停”状态、只进行日常安全巡检，通风，排水工作，检查时矿井污水处理设施运行正常，危险废物暂存间规范，设置有标识标牌，有记录台账。	现场检查时无异常情况	自发任务
21	2023/5/23	宣汉县勇平矿业有限公司	曾凡东、刘鹏	现场检查时：该矿已停产属于独立升级矿井处于“一停四不停”状态、只进行日常安全巡检，通风，排水工作，检查时矿井污水处理设施运行正常，危险废物暂存间规范，设置有	现场检查时无异常情况	自发任务

				标识标牌，有记录台账。		
22	2023/5/23	宣汉县樊哙镇宏祥机制砂石场	曾凡东、刘鹏	现场检查时：该砂石厂正常生产，污水经过板框压液机压液后进入沉淀池后回用，厂区周边无外排现象，渣土已覆盖。	现场检查时无异常情况	自发任务
23	2023/5/25	大湾 401 集气站	吴华东、冉爱华	现场检查时，该集气站正常生产，日产天然气 40 万立方米。该集气站产出废水通过管道输送至污水处理厂统一处理，火炬塔正常燃烧。	现场检查时无异常情况	自发任务
24	2023/5/25	四川中信华诚化工科技有限公司	吴华东、冉爱华	现场检查情况：1. 现场检查时，该企业正在生产，生产窑炉正在运行；2 现场检查时，该公司生产车间产生的冲洗地废水进入循环收集池，不外排，雨水进入雨水沟，在线监测设备实际监测雨水，经调查，2023 年 4 月 14 日至 4 月 20 日，该公司因数据网络断网，致在线监测设备异常，无数据。	现场检查时无异常情况	自发任务
25	2023/5/25	达州普菲新材料有限公司	吴华东、冉爱华	现场检查时，该公司部分生产，拉丝车间 6 台设备正在作业，生产窑炉处于停产状态。现场检查时，生产废水循环使	现场检查时无异常情况	自发任务

				用，不外排，生活废水接入园区污水管网；拉丝车间废气经水幕除尘设备处理后排放。		
26	2023/5/24	宣汉县下八平原村石材厂	陈华、田波	1、现场检查时该厂在正常生产。2、该厂建设有压滤机，对切割废水进行压滤处理。3、该厂建设有废水沉淀池。现场检查时未发现废水外排。	现场检查时无异常情况	自发任务
27	2023/5/25	宣汉县天车坝砖厂	陈华、田波	1、现场检查时该厂未生产。	现场检查时无异常情况	自发任务
28	2023/5/21	四川佳肴食品有限公司	陈华、田波	1、现场检查时该厂未生产。为季节性的停产。2、该厂有锅炉，燃料为天然气。	现场检查时无异常情况	自发任务
29	2023/5/10	宣汉县南坝顺合石材厂	陈华、田波	1、现场检查时该厂未进行切割石材作业。2、现场检查时该厂新增加了一台切割废水压滤机，新搭建了泥浆堆放棚。3、现场检查时未发现废水外排。	现场检查时无异常情况	自发任务
30	2023/5/23	宣汉县辽源砖厂	陈华、田波	1、现场检查时该厂未生产，已停产。2、该厂建设有脱硫塔废气处理设施。	现场检查时无异常情况	自发任务
31	2023/5/19	宣汉县祥林建材厂	吴华东、冉爱华	现场检查情况：1. 现场检查时，该企业正在生产，烧制窑炉正在运行，破碎车间未作	现场检查时无异常情况	自发任务

				业；2. 废气治污设施脱硫塔正在运行；3. 现场检查时，煤矸石、页岩等易产生扬尘的原辅材采取遮盖措施。		
32	2023/5/19	四川德润钢铁集团航达钢铁有限责任公司	杜吉兵、牟加兵、张 建林、余家荣	现场检查时，该厂正在正产，主要生产工艺废钢→电炉→精炼炉→连铸→连轧→产品。主要产品螺纹钢。该厂建设有危险废物暂存间，安装有颗粒物在线监控。在线显示颗粒物0.65mg/Nm3。现场对该厂进行噪声监测。	现场检查时无异常情况	自发任务
33	2023/5/24	宣汉县南坝镇李家坪石材加工厂	陈华、田波	1、现场检查时该厂在生产，有一名工人在作业。2、该厂有切割机二台。3、该厂建设有切割废水沉淀池，废水经沉淀后循环利用，不外排。该厂泥浆堆放池不规范，责令整改。4、现场检查时未发现废水外排。	责令整改	自发任务
34	2023/5/22	宣汉县圣灯食品有限公司	陈华、田波	1、现场检查时该厂在生产。2、该厂建设有废水沉淀池，废水经沉淀池处理后接入污水管网，至污水处理厂处理。现场检查时无废水外排。3、该厂建设有油烟净化器，油烟	现场检查时无异常情况	自发任务

				处理后通过烟囱排放。		
35	2023/5/22	宣汉县老南坝食品有限公司	陈华、田波	1、现场检查时该厂未生产，为季节性停产。	现场检查时无异常情况。	自发任务
36	2023/5/22	渡口乡卫生院	曾凡东、刘鹏	现场检查时：1、该医院在营业 2、该医院污水处理系统正常运行，有记录台帐。3、该医院医疗废物有暂存间，有转运记录，医疗废物交由达州市佳境公司处置。	现场检查时无异常情况	自发任务
37	2023/5/22	宣汉县樊哙中心卫生院	曾凡东、刘鹏	现场检查时：该卫生院有 105 张病床，有专用医疗废物暂存间和医疗废水处理设施，有加药记录，医疗废水处理设施运行正常，危险废物暂存间有标牌，有记录台帐，医疗废物严格按照法律法规管理及处置。	现场检查时无异常情况	自发任务