

宣汉县 2023 年 4 月份执法检查情况汇总表

序号	办结时间	污染源名称	执法人员	现场检查情况	处理情况	工作任务名称
1	2023/4/6	四川利洪建筑工程有限公司	曾凡东、余家荣	四川利洪建筑工程有限公司承建巴山大峡谷画架沟服务区、画架沟垂直电梯建设项目涉嫌未办理“环境影响评价手续”，擅自开工建设。	立案调查	自发任务
2	2023/4/7	四川利洪建筑工程有限公司	曾凡东、余家荣	现场检查时：发现四川利洪建筑工程有限公司承建巴山大峡谷桃溪谷漂流上下站建设项目涉嫌未办理“环境影响评价手续”，擅自开工建设。	立案调查	自发任务
3	2023/4/7	四川利洪建筑工程有限公司	曾凡东、余家荣	现场检查时：发现四川利洪建筑工程有限公司承建巴山大峡谷桃溪人家、两河口服务区、凉桥河服务区、鱼泉人家建设项目涉嫌未办理“环境影响评价手续”，擅自开工建设。	立案调查	自发任务
4	2023/4/7	四川利洪建筑工程有限公司	曾凡东、余家荣	现场检查时：发现四川利洪建筑工程有限公司承建巴山大峡谷鱼泉索道上下站建设项目涉嫌未办理“环境影响评价手续”，擅自开工建设。	立案调查	自发任务

5	2023/4/24	宣汉县人民医院	张建林、陈华	1、现场检查时，该医院正常营业。2、现场检查时，化学需氧量、75.186mg/L。氨氮54.259mg/L。pH6.84。3、现场检查时，该医院的医疗废物拉运到达州佳境医疗废物处置中心进行处理。	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
6	2023/4/25	宣汉县五宝新桥石材厂	张建林、吴华东	1、现场检查时该厂在生产。2、该厂建设有4级沉淀池，1台压滤机。现场检查时沉淀池在正常运行，没有废水外排。	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
7	2023/4/24	宣汉县顺亿再生资源回收有限公司	张建林、田波	现场检查时，该厂在生产，有两名工人在剥离废朔料瓶上标签，破碎、清洗工段未作业。该厂建有两口地埋式沉淀池，清洗废水循环使用不外排，失去清洗功能后采取罐车外运交由污水处理厂处理。	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
8	2023/4/24	宣汉县金槽砖厂	张建林、余家荣	1、现场检查时，该厂正在正常生产，有三名工人在装运正品砖。2、现场检查时。脱硫塔运行正常，煤矸石已履盖。	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
9	2023/4/28	宣汉县亿华砷业有限公司	方毅、余家荣	现场检查时，该砷业有限公司未生产，行政办公室留有一名	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务

				值守人员。该砼业有限公司建有两口废水沉淀池及两个混凝沉淀罐，处理废水循环使用不外排，铁蓬遮盖砂石，半封闭作业。周边环境未见异常情况。		
10	2023/4/27	宣汉县东风日产 4S 店建设项目	方毅、周刚	现场检查时，该店已关闭，改为办公楼。	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
11	2023/4/25	普光 202 集气站	方毅、曾凡东	1. 现场检查时，该集气站正常生产，日产天然气 80 余万立方米；2. 该站有两个加热炉，但是未点燃燃料加热；3. 该站产出废水通过管道输送至赵家坝污水处理站处理；4. 该站火炬塔正常燃烧；	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
12	2023/4/24	宣汉县柏树河建材有限公司	方毅、唐伟、杜吉兵、王大华、李朋青、林清、牟加兵	现场检查时，宣汉县柏树河建材有限公司未生产，办公室有一名值守人员。该厂配套建有脱硫塔一座，破碎车间实行铁蓬遮盖，半封闭作业，周边环境未见异常。	现场检查时无异常情况	宣汉县柏树河建材有限公司
13	2023/4/25	宣汉县自来水公司南坝城市生活污水处理厂	周刚、曾凡东	1、现场检查时该厂在正常运行。2、现场检查时该厂在线监测数据在正常运行，在线数据显示无异常。	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务

14	2023/4/28	宣汉县丰源环保有限公司	周刚、田波	现场检查时，该丰源环保有限公司垃圾填埋场已停止垃圾入场，入场垃圾已用 HDPE 防渗膜遮盖，无裸露垃圾，拟封场。大坝液位于安全警戒线内，渗滤液处理系统正常运行，废水在线监控数据显示无超标。周边环境未见异常情况。	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
15	2023/4/25	宣汉县天桥页岩砖厂	周刚、田波	1、现场检查时该厂在生产。 2、现场检查时该厂污染治理设施在正常运行。	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
16	2023/4/25	西南油气田分公司川东北气矿宣汉采气作业区芭蕉 001-H2 井	吴华东、张建新	现场检查时，该天然气采气作业井正常生产，采气废水实行回注不外排，采气管道清洗废球（渣）回收委托有资质单位处理，周边植被丰茂，邻近小溪沟水色目视无异常。	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
17	2023/4/25	四川中信华诚化工科技有限公司	吴华东、周刚	1. 现场检查时，该厂正常生产；2. 该厂各项个废气污染治理设施运行正常；3. 现场检查时，该厂废水在线监测数据正常，废水排放口无生产废水排	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务

				放；4. 该厂设置有危险废物暂存间，库内存放有少量危险废物；5. 该厂提供有建设项目环境报告书，环评批复、突发环境应急预案等手续。		
18	2023/4/28	宣汉县合诚石材有限公司合诚石材来料加工项目	吴华东、陈华	现场检查时，该石材加工厂停产检修，有两名维修工在维修切割机。该石材加工厂采取条石切割加工生产工艺，有生产废水产生，建有 4 口沉淀池，循环使用，不外排；废弃石材料用作路基垫层，保坎砌块等，无乱堆乱放现象；搭建有铁蓬，半封闭作业，切割过程中喷水抑尘。周边环境未见异常情况。	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
19	2023/4/24	宣汉县妇幼保健计划生育服务中心	吴华东、周刚	现场检查时，该医院医疗废水处理设施运行正常，在线监控显示:CoD58、48mg/L, PH6、9, 余氯 5、848mg/L。医疗废物建有记录台帐，交由达州市佳境公司处理。	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
20	2023/4/25	普光 103 集气站	余家荣、方毅	1. 现场检查时，该集气站已停产，现由中原石油工程有限公司西南钻井分公司 50602 钻井队进行钻井作业（103-4 侧	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务

				井)。2. 该钻井作业已办理环评手续。		
21	2023/4/25	宣汉县三星混凝土有限公司	余家荣、吴华东	1、现场检查时。该厂正在正常生产。2、现场检查时，该厂有一台搅拌运输车正在装运混凝土。3、原材料堆放修有围墙。	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
22	2023/4/24	宣汉同盛医院	余家荣、张建新	1、现场检查时，该医院正常营业。2，现场检查时。该医院的废水处理设施运行正常。医疗废物拉运到达州佳境医疗废物处置中心进行处理	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
23	2023/4/27	中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司（毛坝 502 集气站）	余家荣、曾凡东	1. 现场检查时，该集气站正常生产，日产天然气 300 万立方米（附近 4 口井汇集）；2. 该站产出废水通过管道输送至污水处理站处理；3. 该站火炬塔正常燃烧；4. 现场无危险废物；	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
24	2023/4/27	宣汉县双新食品有限公司	余家荣、曾凡东	1. 现场检查时，该屠宰厂正常生产，年屠宰 10000 余头生猪；2. 该厂粪污经干湿分离后，粪水进入化粪池，屠宰废水、冲洗废水等也通过沟渠收集至化粪池，厌氧发酵，经多级沉淀处理后通过管道输送	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务

				至污水官网；3. 该屠宰场干粪收集打包用于周边农田肥田；		
25	2023/4/24	宣汉县第三人民医院	陈华、余家荣	现场检查时，该医院废水处理设施运行正常，在线监控显示 COD98、764mg/L，氨氮 6、446mg/L。PH7、59。医疗废物交由达州佳境公司处理。建立危险废物台帐，医疗废水处理后进入城市管网。	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
26	2023/4/27	宣汉县老鹰溪砂石加工厂	陈华、田波	1、现场检查时，该厂已停产。 2、有三名工人正在进行整改作业。	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
27	2023/4/27	四川富昌饲料有限公司	田波、吴华东	现场检查时，该厂已搬迁到工业园区内。	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
28	2023/4/27	宣汉县铭丰石料厂	田波、方毅	现场检查时，该石材处于停产状态，2021 年停产至今。（现场无人）	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
29	2023/4/24	宣汉龙岗医院建设项目	田波、陈华	1、现场检查时。该医院正常营业。2、现场检查时，该医院废水处理设施正常。3、检查时。该医院床位数 40 张。该医院开设了，内科、外科等。	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
30	2023/4/24	宣汉县杨家河页岩砖厂	曾凡东、陈华	现场检查时，宣汉县杨家河页岩	现场检查时无	第二季度双

				岩砖厂未生产，办公室有一名值守人员，厂区空坝上堆有待销售成品砖。该厂配套建有脱硫塔一座，破碎车间实行铁蓬遮盖，半封闭作业，周边外环境未见异常。	异常情况	随机任务
31	2023/4/25	宣汉县南坝宏源砂石场项目	曾凡东、张其林	1、现场检查时该厂已建成，未生产作业。2、该厂已办理环评手续，2018年1月11日通过宣汉县环境保护局的审批，（宣汉县环境保护局关于宣汉县南坝宏源砂石场项目环境影响报告表的批复（宣环审[2018]4号））。3、该项目2018年10月进行了环评验收。	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
32	2023/4/25	宣汉县天车坝砖厂	陈华、田波	1、现场检查时该厂未生产，处于停产。	现场检查时无异常情况	自发任务
33	2023/4/25	宣汉县南坝石河坝石料加工厂	陈华、田波	1、现场检查时该厂未生产。2、现场检查时该厂建设有沉淀池，无外排。	现场检查时无异常情况	自发任务
34	2023/4/25	宣汉县辽源砖厂	田波、陈华	1、现场检查时该厂未生产。	现场检查时无异常情况	自发任务
35	2023/4/25	宣汉县樊哙镇水井湾砂石厂	曾凡东、刘鹏	现场检查时：该砂石厂已停产，工人在大修机器，场内	现场检查时无异常情况。	自发任务

				无污水外排，沉淀池周边无外排现象，渣土已覆盖		
36	2023/4/25	宣汉县勇平矿业有限公司	曾凡东、刘鹏	现场检查时该矿已停产 处于独立升能“一停四不停” 生活废水经一体化处理后外排无井下水排出，煤矸石已覆盖，危废间规范 有记录台账有专人管理	现场检查时无异常情况	自发任务
37	2023/4/26	宣汉县樊哙镇宏祥机制砂石场	曾凡东、刘鹏	现场检查时：该砂石厂正常生产，提供了环评. 环评验收. 排污许可证. 环境应急预案（已过期）正在办理中，砂石生产中污水经过沉淀池后抽到板框式压滤机处理后流入沉淀池，沉淀池周边无外排现象，渣土堆场已覆盖。	现场检查时无异常情况	自发任务
38	2023/4/27	宣汉县东乡镇天天洗涤部	杜吉兵、唐伟、李明勇、牟加兵、林清、李朋青、王大华	现场检查时，该厂未生产，有工人正整理床单，被套。燃料采用生物颗粒。生产废水进入污水处理站处理。	现场检查时无异常情况	自发任务
39	2023/4/27	宣汉县众鑫洗涤部	杜吉兵、唐伟、李明勇、牟加兵、林清、李朋青、王大华	现场检查时，该洗涤部正在生产，主要洗涤宾馆床单、被套。生产废水进入污水处理站处理。燃料采用生物质颗粒。	现场检查时无异常情况	自发任务
40	2023/4/27	达州市宣汉县恒胜煤业	杜吉兵、唐伟、李明	现场检查时，该厂未生产，厂	立案调查	自发任务

		有限公司恒胜洗选厂	勇、牟加兵、林清、李朋青、王大华	区四周用彩钢瓦设置挡墙，在废水池内有少量的废水。现场检查时，未发现废水外排。		
41	2023/4/27	四川中信华诚化工科技有限公司	吴华东、冉爱华	1. 现场检查时，该厂水在线监测设备运行正常，数据正常。（前期在线监测设备无数据是因断网所致，已恢复正常）	现场检查时无异常情况	自发任务
42	2023/4/28	四川省榼榼食品有限公司	吴华东、冉爱华	1. 现场检查时，该厂部分生产，该厂现生产方式为采购成品回厂贴牌销售，该厂生产锅炉等均未使用；2. 现场检查时，该厂未产生废水，废气，产生的生活废水进入园区污水管网。	现场检查时无异常情况。	自发任务
43	2023/4/28	四川省龙森中药业有限公司	吴华东、冉爱华	1. 现场检查时，该厂部分生产，生产加工车间内有2名工人正在进行中药材加工作业；2. 现场检查时，该厂生产车间内无清洗作业，无生产废水产生；3. 现场检查时，该厂中药材烘干设备未使用，无废气产生；4. 该厂生活废水进入园区污水官网。	现场检查时无异常情况。	自发任务