

宣汉县 2023 年 6 月份执法检查情况汇总表

序号	办结时间	污染源名称	执法人员	现场检查情况	处理情况	工作任务名称
1	2023/6/1	宣汉县烽柜养殖专业合作社	方毅、余家荣、李朋青	现场检查时，该养殖专业合作社粪污田间贮存池治污设施不合格，存在漏缺口，池内粪水进入鱼塘污染水体，涉嫌违反《畜禽规模养殖污染防治条例》第十三条第三款的规定。	立案查处	自发任务
2	2023/6/6	宣汉县土黄镇华景镇茶河镇易地扶贫搬迁配套基础设施项目	方毅、田波	现场检查情况：项目名称宣汉县土黄镇华景镇茶河镇易地扶贫搬迁配套基础设施项目，路线起点位于茶河镇板仙村板仙村（K0+000），止于土黄镇（K21+729）全路段于 2020 年 8 竣工。现场检查时未发现异常情况。	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
3	2023/6/6	宣汉卫众中医院医疗服务有限公司	方毅、张建林	1、现场检查时，该医院正常营业。设有危险废物暂存间，医疗废物交达州佳境公司进行处理。2、医疗废水处理后进入城市管网。	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
4	2023/6/7	大湾 401 集气站	方毅、周刚	现场检查情况：1. 大湾 401 集气站位于宣汉县普光镇铜坎	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务

				村，毗邻后河，日产天然气 55 万立方米天然气；2. 该集气站占地约 10000 平方米，站内有 1 个加热炉（已停用 1 年），火炬塔燃烧产生氮氧化物，采用无组织排放；3. 该站配有 1 个清水池，1 个应急污水池（池内无污水）；4. 该站产出废水通过管道输送至污水处理站集中处理；5. 该站提供有建设项目环境报告表及环评批复、建设项目竣工环境保护验收报告、突发环境应急预案等手续。		
5	2023/6/7	宣汉县芭蕉镇吉丰石材加工厂石材切割及雕刻项目	周刚、余家荣	现场检查时，该石材加工厂在生产，建有两口串联沉淀池，不规范，其中下方沉淀池液位较高，有满溢风险。周边环境未见异常。	现场整改	第二季度双随机任务
6	2023/6/6	3 万立方米/年煤矸石破碎加工项目	周刚、张建林	1、该项目已建成投产。单位名称为宣汉县腾鑫建材有限公司。现场检查时该厂未生产，已停产。2、该项目已办理环评，环评批复为宣环审【2018】48 号。已进行环评验收。已办理排污许可证。已	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务

				编制突发环境污染事故应急预案，并在环保部门进行了备案。3、现场检查时未发现环境违法行为。		
7	2023/6/6	宣汉县冠德加油站	周刚、方毅	1、现场检查时，该加油站正常营业。2、修建了危险废物暂存间。加油枪安装了油气回收装置。3、第三次油气回收没有安装，在6月中旬停业安装。	现场整改	第二季度双随机任务
8	2023/6/7	普光 303 集气站	陈华、曾凡东	现场检查情况：普光 303 集气站位于普光镇新滩村，该站占地 10370 平方米，日产天然气 120 万立方米；2. 该站内有 3 个加热炉，均处于停用状态；3. 该站有 1 个冷却水池、1 个清水消防池，池内均装有清水；4. 该站产出废水通过管道输送至污水处理站集中处理；4. 该站火炬塔产生氮氧化物，无组织排放；5. 该站提供有环评及批复，竣工验收，排污许可证，突发环境应急预案等手续。	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
9	2023/6/6	四川琦云药业有限责任公司	陈华、吴华东	1、现场检查时。该厂已停产半个月时间了。2、车间和办	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务

				公室无人看守。3、现场无废气、废水排放。		
10	2023/6/6 15:15	宣汉县上峡鸿运研石厂	陈华、田波	1、现场检查时该厂在生产。2、该厂生产车间已搭棚。3、该厂有一台压滤机，有废水沉淀池，洗沙废水经沉淀后循环利用，不外排。4、现场检查时未发现废水外排。5、现场检查时未发现环境违法行为。	现场检查时无异常情况	自发任务厂
11	2023/6/6	宣汉县第三人民医院项目	田波、吴华东	1、现场检查时，该工地因高考工地全面停工。2、现场检查时，该工地部分裸土没有覆盖。	现场整改	第二季度双随机任务
12	2023/6/11	宣汉县富昌牧业有限公司	田波、陈华	1. 现场检查时，该养殖场正常养殖，现有生猪存栏 900 头； 2. 该养殖场养殖废水经厂区内干湿分离后进入沼泽罐后，进入沉淀池沉淀后，再进入絮凝池，再进入曝气池曝气，再经厂区内 2 级沉淀池沉淀后通过管道输送至厂区外的田间储存池，后排入配套的田地； 3. 干湿分离后的干粪运送至果园；	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
13	2023/6/6	宣汉县观池煤业有限公司	曾凡东、方毅	1、现场检查时。该厂已停产。 2、传输带已密封，原煤坝四	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务

				周修建了挡墙。有工人正在对原煤进行覆盖。		
14	2023/6/7	西南油气田分公司川东北气矿宣汉采气作业区五宝浅9井	曾凡东、余家荣	1、现场检查时该井在运行。2、该井为无人值守。3、该井天然气不含硫，天然气通过管道输送至渡5井，供民用。4、现场检查时未发现环境违法行为。	现场检查时无异常情况	第二季度双随机任务
15	2023/6/7	四川仁森新材料有限公司	曾凡东、吴华东	现场检查时，该厂已停产，大门关闭无人看守。	现场整改	第二季度双随机任务
16	2023/6/6	宣汉县土黄镇南旭砖业有限公司	曾凡东、刘鹏	现场检查时：1、宣汉县土黄镇南旭砖业有限公司，地址位于宣汉县土黄镇陇溪村1组、已注册工商营业执照，统一社会信用代码：9151172MA6ckGQL9c，法定代表人是陈南旭2、该项目南旭砖厂生产项目环境影响备案已在2018年1月在宣汉县环保局备案。3、该项目以煤矸石为原料，主要生产煤矸石实心砖、年产2000万匹，生产工艺：煤矸石—破碎、筛分—	现场检查时无异常情况	自发任务

				搅拌—挤砖—切条—切坯—干燥—隧道窑（焙烧）—检验—成品堆场—出售外运，生产过程中产生的粉尘采用双碱法脱硫—再生、沉淀池循环池—脱硫循环碱液—烟囱高空排放。现场检查时：该企业正常生产，双碱脱硫塔正常运行，布袋除尘器正常运行，煤矸石堆场已搭棚，现场检查时未发现异常情况。		
17	2023/6/7	宣汉财信环境污染防治有限公司（宣汉县柳池工业园区污水处理厂）	余家荣、王大华、牟加兵	现场检查时，该厂处理设施正常运行。在线监控显示 COD12、9mg/L，氨氮 0、53mg/L，TN3、388mg/L，TP0、0377mg/L，PH6、97。设有危险废物暂存间。	现场检查时无异常情况	自发任务
18	2023/6/7	宣汉县宣安胶合板厂	陈华、田波	1、现场检查时该厂未生产，已停产。2、该厂有锅炉，有除尘设施，现场检查时未运行。3、现场检查时未发现环境违法行为。	现场检查时无异常情况	自发任务
19	2023/6/13	达州市宏盛电化有限公司	余家荣、牟加兵、林清、李明勇、唐伟、王大华、张建林、杜吉兵、李朋青	现场检查时，该厂正在生产，生产车间安装降尘设施（喷雾）。余热用于发电。在线监控伴热管呈直角形，自行监测孔有漏气现象，一氧化碳和氨	责令整改	自发任务

				氮参数设置错误。排污口与现场不一致。		
20	2023/6/13	四川广川铝材有限公司	余家荣、林清、李明勇、唐伟、王大华、杜吉兵、李朋青	现场检查时，该厂正在生产，在线监控显示 COD26、645mg/L，氨氮 7、335mg/L，PH6、84。设置有危险危物暂存间，有记录台帐。生产废水经处理后，排入园区污水管网。氨氮量程设置过小。COD 量程设置过小。	责令整改	自发任务
21	2023/6/27	宣汉县辽源砖厂	陈华、田波	1、现场检查时该厂未生产。2、现场检查时该厂未发现环境违法行为。	现场检查时无异常情况	自发任务
22	2023/6/27	宣汉县下八平原村石材厂	陈华、田波	1、现场检查时该厂在正常生产。2、该厂建设有污泥压滤机，现场检查时在正常运行。3、该厂建设有废水沉淀池，切割废水循环利用，不外排。现场检查时未发现废水外排。4、现场检查时未发现环境违法行为。	现场检查时无异常情况	自发任务
23	2023/6/27	宣汉县樊吟金花煤业有限公司	曾凡东、刘鹏	现场检查时：该矿已停产属于联合升级矿井处于“一停四不停”状态、只进行日常安全巡检，通风，排水工作，检查时矿井污水处理设施运行正常，	现场检查时无异常情况	自发任务

				危险废物暂存间规范，设置有标识标牌，有记录台账，现场检查时无异常情况。		
24	2023/6/27	宣汉县勇平矿业有限公司	曾凡东、刘鹏	现场检查时：该矿已停产属于独立升级矿井处于“一停四不停”状态、只进行日常安全巡检，通风，排水工作，检查时矿井污水处理设施运行正常，危险废物暂存间规范，设置有标识标牌，有记录台账，现场检查时无异常情况。	现场检查时无异常情况	自发任务
25	2023/6/29	宣汉县荣梅养殖家庭农场	冉爱华、吴华东	该养殖场位于宣汉县普光镇合溪村，现存栏生猪 100 余头。现场检查时：1. 该养殖场配备有粪污干湿分离机，化粪池、发酵池、污水沉淀池，干粪堆码池等治污设施设备；2. 该养殖场废水沉淀池内有少量废水，废水沉淀池外围及池外河沟未见有废水外排现象；3. 该养殖场养殖废水经综合处理后通过管道输送至配套林地消纳（沉淀池见有管道通向林地）。	现场检查时无异常情况	自发任务