

万源市2022年7月双随机抽查情况公示

序号	时间	执法对象	执法人员	现场检查情况	处理情况	备注
1	2022年7月7日	万源市杨玻璃建材有限责任公司	张林兰、严攀伟	现场检查该厂正常生产，环保手续完善。自主监测由四川融化华环境检测有限公司于2021年5月26日检测合格。车间磨边、清洗用水产生的废水，进入三级沉淀池沉淀成清水，循环利用于生产。有危险废物暂存间，有标识标牌，有记录台账。	该厂必须严格按照环保要求，规范厂区的废玻璃渣的收集，做好厂区环境卫生管理工作。	
2	2022年7月11日	万源市中心医院	张林兰、王巍	现场检查该院正常营业，环保相关手续完善，现场监测站工作人员进行采水样检测。医疗危险废物暂存间分类暂存，有标识标牌，有记录台账。存在环境问题：1、废水处理后的总排放口无标识标牌。2、危险废物暂存间有堆放不规范。	要求立即对排放口做好标识标牌，对危险废物暂存间进行规范化管理。	
3	2022年7月12日	万源市罗汉洞砂石有限公司	王巍、龙斌	现场检查情况如下：该公司正在生产，采取水洗工艺，废水通过沉淀池沉淀后循环使用，现场堆有大量的成品砂石，物料未进行覆盖，安装有雾炮机两台，对场地粉尘进行降尘，生产淤泥通过压滤机处理，运但压滤机无相关运行记录台账，建有危险废物间，无标识标牌，无记录台账。	转立案调查。	
4	2022年7月11日	万源市甘家沟灰石厂	龙斌、王浩	现场检查情况如下，该厂未生产，建有沉淀池，治污设施，厂区已搭棚，现场堆有成品沙石物料部分覆盖，安装有压滤机处理设施。	要求立即对物料进行全覆盖。	
5	2022年7月13日	源市城镇生活垃圾收集转运系统工程（一期	王浩、王东	现场检查该厂正常运行，环保相关手续完善。场镇垃圾经该厂压榨处理，打包由专用垃圾转运车运输到华新水泥厂，进行集中协同焚烧集中处置。每天进行消毒杀菌工作处理，台账记录完善，现场未发现环境违法行为。		

序号	时间	执法对象	执法人员	现场检查情况	处理情况	备注
6	2022年7月13日	30万吨/年砂石开采及加工建设项目	张林兰、王浩	经现场检查：该砂石厂由于市场原因从2022年5月中旬停产至今，现场堆放有大量成品砂石已覆盖。负责人提供了环评验收及相关手续，现场检查未发现有环境违法行为。	要求加强对厂区及道路扬尘的降尘措施。	
7	2022年7月15日	白沙镇生猪屠场	严攀伟、杨昱	经现场检查，该屠宰场正常生产。办理了环保相关手续，排污许可在按要求在网上登记。环保污染治理设施正常运行，。生产屠宰废水经生物处理化粪池、沉淀池处理后进入场镇污水管网。现场排污管道有破损。	要求对管道立即进行维修。	
8	2022年7月21日	中国移动通信集团四川有限公司万源分公司	张林兰、王东	现场检查，该公司正常运行，环保相关手续完善，基站的废铅蓄电池由达州总公司，统一委托重庆吉鑫再生资源有限公司回收，有转运联单。现场未发现环境违法行为。	\	
9	2022年7月27日	万源市欣森源石材开发有限责任公司	龙斌、王巍	现场检查，该公司部分生产，安装有压滤机处理设施，矿山正在进行机台作业，矿山废水集中收集至沉淀池，废水循环使用，建有危险废物间，有台账记录，压滤机处理后的泥渣运至堆场进行堆放。	要求一是规范好危险废物间台账记录；二是对危险废物间做好三防措施。	
10	2022年7月28日	年产10万吨建筑石料用灰岩	王浩、张林兰	现场检查该厂未生产，环保相关手续完善，环保污染治理设施：建有干湿分离压力机，三级沉淀池，环保防尘雾炮机。	\	