

宣汉县 2025 年 6 月份执法检查情况汇总表

序号	结束时间	污染源名称	执法人员	现场检查情况	工作任务名称
1	2025-06-04	宣汉大巴山牧业有限公司	余家荣、牟加兵	1.现场检查时，该企业正在生产；2.该企业废水采用厌氧+好氧处理工艺，处理后的废水综合利用，现场未发现企业排放废水进入环境；3.企业提供有环评批复（宣环审[2013]14号），环评验收等手续；4.该企业缺少初期雨水收集池，现场责令企业建设初期雨水收集池。	双随机任务
2	2025-06-05	中国石油天然气股份有限公司西南油气田川东北作业分公司(四川)	杜吉兵、余家荣	1.中石油西南油气田川东北作业分公司位于宣汉县南坝镇龙文村，生产场所位于宣汉县下八镇建设村。2.该公司建设有三列天然气净化装置，现场检查时三列装置在生产作业。安装有在线监测系统，现场检查时在正常运行，显示数据不超标。3.2025年6月5日，达州市生态环境局在该公司进你们移动执法双随机任务，并委托达州恒福环境监测服务有限公司开展监测，进行测管协同。4.达州恒福环境监测服务有限公司对该公司净化厂1#尾气烟囱，2#尾气烟囱，3#尾气烟囱，锅炉房2#烟囱进行监测。监测开始时间2025年6月5日11时,结束时间2025年6月5月16时。	双随机任务

3	2025-06-04	达州市宏盛电化有限公司	张建林、余家荣	现场检查时该企业正在生产。检查过程中存在以下问题：1.场外堆放水泥未覆盖篷布，已责令现场工作人员立即进行覆盖。2.排放标识不规范，已责令现场工作人员按照规范设置标识。3.未开展环境应急培训，已要求企业按照环境应急预案组织企业工作人员定期开展环境应急培训，并做好记录。	双随机任务
4	2025-06-03	四川汉润水业有限公司徐家坡水厂	周刚、张建林	1.现场检查时，该企业正在生产；2.该企业提供有环评批复（宣环审〔2010〕45号）；3.该企业危险废物暂存间标识标牌设置不规范，已责令企业立即完善。	双随机任务
5	2025-06-06	宣汉县君之玥建材有限公司	牟加兵、张建林	现场检查该企业已搬迁。	双随机任务
6	2025-06-06	达州科博反光材料有限公司	方毅、杜吉兵	1.现场检查时，该企业正在生产；2.现场检查时，该企业提供环评批复、环境影响报告表等资料；3.现场检查时，该企业危废间设置不规范，未设置标识标牌。	双随机任务
7	2025-06-09	宣汉宏浩能源科技发展有限公司	杜吉兵、方毅	1.宣汉宏浩能源科技发展有限公司主要从事天然气综合利用加工，生产LNG，现场检查时，该公司正常生产；2.该公司天然气综合利用项目生产作业时主要产生废气、废水、固废和噪声等污染物，其中废气中的生产装置废气部分收集后回用燃烧，部分燃烧后通过锅炉排气筒排放，生产工艺废气、设	双随机任务

				备泄压废气等非正常工况下的废气经收集后通过 30 米高火炬塔燃烧后排放。厂内原有的污水处理站已停用，少量生产废水和生活废水进入园区管网，由园区污水处理厂处理。废分子筛、废活性炭和废油等危险废物暂存在危废暂存间，后交由有资质的公司统一处置，现场检查时，该公司危废暂存间无危废，2024 年 5 月和 2024 年 12 月转移处置过 2 批，共计 32.35 吨，均转运至达州清新环境科技有限公司；3.该公司天然气综合利用项目编制有建设项目环境影响报告书，2014 年获得四川省环境保护厅批复（川环审批（2014）359 号），2018 年已开展竣工环境保护验收，编制有突发环境事件应急预案，2022 年 7 月向达州市宣汉生态环境局备案，申领有固定污染源排污登记表，并及时延续，每年开展有自行监测，并出具自行检测报告；4.现场检查时，该公司 2025 年暂未开展突发环境事件应急演练，已督促企业按照年初计划及时开展演练，若发现环境安全隐患，并及时解决问题。	
8	2025-06-06	达州亚欣照明科技有限责任公司	方毅、牟加兵	1.现场检查时，该企业正在生产；2.现场检查时，该企业提供环评批复、检测报告表、排污许可证、环境应急预案等相关环境资料；3.现场检查时，该企业布袋除尘器等废气处理设备正在运行；4.现场检查时，该企	双随机任务

				业废气排放口未设置标识标牌，危废间信息公式内容不全，未定期开展环境应急培训，已现场责令企业完善标识标牌，定期开展应急培训。	
9	2025-06-05	四川豪诚物流有限公司	牟加兵、余家荣	1.现场检查时，该公司硫磺堆码库区内堆码有少量成品硫磺，未进行液体硫磺加工成固体颗粒硫磺作业；2.现场检查时，有货运车辆正在装载成品固体颗粒硫磺，已采取洒水等措施抑尘降尘；3.该公司液硫转固硫作业工序中主要产生废气、废水和噪声等污染物，废气中的微量 H ₂ S 通过加强通风等措施无组织排放，粉尘通过洒水等措施沉降在硫磺堆码库区内，冷却废水通过厂内收集沟收集至沉淀池，采取三级沉淀后循环使用，不外排；噪声通过设置挡墙抑制；4.该公司硫磺仓储扩建项目于2022年12月编制环评报告表，并依法报达州市宣汉生态环境局审批，环评批复号：宣环审（2023）1号，编制有突发环境事件应急预案，并向达州市宣汉生态环境局备案，已开展竣工环保自主验收，每年开展无组织废气和噪声监测，并出具三方检测报告；5.该公司硫磺仓储项目于2020年4月22日申领固定污染源排污许可登记表，有效期至2025年4月21日，已过5年有效期，未及时延续，现场检查时，发	双随机任务

				现该问题后,按照《生态环境行政处罚办法》和《四川省生态环境行政处罚裁量标准》等文件要求,不予行政处罚,要求该公司于7个工作日内重新申领排污登记表,该公司表示3日内完成整改;6.现场检查时,未发现环境安全隐患。	
10	2025-06-10	宣汉县樊哙镇一新石材厂	杜吉兵、方毅	本次检查暂未发现环境问题。	双随机任务
11	2025-06-10	四川嘉豪达包装制造有限公司	牟加兵、曾凡东	1.现场检查时,该企业正在生产;2.现场检查时该企业提供环评批复、固定污染源排污登记回执、检测报告、环境影响报告表等资料;3.现场检查时,该企业未提供环境应急预案、未开展环境风险事故防范能力培训和演练,已现场责令企业完善应急预案,按照要求开展相关环境应急培训;4.现场检查时,该企业危废暂存间标识标牌设置不规范,现场责令企业完善;5.该企业危废回收记录不规范,已现场责令企业完善记录。	双随机任务
12	2025-06-11	达州金杉天马汽车销售有限公司	张建林、曾凡东	1.现场检查时,该企业正在生产;2.现场检查时,该企业提供环评批复、危险废物经营许可证、危险废物收集服务合同等资料;3.现场检查时,该企业建有危险废物暂存间和废气处理设备,废气处理设备正在运行;4.现场检查时,该企业危废间标识标牌设置不	双随机任务

				规范，已现场责令企业立即整改。	
13	2025-06-03	宣汉县达信机动车检测有限公司	张建林、周刚	1.现场检查时，该企业正在营业；2.该企业提供有建设项目环境影响登记表、危险废物处置合同、危险废物记录台账等资料；3.该企业修建有危险废物暂存间，标识标牌不规范，已责令企业更换；4.该企业危险废物台账记录不规范，缺少环保耗材更换数量、活性炭接收人等信息，已责令企业立即完善。	双随机任务
14	2025-06-03	宣汉卫众中医医院医疗服务有限公司	余家荣、曾凡东	1.现场检查时，该企业正在营业。2.该企业提供有环评批复(宣环审[2015]30号)，环评验收(宣环验[2015]10号)，营业执照。3.该企业设置有一体化污水处理设备，现场检查时，一体化污水处理设备在运行。4.该企业设置有危险废物暂存间，张贴有标识标牌，标识标牌不规范，已责令企业进行更换。	双随机任务
15	2025-06-10	宣汉县五宝磊鑫砂石厂	张建林、方毅	1.宣汉县五宝磊鑫砂石厂位于宣汉县五宝镇，为砂石加工厂。2.现场检查时该厂未生产，于2025年4月停产，现场检查时发现拆除了部分厂房及设备，场地内无原材料及砂石堆放。3.现场检查时未发现环境违法行为。	双随机任务

16	2025-06-10	宣汉县中平建材有限公司	牟加兵、周刚	1.现场检查时，该企业正在生产；2.现场检查时，该企业提供环评批复、排污许可证、检测报告等环评资料；3.现场检查时，该企业废水排放口未设置标识标牌；4.现场检查时，该企业未提供环境管理台账记录；5.现场检查时，该企业未提供环境应急预案。	双随机任务
17	2025-06-06	四川名扬星照明电器有限公司	周刚、方毅	1.现场检查时该企业正在生产；2.现场检查时，该企业已设置有危废间；3.现场检查时，该企业提供环评批复、环评验收、建设项目影响报告表、固定污染源排污登记回执等资料；4.该企业固定污染源排污登记回执已过有效期，已现场责令企业重新登记。	双随机任务
18	2025-06-05	宣汉县上峡鸿运砂石厂	曾凡东、杜吉兵	本次检查暂未发现环境问题。	双随机任务
19	2025-06-12	四川省鑫诚卓越建材有限公司	方毅、张建新	本次检查暂未发现环境问题。	双随机任务
20	2025-06-11	四川琦云药业有限责任公司	余家荣、杜吉兵	1.现场检查时，该企业正在生产；2.现场检查时，该企业有提供环评批复，排污许可证，应急预案等资料；3.该企业修建有危废暂存间，标识标牌不规范，已现场责令企业整改。	双随机任务

21	2025-06-10	四川兴川变压器有限公司	杜吉兵、牟加兵	1.现场检查时，该企业正在生产；2.该企业有提供环评批复，固定污染源排污登记回执，环境应急预案等资料；3.现场检查时，该企业危废台账记录不规范，现场责令企业立即完善台账信息。	双随机任务
22	2025-06-10	宣汉县云位石材厂	曾凡东、杜吉兵	1.宣汉县云位石材厂于2023年5月办理了排污许可证。2024年7月更名为宣汉县上峡镇杰昇神佑建材加工厂，重新办理了技改环评（宣环审[2025]5号，目前处于建设阶段，未生产。2.本次检查暂未发现环境问题。	双随机任务
23	2025-06-10	宣汉县鑫润污水处理有限公司（宣汉县土主社区污水处理厂）	周刚、曾凡东	1.现场检查时，该污水处理厂正常运行，设计日处理能力1500m ³ ，实际日处理污水量1000m ³ ；2.现场检查时，各项污水处理设施均正常运行，出水口在线监测数据为：TP：0.149mg/L、TN：5.1906mg/L、氨氮：0.0605mg/L、COD：4.894mg/L；3.该污水处理厂出水口累计流量470140m ³ ，出水接入园区尾水管道，统一经园区既有后河排放口排放；4.现场检查时，该污水处理厂未设置危险废物暂存间，厂内产生的危废直接转入县城污水处理厂危废库，记录有危废转移台账；5.现场检查时，该厂脱泥机产生的污泥已装满污泥堆放池，并满出，已要求该厂及时转运处置，并记录好转运台账；6.该污水处理厂编制的突发环境事件应急预案未向生态环境主管部门备案，按照《生态环境	双随机任务

				行政处罚办法》和四川省生态环境厅关于印发《四川省生态环境行政执法不予、免予、从轻、减轻、从重处罚清单》的通知，暂不立案处罚，要求该厂 10 内完成整改。	
24	2025-06-10	宣汉县宏峻建材厂	周刚、方毅	1.宣汉县宏峻建材厂位于宣汉县下八镇天一村，为页岩砖生产企业。2.现场检查时该厂在生产，脱硫塔在正常运行。该厂内喷淋设施在运行。该厂已开展 2025 年上半年的自行监测。3.现场检查时发现该厂脱硫塔的大气排放口标志牌不全，责令该厂进行整改。4.本次检查暂未发现环境问题。	双随机任务
25	2025-06-09	宣汉县妇幼保健计划生育服务中心	牟加兵、余家荣	1.现场检查时，该医院正在营业；2.现场检查时，对该医院废水总排放口进行监测采样；3.现场检查时，该医院提供环评批复、排污许可证、检测报告等资料；4.现场检查时，该医院安装有废水在线监测设备，设备在运行，数据无异常；5.现场检查时未发现环境违法行为。	双随机任务
26	2025-06-10	宣汉县祥林建材厂	方毅、曾凡东	1.现场检查时，该砖厂正在生产，年产成品砖 30000000 匹，该厂主要产生废气、固废、噪声和生活废水等污染物；2.现场检查时，该厂页岩和煤矸石破碎车间未作业，破碎车间已采取密作业，配套有布袋除尘等抑尘降尘设施，厂内的煤矸石和页岩均堆码在用彩钢瓦搭建的棚内，堆码棚除进料口，设置有	双随机任务

				围挡；3.现场检查时，该厂脱硫除尘塔正常运行，电机正常运转，药品正常添加，肉眼观察 15 米高排放烟囱无异常；4.该厂不产生生产废水，生活废水修建有化粪池；5.现场检查时发现，该厂修建的危险废物暂存间不规范，暂存间内存放有 2 铁桶废机油，门口处围堰设置较低，部分防渗膜已损坏，已要求业主立即整改；6.现场检查时，该厂废气在线监控设备未完全投入使用，未联网，根据达州市生态环境局办公室《关于下达 2025 年重点排污单位自动监控设备安装任务的通知》（达市环办发（2025）24 号）文件要求，该厂要在 2025 年 8 月 31 日前完成在线监控设备安装和联网，该厂安装进度较为迟滞，已要求加快安装和联网；7.现场检查时，未发现环境安全隐患。	
27	2025-06-10	宣汉县第二人民医院	方毅、周刚	1.宣汉县第二人民医院位于宣汉县南坝镇，为综合医院。现场检查时在正常营业。2.该医院建设有医疗废水处理站，安装有在线监测系统，现场检查时在正常运行，达州市宣汉生态环境监测站对该医院医疗废水处理站排放口进行了现场取样。3.该医院医疗废物有暂存间，有标志标牌，交由达州佳境公司处置。4.现场检查时未发现环境违法行为。	双随机任务

28	2025-06-10	四川普源玻纤新材料有限公司	张建林、牟加兵	1.现场检查时，该企业正在生产；2.该企业提供有环评验收，排污许可证，检测报告，应急预案等环评资料；3.该企业建设有废气污染治理设施，现场检查时，废气污染治理设施正在运行；4.企业修建有废水沉淀池，废水循环使用不外排；5.该企业设置有危废暂存间，物料堆放无序，堵塞危废暂存间进出口，已现场责令企业立即清理门口暂存的物料，保障危废暂存间的正常使用；6.现场检查时，发现废气排放口未设置标识标牌，已责令企业立即设置标识标牌。	双随机任务
29	2025-06-11	宣汉县丰源环保有限公司	牟加兵、张建林	1.现场检查时，该企业正在生产；2.现场检查时，该企业提供环评批复、排污许可证、环境应急预案、检测报告等资料；3.现场检查时，该企业在线自动监测设备在运行，在线数据为：ph 值 7.38，cod 值 9.760mg/l，氨氮值为 0.094mg/l，数据无异常。4.现场检查时，该企业危废记录台账不规范，已现场责令企业立即整改；5.该企业垃圾填埋场泄洪沟、雨水排放口不规范，已现场责令企业立即整改。	双随机任务
30	2025-06-09	宣汉县人民医院	余家荣、周刚	1.现场检查时，该医院正在营业；2.该医院设置有危险废物暂存间，张贴有标识标牌；3.该医院安装有在线监测设备，现场检查时设备在运行，cod38.672mg/l，余氯 4.747mg/l，氨氮 50.776mg/l，数据无异常；	双随机任务

				4.现场检查时，该医院提供有环评批复，排污许可证，辐射安全许可证，应急预案等环保手续；5.现场检查时，发现该医院cod运维台账记录不规范，现场责令医院立即完善台账。	
31	2025-06-09	宣汉县第三人民医院	曾凡东、杜吉兵	1.现场检查时，该医院正在营业；2.该医院设置有危险废物暂存间，张贴有标识标牌，对危险废物进行分类分区存放，建立有管理台账；3.现场检查时，对该医院废水排放口进行监测采样；4.现场检查时，该医院提供有环评批复、排污许可证、辐射安全许可证、应急预案、检测报告等环评资料；5.现场检查时，未发现环境违法行为。	双随机任务
32	2025-06-10	后河徐家坡水源地	曾凡东、余家荣	1.现场检查时，附近很好整洁无异物；2.现场检查时，附近未发现垂钓、下河洗澡等情况；3.现场检查时，取水点附近未发现开采、砂石加工等项目施工情况；4.现场检查时，未发现环境违法行为。	双随机任务
33	2025-06-04	毛坝 5031-5H 井钻井及试采工程	杜吉兵、方毅	1.现场检查时，该项目已钻井结束，正在安装、调试采气设备，暂未开始生产；2.该项目在钻井过程中，使用水基钻井，共计产生3113.58吨水基泥浆，均转运至四川光隆环保科技有限公司处置，工业垃圾共计产生8.43吨，委托给四川光隆环保科技有限公司处置，生活垃圾产生6.9吨，拉运至四川海诺尔垃圾发电厂处置，生活污水均转运至四	双随机任务

				川鑫润污水处理厂处置；3.该项目于 2024 年编制环评报告书并依法向达州市宣汉生态环境局报批，环评批复号：宣环审（2024）9 号，暂未开展竣工环保验收工作；4.现场检查时，未发现环境违法行为，未发现环境安全隐患，要求该项目业主在投产前完成验收工作。	
34	2025-06-04	四川省清溪河幸福河湖建设项目	曾凡东、张建林	1.现场检查时，该项目正在建设中；2.该项目提供有环境影响报告表、环评批复等环保手续；3.该项目修建有抢险通道、防护栏杆等建筑；4.现场未设置喷淋设施，裸土覆盖不彻底。	双随机任务