

万源市2022年6月双随机抽查情况公示

序号	时间	执法对象	执法人员	现场检查情况	处理情况	备注
1	2022年6月1日	万源市乌潭灰石厂	杨昱、王东	现场检查该厂未生产，因市场原因于2022年4月25日停产至今。环保相关手续完善，矿山于2023年4月生态复绿，现场成品砂石防尘覆盖，有干湿分离压力机，无弃渣土，有三级沉淀池，有少量存水。现场未发现环境违法行为。	\	
2	2022年6月7日	万源市甜竹河硅石矿	王浩、张林兰	经执法人员现场检查，该厂未生产，期间无污染物排放，从2021年12月底停产至今，现场堆积有成品砂石约70方左右，未采取有效的防尘覆盖措施，矿山爆破下来的矿石部分也未进行防尘覆盖，之前覆盖的防尘网已破损。	已转调查取证程序，立案调查。	
3	2022年6月8日	万源市长滩砂石有限责任公司	龙斌、王巍	现场检查，该厂未生产，现场正在对加工厂沿河边修建河堤，现场提供了该厂环评批复，目前正在对进入矿山的道路进行修建，厂区原堆放有少量的成品沙石，物料部分覆盖，生产厂区已搭棚密闭，安装有压滤机，建有沉淀池治污设施。	要求该厂在正常生产后立即组织环评验收。	
4	2022年6月8日	胡杨工贸有限公司	王浩、张林兰	现场检查该厂未生产，现场无工作人员，现已停产。	\	
5	2022年6月8日	万源市鸿宇砂石厂	严攀伟、王东	现场检查，该厂正在生产，厂区堆放有成品沙石，物料部分覆盖，现场车辆正在对物料进行转运，安装有喷淋、雾炮等治污设施，现场提供了建设项目环境影响报告表、竣工环境保护验收监测报告、危险废物记录台账，废水经沉淀池处理后循环使用，淤泥经压滤机处理后，临时堆放于厂区后方，已部分覆盖。	要求一是未转运物料时必须对物料进行全覆盖；二是加强厂区的洒水降尘，有效防止粉尘污染；三是对厂区后方堆放的淤泥进行全覆盖同时做好三防措施。	

序号	时间	执法对象	执法人员	现场检查情况	处理情况	备注
6	2022年6月10日	万源市瑞博矿业有限公司	杨昱、龙斌	现场检查：该厂未生产，由于市场原因于2021年12月停产至今，矿山已覆盖，未发现环境违法行为。现场负责人提供了相关部门手续。	\	
7	2022年6月16日	万源市黄钟镇巴壁口砂石厂	王浩、龙斌	现场检查，该厂因市场销售导致未生产，建有沉淀池、压滤机、治污设施，现场堆有少量的成品沙石原料，物料部分覆盖，现场提供了建设项目环境影响登记表、建设项目竣工环境保护验收申请登记卡、营业执照，传输带已部分密闭。	要求立即对物料进行全覆盖有效防止粉尘污染；二是完善环保相关台账。	
8	2022年6月15日	万源市堰塘乡污水处理设施建设项目	严攀伟)、杨昱	现场检查时该污水处理厂正在运行，建有厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池，污水处理设备检查时正在运行，现场排放口有废水排放，未提供监测报告，现场提供污水处理运行台账，台账显示记录2022年1月，进水管网有破裂，大约共40米左右。	要求：一是立即完善污水处理台账记录；二是污水处理必须达标排放；三是立即对破损管网进行维修。	
9	2022年6月20日	万源市长石砂石厂	严攀伟、杨昱	经现场检查，该砂石厂正常生产。环保相关手续完善，环保防尘雾炮机正常运行，物料防尘覆盖，干湿分离压力机正常运行，生产废水经三级沉淀池沉淀成清水循环利用于生产。存在问题：生产场地环境卫生较差，立即安排工人规范整理好环境卫生。安排专人对环保污染治理设施的维护和管理，确保环保污染设施的正常运行。	\	
10	2022年6月15日	红宝山山地生态农业观光园建设项目	何奎仁、杨昱	经现场检查：该建设项目由于资金等原因目前是停工待建状态，现场负责人提供了环评验收批复等相关手续。现场检查未发现环境违法行为。	\	

序号	时间	执法对象	执法人员	现场检查情况	处理情况	备注
13	2022年6月20日	万源仁合医院	王巍、严攀伟	经现场检查，该院正常营业，位于万源市古东关街道太平路19号（原万源市尖峰客运站），该院建于2017年2月，设置病床位265张，该院为综合性医院，之前该院名称为“万源南方骨科医院”于2017年6月19日在万源市市场监督管理局更名为万源市仁合医院，2017年注销原万源南方骨科医院，该医院办理有环评报告书和排污许可证（有效期内），建有危险废物贮存间，医疗可回收废物贮存间，污水处理设施（已安装在线监控，建有运行台账），建有医疗废物和废液收集台账，医疗废物与万源市君珩环保科技有限公司签订处置合同进行处理（有转运联单），化学性废液与四川绿行环保科技有限公司签订处置合同进行处理（有转运联单），存在环境问题，具体情况如下：1、医疗废物贮存情况不规范（未按规定放置暂存箱）；2、医疗废物暂存间防渗墙体有部分开裂；3、医疗废水处理站一楼摆放凌乱。	要求:1、立即对医疗废物暂存间的暂存间规范摆放；2、立即对医疗废物暂存间开裂的防水涂层进行修复处理；3、立即对污水处理站一楼进行清理，尽快完成新设备安装，保持站里的干净整洁；4、必须按照环保相关要求对医疗废物、废液、药物性废物的管理，做好各类台账记录和管理的工作，杜绝环境问题的发生。	
14	2022年6月24日	万源市君珩环保科技有限公司	王东、何奎仁	现场检查该公司未生产，建有危险废物暂存间，危废分类暂存，有记录台账，医疗危险废物进入高温蒸煮车间处理后，废气经一体化废气处理设施达标排放。废水经一体化污水处理设施处理后达标排放入场镇污水管网。现场未发现环境违法问题。	\	
15	2022年6月24日	万源市铁矿乡隔龙洞灰石厂10万吨/年（扩建）灰石开采及加工建设项目	王东、张林兰	该厂已关闭，有看厂的工人，现场无生产痕迹，有少量成品砂石。	\	

序号	时间	执法对象	执法人员	现场检查情况	处理情况	备注
11	2022年6月20日	万源市万和沙石厂	王东、何奎仁	现场检查该厂未生产，环保相关手续完善，环保污染治理设施齐全:有环保防尘喷淋雾炮机，干湿分离压力机，三级沉淀池，物料防尘覆盖。现场未发现环境违法行为。	\	
12	2022年6月20日	万源市汇鑫再生颗粒塑料厂	王巍、王东	经现场检查，该厂位于万源市沙滩镇（原万福钢铁厂四高炉），现场未生产，办理有环评备案登记表，和排污许可证（有效期内），该厂建有污水处理设施一套（闭路循环，不外排），建有废气处理设备一套，2022年1月7日实施了自行监测（有监测报告）。存在问题:1、厂区内废品堆放杂乱；2、沉淀池已满未能及时清淤；3、废气处理设备未建立运行台账；4、厂区道路和沉淀池区域有部分淤泥未清理。	要求:1、厂区内规范堆放回收废品，建立贮存间；2、立即清理沉淀池的淤泥；3、立即对厂区道路和沉淀池区域的淤泥进行清理；4、立即建立好废气处理设施台账备查；5、严格按照环保相关规定，认真落实环保相关要求，加强管理，杜绝环境问题的发生。	